

工事名 : 一般国道8号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替(その9)工事

[単独904]

記

質問	回答
技術管理費-観測井戸設置 施工内訳表118~121号表で材料と水素イオン濃度のみの計上になっています。施工費(土質ボーリング、仮設足場)の計上が漏れていませんか？	観測井戸は立坑内に設置するものと想定し、計上していません。そのため、入札価格につきましては、金抜設計書のとおり積算をお願いします。なお、現場の状況に合わせて、土質ボーリング、仮設足場が必要になれば、変更協議の対象とします。