

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保

に関する対策箇所一覧表（令和元年度 合同点検 実施）

対策状況：令和7年3月時点

番号	地図番号	記号番号	路線名	所在地	施設名	所管課	危険箇所の状況	事業主体	対策の内容	対策済
1	07HE411	R1-1	一般県道八幡田稲荷線	東町～稲荷元町地内	柳町保育所	こども家庭部こども保育課	歩道と車道の間に生け垣はあるが、ガードレールはない。	富山県	植栽の剪定	○
2	07HE402	R1-2	市道区画街路第1509号線	安野屋町二丁目地先	雲雀ヶ丘保育所	こども家庭部こども保育課	見通しが悪い。	富山市	カーブミラーの設置	○
3	07HE402	R1-3	市道区画街路第1509号線	ことぶき駐車場横	雲雀ヶ丘保育所	こども家庭部こども保育課	お散歩時は道路の端を歩くよう指導しているので蓋の落ち込みによる段差が危ない。	富山市	側溝蓋の修繕	○
4	07HE402	R1-4	市道神通町姥川線	ことぶき前	雲雀ヶ丘保育所	こども家庭部こども保育課	歩道路面が盛り上がっている。	富山市	舗装の修繕	○
5	07HE301 07HE303	R1-5	富田町中の町線	富山市呉羽町地内 呉羽保育所前道路	呉羽保育所	こども家庭部こども保育課	交通量が多いにも関わらず横断歩道がない。	施設・地域	交通安全活動	○
6	07HE303	R1-6	市道呉羽中の町丸富町線	呉羽町呉羽園公園近く	呉羽保育所	こども家庭部こども保育課	水量が多く、深いにも関わらず蓋がない。	富山市	防護柵の修繕	○
7	07HD294 07HD392	R1-7	市道呉羽本郷1号線	本郷中部地先	寒江保育所	こども家庭部こども保育課	急カーブがあり、見通しが悪い。	富山市	路面標示の設置	○
8	07HD294 07HD392	R1-8	呉羽本郷中沖線	富山市本郷中部地内 寒江小学校前道路	寒江保育所	こども家庭部こども保育課	車が見えにくいうえ、スピードを出している車が多い。	富山県警	取り締まり強化等による歩行者の安全確保	○
9	07HD294 07HD392	R1-9	呉羽本郷8号線	富山市本郷中部地内 寒江小学校前～大塚方面への道路区間	寒江保育所	こども家庭部こども保育課	道路が広いため、スピードを出している車が多い。	富山県警	取り締まり強化等による歩行者の安全確保	○
10	07HD484	R1-10	市道山本23号線	池多地先	池多保育所	こども家庭部こども保育課	用水路有。側溝の蓋がない。	富山市	防護柵の設置	○
11	07HD484 07HD493	R1-11	一般県道宮ヶ谷北押川線	西押川地内	池多保育所	こども家庭部こども保育課	歩道の幅狭し。	富山県	ボラード設置及び横断歩道カラー化	○
12	07HE322	R1-12	市道水橋小路上の場線	三郷保育所沿い	三郷保育所	こども家庭部こども保育課	道幅が狭く、歩道の区別ない。片側に用水があるが柵がない。	富山市	視線誘導標等の設置	○
13	07HE322	R1-13	富山市水橋小路新線	水橋小路交差点北側道路（三郷小学校付近）	三郷保育所	こども家庭部こども保育課	信号機がなく横断が危険。	施設・地域	交通安全活動	○
14	07HE222	R1-14	市道水橋川原町辻ヶ堂線	保育所前道路	水橋西部保育所	こども家庭部こども保育課	抜け道としてスピードを出して通行する車が多い。横断歩道がなく、西側にある歩道も狭く整備されていない。	富山市、富山県警	舗装の修繕、横断歩道の設置	○
15	07HE222	R1-15	市道水橋辻ヶ堂新道6号線	水橋辻ヶ堂地先	水橋西部保育所	こども家庭部こども保育課	深い用水があり、水量がいつも多い。蓋などがない。歩道と車道の区別がない。	富山市	側溝の蓋掛け	事業中
16	07HE621	R1-16	市道城村西ノ番線	城村地先	太田保育所	こども家庭部こども保育課	6m幅道路の両側が田んぼ、北側の田は落差1m20cmあり、南側車道の端一部が陥れており、転落の危険。徐行せず通過する車両がある。登降所時は路上駐車する場合があります。乗降や保育所までの経路に危険を伴う。	施設・地域	交通安全活動	○
17	07HE411	R1-17	市道区画街路第4506号線	稲荷町三丁目地先	稲荷元町保育所	こども家庭部こども保育課	交通量が多く、通行する車の速度が速い。	富山市	区画線の設置	○
18	07HE411 07HE412 07HE213	R1-18	一般県道稲荷町新庄線	稲荷町地内	稲荷元町保育所	こども家庭部こども保育課	交通量が多い割には、道幅が狭い。	富山県	警戒標識・路面標示等の設置	○
19	07HE311 07HE312 07HE311 07HE312	R1-19	一般県道蓮町新庄線	豊田本町西交差点	豊田保育所	こども家庭部こども保育課	歩道と車道の区別があるがラインが薄くなっている。	富山県	防護柵の設置	○
20	07HE311 07HE312	R1-20	一般県道蓮町新庄線	豊田本町1丁目地内	豊田保育所	こども家庭部こども保育課	歩道の幅が狭く、横断歩道の信号待ちの際危険を伴う。	富山県	防護柵の設置	○
21	07HE911	R1-21	国道 41号	笹津交差点付近	笹津保育所	こども家庭部こども保育課	バス停付近には歩車境界ブロックしかない。	国土交通省	側溝蓋の設置	○
22	07HE911	R1-22	市道笹津住宅線	笹津地内	笹津保育所	こども家庭部こども保育課	橋の欄干がガードレールのみの状態。	富山市	防護柵の修繕	○
23	07HE704	R1-23	国道 41号	上大久保交差点	大久保保育所	こども家庭部こども保育課	交通量が多い。歩道（縁石あり）はあるが、ガードレールがない。	国土交通省	ガードパイプの設置	○
24	07HE704	R1-24	市道小黒下大久保線	下大久保地内	大久保保育所	こども家庭部こども保育課	交通量が多い。歩道（縁石あり）はあるが、ガードレールがない。	富山市	防護柵の設置	○
25	07HE704 07HE713	R1-25	市道小黒下大久保線	下大久保地内	大久保保育所	こども家庭部こども保育課	路側帯はあるが、歩道が設けられていない。	富山市	歩道の設置	事業中
26	07HE722	R1-26	一般県道上滝停車場線	上滝地内	大山中央保育所	こども家庭部こども保育課	道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	富山県	路面標示・外側線の設置	○
27	07HE722 07HE731	R1-27	市道諏訪ノ木線	三室荒屋地内	大山中央保育所	こども家庭部こども保育課	車道と歩道の境の白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
28	07HE714 07HE723	R1-28	(主)宇奈月大沢野線 一般県道荒屋敷月岡町線	東福沢地内	福沢保育所	こども家庭部こども保育課	交通量があり、大型車も頻繁に通るが、歩道がない場所が多い。	施設・地域	柵外活動の見直し	○
29	07HE714 07HE723	R1-29	市道福沢小学校線	東福沢地内	福沢保育所	こども家庭部こども保育課	横断時、見通しが悪い。福沢小学校方面からくる車が見えにくい。	富山市	路面標示の設置、道路標識の増設	○
30	07HE714	R1-30	(主)宇奈月大沢野線	東福沢地内	福沢保育所	こども家庭部こども保育課	横断時、見通しが悪い。大型車も通行する。	富山県	警戒標識、路面標示等の設置	○
31	07HE723	R1-31	一般県道荒屋敷月岡町線	東福沢地内	福沢保育所	こども家庭部こども保育課	横断時、見通しが悪く左右確認しにくい。大型車も通るが、横断歩道がない。	施設・地域	柵外活動の見直し	○
32	07HD494	R1-32	市道上友坂小学校線	婦中町友坂地内	朝日保育所	こども家庭部こども保育課	歩道の白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
33	07HD494	R1-33	市道小泉下条線	婦中町下条地内	朝日保育所	こども家庭部こども保育課	側溝に蓋がないため危険。	富山市	防護柵の設置	○
34	07IE011	R1-34	市道庵谷楡原線	楡原地内	ほそいり保育所	こども家庭部こども保育課	信号機が設置されている。西側に短いガーターが設置されているが待つ場所は狭い。	富山市	防護柵の設置	○
35	07HE602 07HE604	R1-35	市道下熊野新保線	任海地先	新保なかよし	こども家庭部こども保育課	歩道に沿って用水が流れているが、柵がない。田んぼとの高低差が大きい	富山市	防護柵の設置	○
36	07HE602 07HE604	R1-36	市道任海7号線	任海地先	新保なかよし	こども家庭部こども保育課	交通量は少ない。路側帯はあるが、幼児が並んで歩くには狭い。田んぼとの段差が大きい。	富山市	防護柵の設置	○
37	07HE602 07HE604	R1-37	下熊野新保線	富山市任海 新保小学校北側交差点	新保なかよし	こども家庭部こども保育課	歩車分離式信号の認識がない車が、見切り弁事することがある。	施設・地域	交通安全活動	○
38	07HE602	R1-38	西荒屋新保線	富山市任海 新保小学校北側交差点 西側市道	新保なかよし	こども家庭部こども保育課	歩道はあるが、横断歩道がない。	施設・地域	交通安全活動	○
39	07HE604	R1-39	(主)富山笹津線	新保文化会館交差点	新保なかよし	こども家庭部こども保育課	交通量が多い。2クラスの数は一度に渡りきれない。	富山県	防護柵の設置	○
40	07HE601 07HE602 07HE603 07HE604	R1-40	市道新保3号線	新保地先	新保なかよし	こども家庭部こども保育課	土手に沿って途中、歩道がない。	富山市	区画線の設置	○
41	07HE614 07HE712	R1-41	一般県道荒屋敷月岡町線	上千俣町地内	月岡幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	県道西側に歩道がなく、バス停で待機する際、危険を伴う。	交通事業者	バス停留所の移設	○
42	07HE712	R1-42	市道上千俣5号線	上千俣町地先	月岡幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	道路沿いに用水があるが防護柵がないため、集団で移動の際危険を伴う。	富山市	防護柵の設置	○
43	07HD394	R1-43	市道呉羽本町東老田線	呉羽交番前交差点	呉羽幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	歩道が狭く、交差点付近に柵が途切れている用水があるため、集団での移動の際危険を伴う。	富山市	防護柵の設置	○
44	07HD394	R1-44	(主)富山高岡線	呉羽交番前交差点	呉羽幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	歩道が狭く、交差点付近に柵が途切れている用水があるため、集団での移動の際危険を伴う。	富山県	防護柵の設置	○
45	07HE231	R1-45	富山魚津線	水橋中村町交差点	水橋幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	交通量が多い五差路のため、交差点滞留時に危険を伴う。	富山県	防護柵の設置	○
46	07HE231	R1-46	水橋停車場線	東西橋	水橋幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	集団での移動の際、歩道が狭く危険を伴う。	富山県	交差点等のカラー舗装化	○
47	07HE231	R1-47	立山水橋線	水橋館町交差点	水橋幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	歩道や交差点の滞留場所が狭いため、集団で移動の際、危険が伴う。	富山県	車道分離標（ラバーボール）の設置	○
48	07HE304 07HE313	R1-48	一般県道小竹諏訪川原線	牛島本町交差点	(旧)愛宕幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	交差点滞留場所が狭く、防護柵がないため、危険が伴う。	富山県	ボラード及び防護柵の設置	○
49	07HE304 07HE313	R1-49	一般県道小竹諏訪川原線	牛島本町交差点（レンタルカー店）	(旧)愛宕幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	交差点滞留場所が狭く、防護柵がないため、危険が伴う。	富山県	ボラード及び防護柵の設置	○
50	07HE304 07HE313	R-50	市道牛島城川原線	赤十字病院前交差点	(旧)愛宕幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	歩道や滞留場所が狭く、集団での移動の際、危険が伴う。	富山市	防護柵の設置	○
51	07HE804	R1-51	市道稲代西大沢線	西大沢地内	大沢沢幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	交通量が多く、スピードを出す車両も多い。歩車道の区別のない箇所があるため、集団での移動の際危険を伴う。	富山市	区画線の引き直し	○
52	07HE804	R1-52	国道 41号	高内交差点	大沢沢幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	交通量が多く、スピードを出す車両も多い。防護柵がないため、集団での移動の際、危険が伴う。	国土交通省	ガードパイプの設置	○
53	07HE804	R1-53	市道工業センター高内線	高内地内	大沢沢幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	大型車両等交通量が多く、集団での移動の際危険を伴う。	富山市	区画線の引き直し	○
54	07HE704	R1-24	市道小黒下大久保線	下大久保地内	大久保幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	交通量の多い交差点。信号、横断歩道、歩道があるが、歩道に入るまでの道路が危険。	富山市	防護柵の設置	○
55	07HE704	R1-25	市道小黒下大久保線	下大久保地内	大久保幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	歩道がある場所とない場所が混在しているため、危険がある。	富山市	歩道の設置	事業中
56	07HE704 07HE713	R1-54	市道緑町街区1号線	下大久保地内	大久保幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	歩車道の区別がないため、集団での移動の際危険を伴う。	富山市	区画線の引き直し	○
57	07HE722	R1-55	市道大庄駅小学校線	善名地内	大庄幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	見通しが悪く歩道がないため、集団での移動の際、危険を伴う。	富山市、富山県警	歩道の設置、横断歩道の設置	○
58	07HE722	R1-56	(主)富山上滝立山線	南大湯西交差点	大庄幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	交差点滞留場所が狭く、後方には高さのある側溝もあり、集団で移動する際危険が伴う。	富山県	車道分離標（ラバーボール）の設置	○
59	07HE721	R1-57	市道上大浦田畠線	田畠地内	大庄幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	道が細くカーブしている上、歩道がない。	施設・地域	交通安全活動	○
60	07HE722	R1-58	市道大栗3号線	大栗地内	大庄幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	見通しが悪く歩車道の区別が不明瞭であり、集団での移動の際、危険を伴う。	富山市	区画線の引き直し	○
61	07HD594	R1-59	国道359号	婦中町速星交差点	速星幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	交差点滞留場所が狭く、集団で移動の際、危険が伴う。	富山県	防護柵の設置	○
62	07HD594	R1-60	一般県道速星停車場線	婦中町速星地内	速星幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	隣接店舗への出入りが頻繁であり、集団での移動の際、危険が伴う。	富山県	保育所柵外活動計画の見直し	○
63	07HD594	R1-61	国道359号	婦中町速星地内	速星幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	集団で移動の際、歩道が狭く、危険を伴う。	富山県	路側帯のカラー舗装化	○
64	07HD592 07HD594	R1-62	一般県道速星停車場線	婦中町行政センター交差点付近	速星幼稚園	教育委員会事務局学校教育課	集団で移動の際、歩道が狭く、縁石もないため危険を伴う。	富山県	車道分離標（ラバーボール）の設置	○
65	07HE402	R1-63	市道五福4号線	五福地先	ひかり保育園	こども家庭部こども保育課	道路が狭く交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	施設・地域	交通安全活動	○
66	07HE413	R1-64	市道区画街路第2902号線	西町地先	聖マリア保育園	こども家庭部こども保育課	路側帯・歩道・横断歩道もない。車通りも激しく大変危険。	富山市	区画線の設置	○
67	07HE413	R1-65	市道区画街路第3002号線	星井町体育館前の道路	聖マリア保育園	こども家庭部こども保育課	路側帯・歩道もない。車通りも多いので大変危険である。	富山市	区画線の引き直し	○
68	07HE411	R1-66	市道牛島町線	年金事務所横道路	なでしこ保育園	こども家庭部こども保育課	交通量が多く、大きい道路から曲がってくる車が多い。	富山市	区画線の引き直し	○
69	07HE313	R1-67	市道湊入船町8号線	奥田保育所前	奥田保育園	こども家庭部こども保育課	交通量が多く、見通しも悪い。	富山市	区画線の引き直し	○
70	07HE313	R1-68	市道湊入船町8号線	湊入船町交差点	奥田保育園	こども家庭部こども保育課	信号待ちの路側帯の幅が狭い。	富山市	除草対策	○
71	07HE412	R1-69	市道経堂区画1号線	経堂二丁目地先	常盤台保育園	こども家庭部こども保育課	県道56号線に抜ける抜け道として、速度を出す車も多い。	施設・地域	交通安全活動	○
72	07HE513	R1-70	市道堀川線	堀川町交差点	わかば保育園	こども家庭部こども保育課	近隣の公園・神社まで頻繁に使用する経路でありガードレールの設置が望まれる。	富山市	防護柵の設置	○
73	07HE513	R1-71	市道堀川線	堀川町地先	わかば保育園	こども家庭部こども保育課	近隣の公園・神社まで頻繁に使用する経路でありガードレールの設置が望まれる。	富山市	区画線の引き直し	○

74	07HE513	R1-72	一般県道東猪谷富山線	堀川町交差点	わかば保育園	子ども家庭部こども保育課	車の交通量が多い、学童の園庭やお客を使用することが多いので安全にわたるための歩道の道幅がほしい。	富山県	車止め（鋼製ポール等）の設置	○
75	07HE401	R1-73	(主)富山庄川線	五福地内交差点	かたかこ保育園	こども家庭部こども保育課	急に歩道が狭くなり、安全が確保されていない。小学校の通学路でもある。	富山県	車止め（鋼製ポール等）の設置	○
76	07HE313	R1-74	市道上赤江5号線	上赤江町一丁目地先	めくみ保育園	こども家庭部こども保育課	歩道がない（登降園で子どもたちが毎日通る道）。	富山市	区画線の設置	○
77	07HE223	R1-75	針原1号線	富山市下飯野30-17 [※] （※） 針原17 [※] 付近（東側）	はりはら保育園	こども家庭部こども保育課	車通りが多いが、横断歩道がない。	施設・地域	交通安全活動	○
78	07HE223 07HE321	R1-76	市道針原中町1号線	針原中町地先（針原小学校前交差点）	はりはら保育園	こども家庭部こども保育課	カーブの先が見にくい。	富山市	区画線の設置	○
79	07HE223 07HE321	R1-77	市道針原中町1号線	針原中町地先	はりはら保育園	こども家庭部こども保育課	カーブの先が見にくい。	富山市	側溝の蓋掛け	○
80	07HE513	R1-78	(主)富山環状線	上袋地内交差点	にながわ保育園	こども家庭部こども保育課	交通量が多い。車のスピードが速い。横断歩道あり。	富山県	防護柵の設置	○
81	07HD394	R1-79	(主)富山戸出小矢部線	吉作地内	東山保育園	こども家庭部こども保育課	交通量が多いにも関わらず、歩道が狭く段差がある。	施設・地域	構外活動の見直し	○
82	07HE202	R1-80	四方9号線	富山市江代町 415号線 信号機	四方こども園	こども家庭部こども保育課	青信号の現示時間が短い。	施設・地域	交通安全活動	○
83	07HE202	R1-81	市道四方13号線	東沼橋	四方こども園	こども家庭部こども保育課	橋の欄干の隙間が広くて危険。	富山市	防護柵の修繕	○
84	07HE313 07HE311	R1-82	市道松若町1号線	松若町地先	まつわか保育園	こども家庭部こども保育課	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。道路が狭い為、車は減速する必要がある。	施設・地域	交通安全活動	○
85	07HE613	R1-83	市道下熊野吉岡線	園正面道路	くまのこども園	こども家庭部こども保育課	交通量が多いにもかかわらず歩道がない（白線はあるが薄く幅も極めて狭い）。	富山市	区画線の引き直し	○
86	07HE403	R1-84	市道有沢高田線	園舎からの公道	神明こども園	こども家庭部こども保育課	路側帯は片側白線のみ 交通量（抜け道として）もあり、大型車も通る。	富山市	側溝の蓋掛け	○
87	07HE403	R1-85	市道高田3号線	園舎からの公道	神明こども園	こども家庭部こども保育課	路側帯わきの用水路に蓋や柵がない箇所がある。	富山市	防護柵の設置	○
88	07HE212	R1-86	市道田畑北部19号線	海岸通地先	おおひろた保育園	こども家庭部こども保育課	信号待ちの滞留場所にガードレールがなく危険。	富山市	防護柵の設置	○
89	07HE413	R1-87	市道堀川西78号線	太郎丸本町一丁目地先	城南もなみ学園	こども家庭部こども保育課	深い用水路があるため通行が困難である。春日町公園が園の災害時の避難場所でもある。	富山市	防護柵の設置	○
90	07HE511	R1-88	市道大泉太郎丸2号線	太郎丸東交差点	城南もなみ学園	こども家庭部こども保育課	信号待ちをするスペースが狭い。	富山市	防護柵の設置	○
91	07HE511	R1-89	市道堀川西308号線	太郎丸東交差点	城南もなみ学園	こども家庭部こども保育課	用水の側溝が壊れている所、塞がれてない所がある。	富山市	側溝蓋の修繕	○
92	07HE211	R1-90	森8号線 蓮町森2号線	富山市森4丁目地内 (株)エイチ付近道路	さみどりこども園	こども家庭部こども保育課	横断歩道がない道を横断する（荻浦神社の方向に通過する車両多い）。	富山県警	横断歩道の設置	○
93	07HE412	R1-91	市道新庄10号線	新庄町一丁目地先	ガンバ村保育園	こども家庭部こども保育課	交通量が多いが、歩道と車道の区別がない。迂回路が無い。	施設・地域	交通安全活動	○
94	07HE412	R1-92	市道新庄17号線	新庄町一丁目地先	ガンバ村保育園	こども家庭部こども保育課	歩道と車道の区別がない。迂回路が無い。	施設・地域	交通安全活動	○
95	07HE411	R1-93	市道牛島新町桜町線	中央署そばガード下	藤園幼稚園	こども家庭部こども保育課	屋間でも薄暗く自転車も通る。	富山市	道路照明の設置	○
96	07HE411	R1-94	市道区画街路第506号線	赤江町地先	藤園幼稚園	こども家庭部こども保育課	歩道やガードレール等がない。	富山市	区画線の設置	○
97	07HE202	R1-95	市道草島4号線	草島地先	晴雲幼稚園	こども家庭部こども保育課	トラックの交通量が多いが車道と歩道の区別がない。	富山市	路面標示の設置	○
98	07HE202	R1-96	市道 草島4号線	草島交差点北側	晴雲幼稚園	こども家庭部こども保育課	溝が深い、蓋が無い。	富山市	側溝蓋の修繕	○
99	07HE413	R1-97	県道 三室荒屋 富山線	富山県中野公園北側入口 の横断歩道	富山幼稚園	こども家庭部こども保育課	カーブする箇所に横断歩道があり、自動車の確認が難しい。	施設・地域 富山県警	交通安全活動 横断歩道の位置変更	○
100	07HE411	R1-98	区画街路第2801号線	富山市緑曲輪地内 徳風 幼稚園周辺道路	徳風幼稚園	こども家庭部こども保育課	一方通行にもかかわらず、進入してくる車がいる。	富山県警	取り締まり強化等による 歩行者の安全確保	○
101	07HE314 07HE412	R1-100	一般県道稲荷町新庄線	新庄町地内	新庄幼稚園	こども家庭部こども保育課	歩道がなく、側溝に蓋がない場所があり、幼児が歩くことができない。	富山県	歩道の設置・拡幅	○
102	07HE314 07HE412	R1-99	一般県道稲荷町新庄線	全福寺前交差点	新庄幼稚園	こども家庭部こども保育課	交差点付近に柵のない用水路があり、横断不可能。	富山県	歩道の設置・拡幅	○
103	07HE704	R1-101	国道 41号	上大久保6区西交差点	青い鳥保育園	こども家庭部こども保育課	交差点が縁石のみなので、ガードレールがあると良い。	国土交通省	ガードパイプの設置	○
104	07HE704	R1-102	一般県道大沢野大山線	上大久保6区交差点（市 道との交差点）	青い鳥保育園	こども家庭部こども保育課	交差点が縁石のみなので、ガードレールがあると良い。	富山県	防護柵の設置	○
105	07HE704	R1-103	一般県道大沢野大山線	上大久保6区東交差点 （笹津安養寺線との交差 点）	青い鳥保育園	こども家庭部こども保育課	交差点が縁石のみなので、ガードレールがあると良い。	富山県	防護柵の設置	○
106	07HE804	R1-104	市道稲代西大沢線	西大沢地内	大沢野ちゅうおうこども園	こども家庭部こども保育課	交通量が多く、スピードを出している車輛も多い。歩道と車道の区別がない箇所がある。	富山市	区画線の引き直し	○
107	07HE804	R1-105	市道稲代西大沢線	高内地内	大沢野ちゅうおうこども園	こども家庭部こども保育課	道幅が狭いにも関わらず、民間工機側の用水路に柵のない箇所がある。	富山市	防護柵の設置	○
108	07HD791	R1-106	国道472号	八尾町高善寺地内	リンデ幼稚園	こども家庭部こども保育課	交通量はあるが、歩道が狭い。	富山県	歩道の設置・拡幅	○
109	07HD593	R1-107	市道長沢羽根線	婦中羽根地内	婦中もなみ保育園	こども家庭部こども保育課	見通しが悪く、車がスピードをあげてくるので危ない。	富山市	区画線の引き直し	○
110	07HD594	R1-108	市道麦島速星線	婦中速星地内	みかど保育園	こども家庭部こども保育課	道路と用水の間に防護柵がない。	富山市	防護柵の設置	○
111	07HD594	R1-109	市道麦島速星線	婦中速星地内	みかど保育園	こども家庭部こども保育課	道路と用水の間にフェンスがない。	富山市	防護柵の設置	○
112	07HD594	R1-110	国道359号	笹倉西交差点（富山外郭環状線との交差点）	みかど保育園	こども家庭部こども保育課	交通量が多く、歩行者専用の信号がない。また、交差点付近店舗への進入車も多く、信号待ちの間も危険。	富山県、施設・地域	防護柵の設置、交通安全活動	○
113	07HE313	R1-111	市道綾田北代線	牛島町交差点	インテックキッズホーム	こども家庭部こども保育課	車止め、柵等がない。ブレーキ・アクセルの踏み間違いがないか心配。車がいろいろな所から出入りして危ない。	富山市	防護柵の設置	○
114	07HE313	R1-112	市道富山駅北線	北日本放送東側道路	インテックキッズホーム	こども家庭部こども保育課	歩道表面の凹みに足をとられる。	富山市	舗装の修繕	○
115	07HE313	R1-113	市道富山駅北線	リカーボケットみすだ付近駐車場	インテックキッズホーム	こども家庭部こども保育課	ボールとボールの間に鎖がないところがある。	富山市	車止めの移動	○
116	07HE511	R1-114	市道堀川西179号線	今泉地先	富山市民病院院内保育所	こども家庭部こども保育課	カーブミラーがないため道路を横断する園児に気づかず減速しない車が多い。	施設・地域	交通安全活動	○
117	07HE512	R1-115	市道山室9号線	山室地先	まんまるキッズ英語保育園	こども家庭部こども保育課	用水に面しており、ガードレールがなく危険。	富山市	防護柵の設置	○
118	07HE414 07HE512	R1-116	(主)富山大沢野線	山室地内	まんまるキッズ英語保育園	こども家庭部こども保育課	歩道の凹凸により園児の歩行が危険。カートの通れないところがある。	富山県	道路施設（舗装等）の修繕	○
119	07HE304	R1-117	一般県道小竹諏訪川原線	石坂地内 県道208号線と市道の交差点	恵光学園	福祉保健部障害福祉課	県道は山側から下り坂になっている上、曲道になっており、下る車のスピードは速い。	富山県	警戒標識・路面標示等の設置	○
120	07HE304	R1-118	一般県道小竹諏訪川原線	石坂地内 県道208号線と市道の交差点	恵光学園	福祉保健部障害福祉課	県道は山側から下り坂になっている上、曲道になっており、下る車のスピードは速い。	富山県警	法定外路面標示を設置	○
121	07HE304	R1-119	市道石坂18号線	園舎前の橋	恵光学園	福祉保健部障害福祉課	車道防護柵と橋梁高欄の間に隙間があり、児童が身を乗り出して転落する危険性あり。	富山市	防護柵の修繕	○