

富山市庭球場再編方針

令和5年 月

富山市

1 方針の策定にあたって

本市では、公共施設等の管理を長期的な視点で計画的に行い、限られた財源の中で将来にわたって適切な維持管理ができるよう、平成28年12月に富山市公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）を、平成30年3月に総合管理計画に基づく実行計画として富山市公共施設マネジメントアクションプラン戦略編（以下「アクションプラン戦略編」という。）及び実行編（以下「アクションプラン実行編」という。）を策定し、公共施設の再編に取り組んできました。

そのうち、スポーツ施設については、本市は70もの施設を保有しており、その多くで老朽化が進んでいることから、これらの計画に基づき、着実に再編に取り組む必要がありますが、施設の中には総合管理計画の対象となっていない施設もあることから、こうした対象外となっている施設についても再編を進めるため、その方針の策定が必要な状態となっていました。

このことを踏まえ、本市では総合管理計画やアクションプラン戦略編、アクションプラン実行編の対象となっていない施設も含めた再編を進めるため、その第1段階として、まず庭球場の再編に取り組むこととし、本方針は、庭球場の再編を進めていくための方針を定めたものです。

(1) 本方針の目的と考え方

本方針は、総合管理計画の基本方針と同様に、本市の保有するスポーツ施設について、その総量削減と適切な維持管理を行うための、施設再編の方針を定めるものです。

施設再編を進めるにあたっては、施設ごとのハード・ソフトの状況はもちろんのこと、アクションプランにおいても、建物そのものではなく、その機能に着目することとされており、その施設の持つ機能を考慮することが重要であり、同じ機能を持つ施設が多くある施設は、他に同じ機能を持つ施設がない施設と比較し、再編の必要性が高いといえます。


本市におけるスポーツ施設は、施設類型では、多いものから「運動広場」が17施設、「庭球場」が15施設、「体育館」が14施設、「プール」が7施設となっておりますが、このうち、体育館とプールは総合管理計画の対象となっていることから、アクションプランにて再編の方向性を検討することとされています。また、運動広場は、建物もなく、設備も設置していない施設がほとんどであり、老朽化の影響が小さく、維持管理に要する負担も大きくない状況です。

このことから、本市では、まず「庭球場」について、集約化や廃止を行うとともに、維持していく施設については、安全に利用していただけよう適切な維持管理を図ることとします。

(2) 方針の位置づけ

本方針は、富山市公共施設等総合管理計画のスポーツ施設の施設類型別の基本方針と整合を図りながら、富山市公共施設マネジメントアクションプランの再編の基本方針や再編の具体的手法等を準用した庭球場の再編方針として策定するものです。

【計画の体系図】



(3) 方針の対象

本方針の対象とする施設は、別表に記載の施設とします。

2 庭球場の現状

本市では、対象となる15の庭球場が市内の広い範囲に立地しています。また、そのコート数や人工芝、クレーといったコートの種類、夜間照明の有無、老朽化の状況など、その規模や設備は様々であるとともに、庭球場単独で立地しているものや、他のスポーツ施設や公園施設等と複合的に立地しているものもあるなど、その状況は施設ごとに異なっています。

また、15施設のうち、3施設は、コート面の劣化によって利用に際し危険があることから、現在利用を休止しています。

(1) 各庭球場の概要

施設名	馬場記念公園 庭球場	石坂庭球場	五艘庭球場	布瀬南公園 庭球場	蜷川庭球場
所在地	蓮町一丁目4番30号	石坂3452番地3	五艘2番地	布瀬町南三丁目7番地1	赤田50番地
開設年月	昭和52年5月	昭和53年5月	昭和57年4月	平成4年4月	昭和54年4月
敷地面積	馬場記念公園内 3,648.00㎡	呉羽山公園内 2,546.49㎡	1,859.00㎡	布瀬南公園内 4,200㎡	2,027.57㎡
管理区分	指定管理				
施設の概要	クレーコート 3面 アンツーカーコート2面 (アンツーカーコート2面休止中) 管理棟 (木造平屋) 67.76㎡	クレーコート 4面 (うち3面使用不可)	クレーコート 3面 管理棟 33.0㎡ (運動広場と兼用)	全天候型コート 4面	クレーコート 3面

施設名	月岡庭球場	星井町庭球場	呉羽庭球場	西番庭球場	城東ふれあい 公園庭球場
所在地	月岡東緑町四丁目44番地2	西中野町二丁目1番24号	住吉1073番地の3	西番100番地	荒川四丁目1番70号
開設年月	昭和57年4月	平成元年4月	平成元年4月	平成5年9月	平成12年4月
敷地面積	2,280.00㎡	2,163.00㎡	2,752.44㎡	西番運動広場内 1,471.00㎡	城東ふれあい公園内 1,632㎡
管理区分	直営	指定管理		直営	指定管理
施設の概要	全天候型コート 2面 老朽化のため全面休止中 (H24~)	クレーコート 2面 夜間照明 4基	全天候コート 3面 老朽化のため全面休止中 (R3.3~)	砂入り人工芝コート 2面 老朽化のため全面休止中 (R1.8~) 管理棟 43.7㎡ (運動広場と兼用)	砂入り人工芝コート 3面

施設名	富山南総合公園 庭球場	東富山運動広場 庭球場	大山テニス コート	八尾ゆめの森 テニスコート	婦中スポーツラザ テニスコート
所在地	友杉1097番地	米田45番地1	花崎329番地	八尾町下笹原508番地	婦中町板倉269番地1
開設年月	昭和63年9月	平成2年7月	昭和57年11月	平成10年4月	平成12年3月
敷地面積	富山南総合公園内 2,813.10㎡	東富山運動広場内 4,000㎡	3,200㎡	34,000㎡	2,206.00㎡
管理区分	指定管理		指定管理		直営
施設の概要	砂入り人工芝コート 4面 H23南側2面張替 (toto助成) 夜間照明 6基 管理棟 (体育文化センター内)	砂入り人工芝コート 6面 夜間照明 8基 管理棟 200.0㎡ (運動広場と兼用)	砂入り人工芝 4面 H23全面張替 (toto助成)	砂入り人工芝 12面 研修室2 会議室1 わんぱく広場あり	砂入り人工芝 6面 うち北側3面は速星中使用 南側3面は一般使用

(2) 庭球場に関する課題

①施設の老朽化・劣化の進行

本市の庭球場は、昭和50年、60年代に多く整備されており、15施設のうち11施設が整備後30年を経過していることや、屋外施設のため、風雪の影響で劣化も進行しやすいことから、コート面を中心に劣化が進んでいます。

②改修に要する多額の費用


庭球場はコート面を中心に劣化が進んでいますが、その改修には多額の費用が必要となります。多くのスポーツ施設を保有する本市では、すべての施設に対して多額の費用を負担して改修を実施することが難しい状況となっています。

③多数の同種施設

庭球場は、15の市有施設のほか、市内及び本市周辺において、県有施設も多く立地しており、機能が重複している状況です。また、各大会の実施や貸出機能が中心の市有、県有施設とは機能が異なるものの、テニススクールなどを中心とした民間施設も立地しています。

(3) 庭球場の立地状況

本市の庭球場15施設の立地の状況は以下のとおりです。



- ①東富山運動公園庭球場 ②石坂庭球場 ③五艘庭球場 ④馬場記念公園庭球場
⑤呉羽庭球場 ⑥城東ふれあい公園庭球場 ⑦星井町庭球場 ⑧布瀬南公園庭球場
⑨蜷川庭球場 ⑩婦中スポーツプラザテニスコート ⑪西番庭球場 ⑫月岡庭球場
⑬南総合公園庭球場 ⑭大山テニスコート ⑮八尾ゆめの森テニスコート
①岩瀬スポーツ公園テニスコート ②太閤山ランドテニスコート ③常願寺川公園テニスコート
④空港スポーツ緑地テニスコート ⑤常願寺ハイツスポーツ公園テニスコート

3 具体の再編方針

本計画の対象となる各庭球場の規模や設備の状況は異なることから、総合管理計画に定められたスポーツ施設についての基本的な方針における3層構造の考え方を適用し、(1)長寿命化を図る施設、(2)当面は維持していく施設、(3)施設の集約化が望ましい施設、(4)速やかに廃止することが適当と考えられる施設、の4つのグループに分け、それぞれについて、方針を検討することとします。また、その検討に際しては、総合管理計画に定められている、「施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」におけるスポーツ施設の方針と整合を図ることとします。

【庭球場のグループとその再編方針】

(1) 長寿命化を図る施設

- ①対象となる施設：東富山運動公園庭球場、富山南総合公園庭球場、
八尾ゆめの森テニスコート



東富山運動公園庭球場



富山南総合公園庭球場



八尾ゆめの森テニスコート

②今後の取り組み

総合管理計画のスポーツ施設についての基本的な方針を適用し、日常的に、利用者が安全に利用できるよう、施設の状態の把握に努め、その状態に応じた適切な保全を図ることとします。

(2) 当面は維持していく施設

- ①対象となる施設：馬場記念公園庭球場、城東ふれあい公園庭球場、星井町庭球場
布瀬南公園庭球場、婦中スポーツプラザテニスコート、
大山テニスコート



馬場記念公園庭球場



城東ふれあい公園庭球場



布瀬南公園庭球場



星井町庭球場



婦中スポーツプラザテニスコート



大山テニスコート

②今後の取り組み

日常的に、利用者が安全に利用できるよう、用具の交換や軽易な修繕など維持管理に努めることとします。しかしながら、経年劣化や災害等によって不具合が生じ、安全な利用や庭球場としての機能を確保するために大きなコストが必要となった場合は、そのコストと利用状況のほか、地域バランスや利用状況、周辺同種施設の状況等を考慮しつつ、原則廃止することを前提に、その在り方を検討することとします。

(3) 施設の集約化が望ましい施設

①対象となる施設：石坂庭球場、五艘庭球場



石坂庭球場



五艘庭球場

②今後の取り組み

まずは、地元関係者等と意見交換を行い、そこで出た意見や施設の利用状況、コートの状態、跡地利用の可能性等を勘案し、どちらに集約化を行うのかを検討します。そのうえで、維持していく施設について修繕等が必要な場合は、それらの対応を進めていくこととします。

(4) 速やかに廃止することが適当と考えられる施設

①対象となる施設：呉羽庭球場、蜷川庭球場、月岡庭球場、西番庭球場



呉羽庭球場



蜷川庭球場



月岡庭球場



西番庭球場

②今後の取り組み


地元関係者等に、廃止の方針を説明するとともに、跡地利用について意見交換を行うこととします。また、跡地利用については、総合管理計画の方針に基づき、新たな施設の整備は行わないものとします。

4 整備のスケジュール

前項で記載の4つのグループのうち、「長寿命化を図る施設」「当面は維持していく施設」については、施設の状態についての指定管理者等からの情報に基づき、継続して必要な修繕や改修を行っていくこととします。

また、「施設の集約化が望ましい施設」については、地元はその方向性について説明を行い、早期の実現を目指すこととします。

「速やかに廃止することが望ましい施設」については、令和5年度末をもって廃止することを目指し、地元はその方向性について説明するとともに、跡地利用について、意見交換を行うものとします。



5 本方針の目標

本方針は、庭球場についてグループ分けを行い、そのグループごとにそれぞれ取り組むこととしており、特に長寿命化を図る施設や当面は維持していく施設については、その取り組みは数値的に表すことができないものです。

このことから、本方針では、数値目標は設定しませんが、それぞれの方針に従い、市民が安全に

利用できる状態を維持していくとともに、集約化や廃止を図る施設については、できるだけ早期にその実現を目指すこととします。

6 本方針の事業費

本方針の対象となる庭球場の状態は様々であり、また、経年劣化に伴う不具合箇所は想定が困難です。一方、集約化や廃止後の跡地の利用についても地元との意見交換等も必要であり、現時点でその内容を決定することはできません。

このことから、本計画に係る事業費については、実際に改修や修繕等、再編方針に基づく取り組みを行う場合に、その都度積算を行うこととします。

富山市庭球場再編方針対象施設

別表

施設名称	所在地	開設年月	利用者数(人)			稼働率(%)		
			R元	R2	R3	R元	R2	R3
馬場記念公園庭球場	蓮町一丁目4番30号	昭和52年5月	1,601	1,473	1,345	10.8	10.5	13.9
石坂庭球場	石坂3452番地3	昭和53年5月	4,203	3,542	3,078	18.1	17.1	17.8
五艘庭球場	五艘2番地	昭和57年4月						
布瀬南公園庭球場	布瀬南三丁目7番地1	平成4年4月	3,063	2,435	2,931	23.5	22.7	26.6
蜷川庭球場	赤田50番地	昭和54年4月	627	387	537	2.9	1.8	7.7
月岡庭球場	月岡東緑町四丁目44番地2	昭和57年4月	—	—	—	—	—	—
星井町庭球場	西中野町二丁目1番24号	平成元年4月	1,258	1,014	1,031	11.8	10.7	12.6
呉羽庭球場	住吉1073番地の3	平成元年4月	124	52	—	0.9	0.7	—
西番庭球場	西番100番地	平成5年9月	893	—	—	9.5	—	—
城東ふれあい公園庭球場	荒川四丁目1番70号	平成12年4月	4,830	6,974	7,753	38.9	57.1	67.6
富山南総合公園庭球場	友杉1097番地	昭和63年9月	18,820	15,718	15,257	65.5	66.8	71.2
東富山運動広場庭球場	米田45番地1	平成2年7月	16,787	13,515	16,943	51.2	46.1	57.7
大山テニスコート	花崎329番地	昭和57年11月	6,167	5,536	7,441	27.2	27.1	40.0
八尾ゆめの森テニスコート	八尾町下笹原508番地	平成10年4月	8,668	5,357	6,461	10.8	20.5	10.4
婦中スポーツプラザテニスコート	婦中町板倉269番地1	平成12年3月	10,231	9,332	14,170	22.1	19.3	25.8