

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
1	芝園小学校	小中共用棟	H20.1	R	4	5,111	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	H20.1	R	4	5,600	新耐震	-	-
		体育館	H20.1	R	4	1,613	新耐震	-	-
2	西田地方小学校	普通・特別・管理棟	H22.12	R	4	5,292	新耐震	-	-
		体育館	S61.3	R	2	1,193	新耐震	-	-
3	中央小学校	普通・特別・管理棟	H19.12	R	4	9,612	新耐震	-	-
		体育館	H19.12	R	2	1,194	新耐震	-	-
4	柳町小学校	特別教室・管理棟	S42.2	R	1	550	1.17	-	-
		特別教室棟	S42.2	R	3	917	0.82	済(H22)	補強
		特別教室棟	S38.10	R	3	1,240	0.78	済(H22)	補強
		普通・特別教室棟	S39.9	R	3	832	0.75	済(H22)	補強
		普通・特別・管理棟	S41.3	R	3	1,527	0.75	済(H22)	補強
		体育館	H2.3	R	2	1,139	新耐震	-	-
5	桜谷小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	4	618	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S50.2	R	4	2,630	0.76	済(H12)	大改
		体育館	H2.3	R	2	1,104	新耐震	-	-
6	五福小学校	校舎棟	H27.12	R	3	5,917	新耐震	-	-
		体育館	H27.12	R	1	1,046	新耐震	-	-
		クラブハウス棟	H27.12	R	1	275	新耐震	-	-
7	奥田小学校	廊下・昇降口棟	S49.8	R	2	331	0.75	済(H30)	大改
		特別教室・管理棟	S51.10	R	3	2,677	0.79	済(H30)	大改
		普通・特別教室棟	S47.3	R	4	1,211	0.76	済(H28)	大改
		普通・特別教室棟	S49.8	R	4	2,141	0.76	済(H28)	大改
		体育館	H2.3	S	2	1,278	新耐震	-	-
		特別教室棟	R4.8	R	2	403	新耐震	-	-
8	奥田北小学校	特別教室棟	S45.7	R	3	1,020	0.75	済(H30)	大改
		普通教室棟	S48.3	R	3	506	0.75	済(H30)	大改
		普通・特別・給食室棟	S45.3	R	4	4,161	0.75	済(R2)	大改
		廊下・管理棟	S45.7	R	3	452	0.75	済(H30)	大改
		体育館	H22.3	R	1	1,461	新耐震	-	-
9	東部小学校	特別教室・管理棟	H25.9	R	2	1,880	新耐震	-	-
		普通教室棟	H25.9	R	2	1,325	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H27.3	R	2	2,559	新耐震	-	-
		体育館	H5.3	R	2	1,157	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覽

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
10	新庄小学校	特別教室・管理棟	S55.9	R	3	1,059	0.79	済(H24)	大改
		普通・特別教室棟	S47.3	R	3	689	0.77	済(H24)	大改
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	294	0.76	済(H24)	大改
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	1,568	0.76	済(H24)	大改
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,272	0.76	済(H23)	大改
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	839	0.76	済(H23)	大改
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,235	0.76	済(H23)	大改
		廊下・昇降口棟	S48.3	R	3	475	0.76	済(H23)	大改
		普通・特別教室棟	S43.10	R	3	261	0.80	済(H27)	大改
		体育館	H27.3	R	1	1,410	新耐震	-	-
11	新庄北小学校	特別教室棟	H22.1	R	2	1,901	新耐震	-	-
		普通教室棟	H22.1	R	3	4,834	新耐震	-	-
		普通教室棟	H22.1	R	3	2,362	新耐震	-	-
		特別教室棟	H22.1	R	2	960	新耐震	-	-
		体育館	H22.1	R	2	1,096	新耐震	-	-
12	藤ノ木小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	2	1,302	0.75	済(H22)	大改
		普通教室棟	S49.3	R	3	479	0.81	済(H25)	大改
		普通教室棟	S51.7	R	3	1,243	0.81	済(H25)	大改
		普通教室・管理棟	H24.12	R	3	2,144	新耐震	-	-
		特別教室棟	H24.12	R	3	1,315	新耐震	-	-
		普通教室棟	H26.3	R	3	1,908	新耐震	-	-
		特別教室棟	H26.3	R	2	322	新耐震	-	-
		体育館	S57.3	S	1	1,171	新耐震	-	-
13	岩瀬小学校	特別教室棟	H15.7	R	2	1,468	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H15.7	R	2	1,977	新耐震	-	-
		体育館	H22.3	R	1	1,193	新耐震	-	-
14	針原小学校	普通・特別・管理棟	H7.3	R	2	3,323	新耐震	-	-
		普通教室棟	H12.2	R	2	490	新耐震	-	-
		廊下棟	H12.2	S	2	32	新耐震	-	-
		体育館	H3.3	S	2	1,119	新耐震	-	-
15	浜黒崎小学校	普通・特別・管理棟	S41.3	R	2	1,327	0.79	済(R1)	大改
		普通・特別教室棟	H30.8	R	3	1,648	新耐震	-	-
		廊下棟	R2.3	R	2	162	新耐震	-	-
		体育館	H12.3	R	2	929	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H12.3	R	1	205	新耐震	-	-
16	大広田小学校	普通・特別・管理棟	H17.12	R	2	3,126	新耐震	-	-
		特別教室棟	H17.12	R	2	1,669	新耐震	-	-
		普通教室棟	H17.12	R	2	1,980	新耐震	-	-
		体育館	H17.12	R	1	1,256	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
17	豊田小学校	普通・特別・管理棟	H21.1	R	3	4,019	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,701	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,793	新耐震	-	-
		体育館	H20.12	R	2	1,584	新耐震	-	-
18	広田小学校	特別教室棟	S57.3	R	4	1,015	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S61.3	R	3	2,276	新耐震	-	-
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,158	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,438	新耐震	-	-
		廊下棟	H1.3	S	2	176	新耐震	-	-
		体育館	S62.3	S	2	1,231	新耐震	-	-
19	神明小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,667	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,593	新耐震	-	-
		特別教室棟	H15.3	R	2	822	新耐震	-	-
		廊下棟	H15.3	R	2	42	新耐震	-	-
		体育館	H6.3	R	2	1,199	新耐震	-	-
20	堀川小学校	普通・特別教室棟	R4.3	R	3	2,431	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	R4.3	R	3	2,577	新耐震	-	-
		給食室棟	R4.3	R	1	258	新耐震	-	-
		体育館	S63.3	R	2	1,215	新耐震	-	-
21	堀川南小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	3	593	新耐震	-	-
		油庫棟	S59.10	S	4	18	新耐震	-	-
		普通教室棟	S53.6	R	3	782	0.81	済(H14)	大改
		普通・特別・管理棟	S52.5	R	3	2,422	0.78	済(H12)	大改
		普通教室棟	S52.3	R	3	848	0.77	済(H13)	大改
		特別教室棟	S53.6	R	3	929	0.75	済(H14)	大改
		普通教室棟	R3.3	R	3	949	新耐震	-	-
		普通教室棟	R3.3	R	3	91	新耐震	-	-
22	光陽小学校	普通・特別・管理棟	H13.12	R	3	2,739	新耐震	-	-
		特別教室棟	H13.12	R	3	1,561	新耐震	-	-
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,051	新耐震	-	-
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,061	新耐震	-	-
		普通教室棟	H16.3	R	3	341	新耐震	-	-
		体育館	H13.12	R	2	1,581	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
23	山室小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	1,910	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S59.3	R	3	1,746	新耐震	-	-
		普通教室棟	H19.6	R	3	2,288	新耐震	-	-
		管理棟	H19.6	R	3	1,074	新耐震	-	-
		廊下棟	H20.3	S	3	269	新耐震	-	-
		特別教室棟	S46.3	R	3	945	0.76	済(H19)	大改
		体育館	H19.6	R	3	1,386	新耐震	-	-
24	山室中部小学校	普通教室棟	S57.3	R	3	632	新耐震	-	-
		普通教室棟	H17.3	R	2	440	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S52.7	R	3	1,465	0.78	済(H9)	大改
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	1,456	0.76	済(H10)	大改
		普通・特別教室棟	S52.3	R	3	848	0.75	済(H9)	大改
		普通教室棟	S52.7	R	3	957	0.75	済(H10)	大改
		体育館	H23.9	R	1	1,835	新耐震	-	-
25	蜷川小学校	管理棟	S58.3	R	2	333	新耐震	-	-
		普通教室棟	S47.3	R	3	733	0.75	済(H19)	大改
		普通教室棟	S48.3	R	3	952	0.75	済(H19)	大改
		普通教室・管理棟	S50.1	R	3	439	0.75	済(H19)	大改
		普通教室棟	S50.1	R	3	2,413	0.75	済(H20)	大改
		特別教室棟	S50.1	R	3	518	0.75	済(H21)	大改
		特別教室棟	S51.6	R	3	763	0.75	済(H21)	大改
		昇降機棟	H20.10	R	3	43	新耐震	-	-
体育館	H6.3	R	2	1,153	新耐震	-	-		
26	太田小学校	管理棟	S55.3	R	1	209	2.10	-	-
		特別教室棟	S48.3	R	3	580	0.87	済(H26)	大改
		特別教室棟	S53.3	R	3	402	0.87	済(H26)	大改
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	820	0.76	済(H28)	大改
		給食室棟	H24.3	R	1	281	新耐震	-	-
		廊下棟	H24.3	R	3	49	新耐震	-	-
		普通・特別教室・管理棟	H25.8	R	3	2,460	新耐震	-	-
		渡り廊下	H25.8	S	2	71	新耐震	-	-
		渡り廊下	H25.8	R	3	36	新耐震	-	-
		渡り廊下	H28.8	S	2	128	新耐震	-	-
		体育館	H9.3	R	2	1,008	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H9.3	R	1	221	新耐震	-	-
27	菟浦小学校	普通・特別・管理棟	H1.3	R	4	623	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S53.7	R	4	1,302	0.78	済(H17)	大改
		普通・特別・管理棟	S55.3	R	4	2,962	0.76	済(H16)	大改
		体育館	H3.3	S	2	1,132	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
28	熊野小学校	廊下棟	H2.3	S	3	242	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H2.3	R	3	2,022	新耐震	-	-
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,151	0.77	済(H29)	補強
		普通・特別教室棟	S53.3	R	4	701	0.77	済(H29)	補強
		体育館	S63.3	R	2	1,211	新耐震	-	-
29	月岡小学校	特別教室・管理棟	S56.4	R	3	1,604	0.79	-	-
		普通・特別教室棟	S57.3	R	4	1,795	0.78	-	-
		給食室棟	S60.3	R	1	244	新耐震	-	-
		特別教室棟	R4.3	R	4	950	新耐震	-	-
		体育館	H1.3	S	1	1,303	新耐震	-	-
30	新保小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,885	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,211	新耐震	-	-
		特別教室棟	S63.3	R	3	465	新耐震	-	-
		体育館	S61.3	S	2	1,044	新耐震	-	-
31	四方小学校	普通・特別教室棟	H1.3	R	2	2,751	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H1.3	R	2	699	新耐震	-	-
		普通教室棟	H11.9	R	2	213	新耐震	-	-
		体育館	H1.3	R	1	1,033	新耐震	-	-
32	八幡小学校	特別教室棟	S57.3	R	2	400	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,043	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S47.3	R	3	850	0.73	済(H8)	大改
		普通教室・管理棟	S48.3	R	3	526	0.73	済(H9)	大改
		特別教室棟	S48.12	R	3	265	0.73	済(H9)	大改
		体育館	H25.6	R	1	1,132	新耐震	-	-
33	草島小学校	普通・特別・管理棟	H5.3	R	3	3,779	新耐震	-	-
		体育館	H1.3	S	1	1,127	新耐震	-	-
34	倉垣小学校	特別教室棟	S42.2	R	2	506	0.76	済(H30)	大改
		特別教室棟	S53.2	R	2	777	0.79	済(H29)	大改
		普通・特別・管理棟	S43.6	R	2	1,142	0.76	済(H30)	大改
		普通・特別教室棟	S47.10	R	2	473	0.75	済(H29)	大改
		体育館	H17.2	R	1	941	新耐震	-	-
35	呉羽小学校	普通教室棟	S58.3	R	3	1,810	新耐震	-	-
		普通教室棟	S59.3	R	3	1,373	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S60.3	R	4	3,101	新耐震	-	-
		特別教室棟	S62.3	R	4	766	新耐震	-	-
		体育館	S62.3	S	2	1,219	新耐震	-	-
36	長岡小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	3	1,587	新耐震	-	-
		特別教室棟	H7.3	R	2	434	新耐震	-	-
		普通教室棟	S56.3	R	3	1,335	1.01	-	-
		体育館	H2.3	S	2	1,110	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覽

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
37	寒江小学校	特別教室棟	H6.3	R	3	915	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S54.2	R	3	1,120	0.75	済(R1)	補強
		昇降機棟	R1.12	R	3	34	新耐震	-	-
		体育館	H9.3	R	2	957	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H9.3	R	1	222	新耐震	-	-
38	老田小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	803	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.3	R	3	424	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H25.5	R	3	2,210	新耐震	-	-
		体育館	H10.3	R	2	907	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H10.3	R	1	203	新耐震	-	-
39	古沢小学校	特別教室棟	H4.3	R	2	657	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S40.9	R	2	1,408	0.79	済(H25)	大改
		体育館	H13.3	R	2	909	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H13.3	R	1	203	新耐震	-	-
40	池多小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	3	1,860	新耐震	-	-
		体育館	H16.3	R	2	917	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H16.3	R	1	202	新耐震	-	-
41	水橋中部小学校	普通・特別・管理棟	H23.12	R	2	3,624	新耐震	-	-
		体育館	H10.7	R	2	1,115	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震	-	-
42	水橋西部小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	3	1,050	0.75	済(R1)	補強
		廊下棟	S54.10	R	3	148	0.75	済(R1)	補強
		特別教室棟	S53.3	R	3	378	0.76	済(R1)	補強
		特別教室棟	S53.6	R	3	985	0.76	済(R1)	補強
		普通・特別・管理棟	S54.10	R	3	1,448	0.76	済(R1)	補強
		体育館	H16.3	R	1	888	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H16.3	R	1	201	新耐震	-	-
43	水橋東部小学校	普通教室棟	S57.3	S	1	249	新耐震	-	-
		特別教室棟	H3.3	R	2	317	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	S38.3	R	2	379	0.76	済(R1)	補強
		普通・特別教室棟	S39.3	R	2	694	0.76	済(R1)	補強
		体育館	H6.3	R	2	1,088	新耐震	-	-
44	三成小学校 (旧三郷小学校)	普通・特別教室棟	H25.10	R	3	1,829	新耐震	-	-
		管理・特別教室棟	H27.3	R	3	1,332	新耐震	-	-
		体育館	H19.3	R	1	1,239	新耐震	-	-
45	大沢野小学校	特別教室棟	S58.12	R	2	1,175	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H12.3	R	4	5,452	新耐震	-	-
		普通教室棟	H12.3	R	4	2,202	新耐震	-	-
		体育館	H6.2	R	3	2,352	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	52	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	55	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
46	大久保小学校	管理棟	H6.12	R	2	126	新耐震	-	-
		特別教室棟	S60.12	R	2	169	新耐震	-	-
		普通教室棟	R3.12	R	3	182	新耐震	-	-
		普通教室棟	S33.11	R	3	572	0.76	済(R3)	補強
		普通教室棟	S37.10	R	3	285	0.76	済(R3)	補強
		特別教室棟	S54.12	R	3	930	0.76	済(R3)	補強
		普通教室棟	S34.11	R	3	442	0.76	済(R2)	補強
		普通・特別教室棟	S53.12	R	3	359	0.76	済(R2)	補強
		普通・特別教室棟	S53.12	R	2	729	0.76	済(R2)	補強
		特別教室・管理棟	S41.2	R	2	531	0.77	済(R2)	補強
		体育館	S60.12	R	2	1,610	新耐震	-	-
47	船嶽小学校	普通・特別・管理棟	H3.3	R	3	2,825	新耐震	-	-
		体育館	S61.12	R	1	1,062	新耐震	-	-
48	上滝小学校	普通・特別・管理棟	S56.4	R	3	3,400	0.75	済(H28)	大改
		普通教室棟	S56.4	R	3	996	0.77	済(H29)	大改
		体育館・ランチルーム	S56.3	R	3	2,152	0.75	済(R1)	大改
49	大庄小学校	普通・特別・管理棟	S62.3	R	3	3,704	新耐震	-	-
		特別教室棟	S62.12	R	3	728	新耐震	-	-
		特別教室棟	H16.8	R	3	752	新耐震	-	-
		体育館	S62.12	R	3	1,281	新耐震	-	-
50	福沢小学校	普通・特別・管理棟	S60.3	R	2	2,303	新耐震	-	-
		体育館	S60.11	R	2	915	新耐震	-	-
51	小見小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	2	2,264	新耐震	-	-
		体育館	S58.12	S	2	912	新耐震	-	-
52	八尾小学校	普通教室棟	H4.12	R	3	3,100	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	H5.11	R	3	1,014	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.11	R	2	757	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.11	R	1	655	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.11	R	2	689	新耐震	-	-
		体育館	H6.11	R	1	1,363	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H6.11	R	1	249	新耐震	-	-
53	杉原小学校	普通・特別・管理棟	H8.7	R	3	5,382	新耐震	-	-
		普通教室棟	H20.3	R	2	1,019	新耐震	-	-
		体育館	H11.12	R	1	1,377	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H11.12	R	1	204	新耐震	-	-
54	保内小学校	普通・特別・管理棟	H10.7	R	3	4,749	新耐震	-	-
		体育館	H10.7	R	2	1,237	新耐震	-	-
55	檜尾小学校	特別教室・管理棟	H20.12	R	2	883	新耐震	-	-
		普通教室棟	H20.12	R	1	593	新耐震	-	-
		特別教室棟	H20.12	R	2	1,116	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
56	速星小学校	普通教室棟	H22.3	R	3	702	新耐震	-	-
		普通教室棟	H26.12	R	3	1,883	新耐震	-	-
		管理棟	R2.2	R	2	1,146	新耐震	-	-
		普通教室棟	R2.2	R	3	1,437	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	R4.2	R	2	914	新耐震	-	-
		体育館・給食室	H4.2	R	3	2,474	新耐震	-	-
57	鵜坂小学校	普通・特別・管理棟	H1.9	R	3	3,953	新耐震	-	-
		普通教室棟	H7.12	R	3	559	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H22.6	R	3	1,875	新耐震	-	-
		廊下棟	H22.6	R	2	88	新耐震	-	-
		昇降機棟	H22.6	R	3	46	新耐震	-	-
		体育館	H2.12	R	3	1,362	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	H2.12	S	2	48	新耐震	-	-
58	朝日小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	2	810	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,410	新耐震	-	-
		体育館	H5.3	R	2	1,011	新耐震	-	-
59	宮野小学校	普通・特別・管理棟	H11.12	R	3	4,776	新耐震	-	-
		体育館	H15.3	R	2	1,504	新耐震	-	-
60	古里小学校	特別教室棟	S63.3	R	1	412	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,731	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H20.12	R	3	2,232	新耐震	-	-
		廊下棟	H20.12	R	3	413	新耐震	-	-
		廊下棟	H20.12	R	2	41	新耐震	-	-
		体育館	S62.3	R	3	1,321	新耐震	-	-
61	音川小学校	普通・特別・管理棟	H12.7	R	2	3,052	新耐震	-	-
		体育館	H7.3	R	2	968	新耐震	-	-
62	神保小学校	普通・特別・管理棟	S61.8	R	3	3,988	新耐震	-	-
		体育館	S59.1	S	1	935	新耐震	-	-
63	山田小学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	3,025	新耐震	-	-
		体育館	H19.3	R	2	952	新耐震	-	-
64	神通碧小学校	普通・特別・管理棟	H21.11	R	3	2,185	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
1	芝園中学校	普通・特別・管理棟	H20.1	R	4	6,312	新耐震	-	-
		体育館	H20.1	S	2	1,969	新耐震	-	-
		武道場	H20.1	R	1	463	新耐震	-	-
2	堀川中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	388	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S61.3	R	3	863	新耐震	-	-
		特別教室棟	S59.3	R	2	508	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	1,313	1.00	済(H9)	大改
		普通教室・管理棟	S47.3	R	4	720	1.00	済(H9)	大改
		普通・特別教室棟	S48.3	R	4	1,142	1.00	済(H9)	大改
		廊下棟・管理棟	S49.9	R	3	319	0.94	済(H12)	大改
		廊下・昇降口棟	S49.9	R	3	319	0.94	済(H11)	大改
		廊下棟	S51.9	R	3	238	0.94	済(H14)	大改
		普通・特別教室棟	S49.9	R	3	2,444	0.80	済(H12)	大改
		普通・特別教室棟	S51.9	R	3	1,787	0.75	済(H14)	大改
		体育館・武道場	S59.3	R	2	2,001	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	S61.3	S	2	11	新耐震	-	-
3	東部中学校	普通・特別教室棟	S60.3	R	3	1,645	新耐震	-	-
		特別教室棟	S62.3	R	3	729	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	H1.3	R	4	2,298	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S49.3	R	3	693	0.77	済(H30)	補強
		武道場	H4.2	S	1	439	新耐震	-	-
		体育館	H15.3	R	1	1,297	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H15.3	R	1	203	新耐震	-	-
4	西部中学校	普通・特別教室棟	H3.3	R	3	1,094	新耐震	-	-
		特別教室管理棟	R4.2	R	2	2,434	新耐震	-	-
		廊下棟	R4.2	R	1	41	新耐震	-	-
		体育館	S60.3	S	2	1,246	新耐震	-	-
		武道場	H4.3	S	1	440	新耐震	-	-
5	南部中学校	武道場	S60.12	S	1	369	新耐震	-	-
		特別教室棟	H27.1	R	3	1,026	新耐震	-	-
		管理棟	H27.1	R	3	3,279	新耐震	-	-
		普通教室棟	H27.1	R	3	2,728	新耐震	-	-
		体育館	H3.3	S	2	1,250	新耐震	-	-
6	北部中学校	普通教室棟	S57.3	R	4	1,751	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S60.3	R	4	1,772	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	S61.3	R	4	2,145	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.8	R	2	381	新耐震	-	-
		体育館	S61.3	S	2	1,255	新耐震	-	-
		武道場	S63.3	S	1	421	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覽

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
7	新庄中学校	特別教室棟	S58.3	R	4	1,760	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	2,483	0.96	済(H19)	大改
		普通教室・管理棟	S46.4	R	4	2,121	0.75	済(H18)	大改
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,388	0.75	済(H16)	大改
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,685	0.75	済(H15)	大改
		武道場	H1.3	S	1	473	新耐震	-	-
		体育館	H24.3	R	1	1,729	新耐震	-	-
8	岩瀬中学校	特別教室・管理棟	H2.3	R	3	1,409	新耐震	-	-
		特別教室棟	H31.3	R	2	1,144	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H31.3	R	3	3,096	新耐震	-	-
		武道場	S57.3	S	1	353	新耐震	-	-
		体育館	H4.2	S	2	1,298	新耐震	-	-
9	山室中学校	特別教室・管理棟	S59.9	R	4	2,839	新耐震	-	-
		特別教室棟	H2.3	R	2	413	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S54.3	R	4	955	0.75	済(H21)	大改
		特別教室棟	S54.3	R	4	511	0.75	済(H21)	大改
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,561	0.76	済(H20)	大改
		普通教室棟	S48.3	R	4	1,483	0.75	済(H21)	大改
		特別教室棟	H23.3	S	4	110	新耐震	-	-
		体育館	S58.3	S	1	1,116	新耐震	-	-
		武道場	H2.3	S	2	455	新耐震	-	-
10	奥田中学校	特別教室棟	H4.6	R	3	1,877	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S48.3	R	4	1,445	0.79	済(H13)	大改
		普通・特別・管理棟	S49.9	R	4	1,647	0.79	済(H13)	大改
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,683	0.77	済(H16)	大改
		昇降口棟	S49.9	R	3	366	0.76	済(H16)	大改
		普通・特別教室棟	S51.7	R	4	1,716	0.76	済(H17)	大改
		廊下棟・管理棟	S51.7	R	4	611	0.76	済(H17)	大改
		武道場	S57.8	S	1	353	新耐震	-	-
		体育館	H8.3	R	1	1,418	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H8.3	R	1	202	新耐震	-	-
11	大泉中学校	特別教室・管理棟	S61.3	R	3	1,307	新耐震	-	-
		特別教室棟	S62.3	R	3	1,157	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S56.3	R	4	1,690	0.77	済(H29)	大改
		体育館	H2.3	S	1	1,088	新耐震	-	-
		武道場	H3.3	S	1	453	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覽

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
12	月岡中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	4	1,830	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	S59.3	R	4	2,105	新耐震	-	-
		特別教室棟	H7.3	R	2	281	新耐震	-	-
		特別教室棟	H11.3	R	1	261	新耐震	-	-
		体育館	S61.3	S	2	1,131	新耐震	-	-
		武道場	H2.3	S	1	450	新耐震	-	-
13	呉羽中学校	特別教室棟	S60.3	R	3	1,107	新耐震	-	-
		普通教室棟	H18.10	R	4	1,548	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	2,042	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	1,094	新耐震	-	-
		特別教室棟	H20.6	R	3	1,528	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	H20.8	R	3	1,623	新耐震	-	-
		体育館・武道場・特別棟	H18.10	R	3	2,834	新耐震	-	-
14	水橋中学校	普通教室・管理棟	S58.3	R	3	818	新耐震	-	-
		特別教室棟	S61.3	R	4	1,022	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S42.3	R	3	1,236	0.73	済(H8)	大改
		普通教室・管理棟	S47.3	R	3	527	0.73	済(H8)	大改
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,282	0.73	済(H9)	大改
		普通・特別教室棟	S52.2	R	4	540	0.73	済(H9)	大改
		廊下棟	S52.9	S	2	69	0.76	済(H29)	補強
		体育館	H30.1	R	1	1,262	新耐震	-	-
		武道場	H1.3	S	1	428	新耐震	-	-
15	三成中学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,898	新耐震	-	-
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,622	新耐震	-	-
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,407	新耐震	-	-
16	和合中学校	特別教室棟	S61.3	R	3	1,103	新耐震	-	-
		特別教室棟	S61.3	R	3	1,272	新耐震	-	-
		普通教室棟	R3.12	R	3	2,373	新耐震	-	-
		武道場	H3.3	S	1	457	新耐震	-	-
		体育館	H10.7	R	1	1,374	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震	-	-
17	興南中学校	普通・特別・管理棟	S57.11	R	4	3,723	新耐震	-	-
		体育館	S58.3	R	1	1,055	新耐震	-	-
		武道場	S60.2	S	1	397	新耐震	-	-
18	藤ノ木中学校	普通・特別・管理棟	S62.11	R	3	5,782	新耐震	-	-
		廊下棟	S63.3	R	2	80	新耐震	-	-
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,880	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	S63.3	R	2	168	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造: R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
19	大沢野中学校	普通教室棟	S57.3	R	3	3,150	新耐震	-	-
		管理棟	S58.3	R	3	1,633	新耐震	-	-
		特別教室棟	S58.3	R	2	1,925	新耐震	-	-
		特別教室棟	S58.3	R	2	357	新耐震	-	-
		体育館・武道場	S58.3	R	3	3,024	新耐震	-	-
20	上滝中学校	特別教室・管理棟	R3.12	R	2	1,017	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	R3.12	R	3	2,986	新耐震	-	-
21	八尾中学校	普通・特別・管理棟	R4.1	R	3	7,784	新耐震	-	-
		体育館・武道場・給食室棟	R4.1	R	3	3,413	新耐震	-	-
		駐輪場棟	R4.1	R	1	362	新耐震	-	-
22	速星中学校	普通・特別教室棟	S60.8	R	4	3,843	新耐震	-	-
		特別教室棟	H11.9	R	3	709	新耐震	-	-
		管理棟	S51.11	R	1	298	1.12	済(H29)	大改
		普通・特別・管理棟	S51.11	R	4	3,209	0.76	済(H29)	大改
		特別教室棟	H30.1	R	4	939	新耐震	-	-
		昇降口棟	H30.1	R	1	289	新耐震	-	-
		階段室棟	H30.1	S	2	60	新耐震	-	-
23	城山中学校	体育館・武道場	R3.10	R	1	2,418	新耐震	-	-
		特別教室棟	H6.3	R	3	1,954	新耐震	-	-
		廊下棟	H20.3	S	3	82	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H20.3	R	3	3,831	新耐震	-	-
		体育館	H16.2	R	2	1,825	新耐震	-	-
24	山田中学校	体育館	H16.2	R	2	246	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	2,111	新耐震	-	-
25	楡原中学校	体育館・武道場	H19.3	R	2	600	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S56.4	R	4	3,319	0.75	済(H20)	大改
		体育館	S56.11	S	2	910	新耐震	-	-
		武道場	S56.11	R	2	587	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和5年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了 年度(末)	整備方針
1	月岡幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S51.3	R	2	934	0.84	-	-
2	水橋幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S58.3	R	1	618	新耐震	-	-
3	速星幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S59.3	R	1	520	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)