

富山市通学路交通安全プログラム 危険箇所対策一覧表

令和8年3月時点

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
1	07HE402	H28	1	市道区画街路第2104号線	丸の内3丁目地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
2	07HE402	H28	2	市道区画街路第1426号線	安住町地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
3	07HE411	H28	3	市道区画街路第3318号線	東田地方1丁目地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。車両の通行量が多い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
4	07HE402	H28	4	主要地方道 富山高岡線	安野屋2丁目地内	1	芝園	信号の点灯時間が短い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
5	07HE402	H28	5	市道区画街路第1420号線	内幸町から愛宕町2丁目地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
6	07HE402	H28	6	市道区画街路第1426号線	舟橋南町から安住町地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。車両の通行量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
7	07HE402	H28	7	市道区画街路第1513号線	鹿島町1丁目地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
8	07HE411	H28	8	市道 泉庁線	新桜町地内	1	芝園	車両の通行量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
9	07HE402	H28	9	市道区画街路第1423号線	愛宕町2丁目地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
10	07HE404	H28	10	市道区画街路第1709号線	相生町地内	2	西田地方	車道と歩道の境となる白線が部分的に消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
11	07HE404	H28	11	市道区画街路第1709号線	相生町地内	2	西田地方	道路の停止線がはがれている部分がある	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
12	07HE404	H28	12	市道 磯部大泉2号線	磯部町地内	2	西田地方	児童が車道を横断する箇所が危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
13	07HE404	H28	13	市道 神通町蛸川線	布瀬町地内	2	西田地方	交通量が多い。北側から来る車は見えにくく、右折する車も多く、歩行者の信号が短く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
14	07HE404	H28	14	市道区画街路第2507号線	花園町地内	2	西田地方	通学路に深い川があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
15	07HE404	H28	15	市道区画街路第2506号線	花園町地内	2	西田地方	すずかけ通りからの車の出入りが多く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
16	07HE404	H28	16	市道 磯部大泉2号線	西田地方町1丁目地内	2	西田地方	銀行の利用者の車の出入りが多く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
17	07HE404	H28	17	市道 神通町蛸川線	西田地方町2丁目地内	2	西田地方	保育園へ車の出入りがあり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
18	07HE404	H28	18	市道 富山駅根塚線	千石町2丁目地内	2	西田地方	コンビニエンスストアへの車の出入りが多く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
19	07HE404	H28	19	市道 神通町蛸川線	磯部町3丁目地内	2	西田地方	コンビニエンスストアへの車の出入りが多く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
20	07HE413	H28	20	市道区画街路第5010号線	雄山町地内	3	中央	ガードレールが錆びている。	富山市	ガードレールの修繕	○
21	07HE413	H28	21	市道区画街路第3505号線	五番町地内	3	中央	歩道と車道が近すぎる。白線が消えかかっている。	富山市	区画線の引き直し	○
22	07HE413	H28	22	市道区画街路第4304号線	清水町8丁目地内	3	中央	停止線が消えている。	富山県警	停止線の引き直し	○
23	07HE413	H28	23	市道区画街路第4318号線	大泉町3丁目地内	3	中央	停止線が消えている。	富山県警	停止線の引き直し	○
24	07HE413	H28	24	市道区画街路第5007号線	旭町地内	3	中央	停止線が消えかかっている。	富山県警	停止線の引き直し	○
25	07HE304	H28	25	市道 五穀2号線	五穀地内	5	桜谷	用水と道路の境目に柵がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
26	07HE304	H28	26	市道 安養坊4号線	安養坊地内	5	桜谷	用水の柵がないので危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
27	07HE303 07HE304	H28	27	市道 神通町安養坊線	安養坊地内	5	桜谷	車道と歩道の分けが無く危険。	富山市	区画線の設置	○
28	07HE304	H28	28	市道 石坂4号線	石坂地内	5	桜谷	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
29	07HE304	H28	29	市道 神通町安養坊線	安養坊地内	5	桜谷	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
30	07HE304	H28	30	一般県道 小竹諏訪川原線	田刈屋新町地内	5	桜谷	白線が消えていて危険。	富山県	区画線の引き直し	○
31	07HE401	H28	31	市道 寺町線	寺町地内	6	五福	一部区間で車道と歩道の分けが無く危険。	富山市	歩道の整備	○
32	07HE313 07HE411	H28	32	市道 綾北代線	永楽町地内	7	奥田	歩道が狭く、自転車と歩行者が交錯し危険。	富山市	歩道の拡幅 ポラード、クッションドラムを設置	事業中
33	07HE313	H28	33	市道 久方町窪線	四ツ葉町地内	7	奥田	道路が狭く、車道と歩道の分けがない。踏切停止線が消えかかっている。	富山県警	停止線の引き直し	○
34	07HE411	H28	34	市道 城北町3号線	城北町地内	7	奥田	十字路が多く、狭い道路を車が通り抜ける。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
35	07HE313	H28	35	市道 下新2号線	下新本町地内	8	奥田北	道路が狭く、歩行者と車の距離が近く危険。	富山市 学校・地域	交通安全教育、見守り活動	事業中
36	07HE313	H28	36	市道 下新5号線	下新本町地内	8	奥田北	登下校時には、非常に多くの歩行者が通る。幅員が狭いため危険。	富山市	側溝蓋掛け	○
37	07HE411 07HE412	H28	37	市道 西長江茶町線	茶町1丁目地内	9	東部	白線が消えていて、車道と歩道の分けが無く危険。	富山市	区画線の引き直し	○
38	07HE412	H28	38	市道 長江新町12号線	長江新町四丁目地内	9	東部	登下校時には、非常に多くの歩行者が通る。幅員が狭いため危険。	富山市 学校・地域	側溝蓋掛け 交通安全教育、見守り活動	○
39	07HE314	H28	39	一般県道 蓮町新庄線	新庄町(第2)地内	10	新庄	交通量が多いが、信号待ちの場所が狭く危険である。	学校・地域 富山県	交通安全教育、見守り活動 防護柵の設置	○
40	07HE412	H28	40	一般県道 蓮町新庄線	新庄町2丁目地内	10	新庄	交通量が多いが、信号がない横断歩道で危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
41	07HE321	H28	41	国道 8号線	新庄北町地内	11	新庄北	8号線の地下道。抜け道利用の車が多い。地下道内が暗い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
42	07HE421	H28	42	市道 大江千日俣線	大江千日地内	12	藤ノ木	見通しが悪く、交通量が多い。	富山市	カーブミラーの設置	○
43	07HE423	H28	43	市道 開藤木線	藤木地内	12	藤ノ木	横断歩道が消えかかっている。	富山県警	横断歩道の引き直し	○
44	07HE211	H28	44	市道 岩瀬文化町表町線	岩瀬町地内	13	岩瀬	見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
45	07HE212	H28	45	国道 415号線	東富山寿町地内	16	大広田	踏切内に歩行者の歩くスペースが無く危険である。	富山県	自転車歩行者用の地下道を設置 (一般国道415号富山東バイパス)	○
46	07HE312	H28	46	市道 豊田本町1号線	豊田本町4丁目地内	17	豊田	歩道横の側溝が深く、児童が誤って落ちると危険。	富山市	防護柵の設置	○
47	07HE312	H28	47	一般県道 八幡田稲荷線	豊田本町2丁目地内	17	豊田	歩道横の側溝が深く(150cm前後)、児童が誤って落ちると危険な上、一人ではなかなか上がることができない。	富山県	転落防止柵の設置	○
48	07HE214	H28	48	一般県道 八幡田稲荷線	米田町2丁目地内	17	豊田	交通量の多い4車線道路を多くの児童が平面横断している。	富山県	立体横断施設の設置	○
49	07HE312	H28	49	市道 新屋5号線	新屋地内	18	広田	一部区間で車道と歩道の分けが無く危険。	富山市	歩道の整備	○
50	07HE314	H28	50	市道 下奥井広田線	鍋田地内	18	広田	歩道が大変狭く、通学時間帯ははみ出して歩行しやすい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
51	07HE314	H28	51	一般県道 蓮町新庄線	中富居地内	18	広田	道路が狭く、車道と歩道の分けがない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
52	07HE313	H28	52	市道 上赤江1号線	上赤江町1丁目地内	18	広田	駐車場の間の道路なので危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
53	07HE314	H28	53	市道 中富居7号線	上富居2丁目地内	18	広田	交通量が多い。カーブになっていて見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
54	07HE314	H28	54	市道 上赤江8号線	上赤江町1丁目地内	18	広田	交通量が多い。見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
55	07HE313	H28	55	市道 奥田下赤江2号線	上赤江町2丁目地内	18	広田	道幅が狭い。大型トラックなどの交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
56	07HE403	H28	56	主要地方道 富山環状線	羽根地内	19	神明	歩道のすく横に用水があるため、自転車が来ると、左に寄りすぎて落ちる子供がいる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
57	07HE403	H28	57	市道 高田5号線	高田地内	19	神明	車がスピードを出して通る。すれ違いも多く、歩行者は白線内を通るが、接触の危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
58	07HE403	H28	58	主要地方道 富山環状線	羽根地内	19	神明	交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
59	07HE403	H28	59	主要地方道 富山小杉線	久郷地内	19	神明	交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
60	07HE502 07HE511 07HE512	H28	60	市道 草島東線	掛尾地内	20	堀川	除雪した雪が歩道に堆積し、児童の通行を妨げている。	富山市	消雪施設の設置 機械除雪	事業中
61	07HE511	H28	61	市道 大泉南部線	大泉1区南部地内	20	堀川	交通量が多いが歩道がなく、大きな用水は暗渠用水ではない。	富山市	区画線の設置	○
62	07HE511	H28	62	市道 大町本郷線	大町地内	21	堀川南	交通量が多いが車道・歩道共に狭く危険。	富山市 学校・地域	歩道の整備 交通安全教育、見守り活動	事業中
63	07HE513	H28	63	市道 下堀23号線	下堀地内	21	堀川南	横断するのに見通しが悪い。	富山市	カーブミラーの設置	○
64	07HE513	H28	64	市道 本郷町1区3号線	堀川本郷町1区地内	21	堀川南	歩道のすぐ脇に深い用水があり危険。	富山市	防護柵の設置	○
65	07HE513	H28	65	主要地方道 富山環状線	堀地内	21	堀川南	片歩道があるが狭く、歩行空間としては不十分である。	富山県	歩道の整備	○
66	07HE514	H28	66	主要地方道 富山環状線	本郷町3区地内	21	堀川南	道路幅員が狭く、自動車と歩行者が輻輳している。	富山県	歩道の整備	○
67	07HE514	H28	67	主要地方道 富山大沢野線	本郷町3区地内	21	堀川南	道路幅員が極めて狭く、自動車と歩行者が輻輳している。	富山県	歩道の整備	○
68	07HE502	H28	68	主要地方道 富山環状線	黒瀬地内	22	光陽	同心橋が狭く交通量が多いにも関わらず歩道がない。	富山県	路肩拡幅等による歩行空間整備	○
69	07HE414	H28	69	市道 中市不二越町線	中市一丁目地内	23	山室	歩道が狭く、自転車と歩行者が交錯し危険。	富山市	歩道の拡幅(部) 不二越町秋吉線 注意喚起看板の設置	事業中
70	07HE512	H28	70	市道 高屋敷50号線	高屋敷地内	24	山室中部	道路が狭く交通量も多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
71	07HE512	H28	71	市道 松ヶ丘中央線	中川原地内	24	山室中部	車道の幅が狭く、子供とすれ違う車との距離が近い。	富山市	区画線の設置	○
72	07HE513	H28	72	市道 上袋朝菜町線	上袋地内	25	姥川	車の交通量が多く、歩行者と車との距離が近く危険。	富山市	区画線の設置	○
73	07HE211	H28	73	市道 西宮高島町線	高島町2丁目地内	27	萩浦	道が細く、車の出入りが多い、T字路見通しが悪い。	富山市	区画線の設置	○
74	07HE213	H28	74	一般県道 蓮町新庄線	蓮町2丁目地内	27	萩浦	白線が薄い。	富山県	区画線の引き直し	○
75	07HE711	H28	75	主要地方道 立山山田線	青柳新地内	28	熊野	道路線形が悪い、見通し不良となっている。また、道路幅員が極めて狭く、自動車と歩行者が輻輳している。	富山県	歩道の整備	○
76	07HE611	H28	76	一般県道 東猪谷富山線	上野地内	28	熊野	道路幅員が狭く、自動車と歩行者が輻輳している。	富山県	歩道の整備	○
77	07HE711	H28	77	主要地方道 富山大沢野線	青柳新から林崎地内	28	熊野	交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
78	07HE202	H28	78	市道 四方荒屋北窪線	四方北窪地内	31	四方	農業用水路に柵が無い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
79	07HE202	H28	79	市道 四方荒屋線23号線	四方荒屋地内	31	四方	交差点の見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
80	07HE104	H28	80	市道 四方新四方北窪線	四方西岩瀬地内	31	四方	車の交通量が多く危ない。幅員が狭いため危険。	富山市	側溝蓋掛け	○
81	07HE302	H28	81	主要地方道 富山八尾線	追分地内	32	八幡	バス通りであるが、バス停に行くまでの道幅が狭く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
82	07HE204	H28	82	市道 寺島5号線	寺島地内	32	八幡	8号線からの抜け道になっている。信号がなくて車の交通量が多い車道を横断する箇所があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
83	07HE302	H28	83	主要地方道路 富山魚津線	宮尾地内	32	八幡	車の交通量が多い車道を横断する箇所があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
84	07HE213	H28	84	市道 金山新桜ヶ丘1号線	金山新東地内	33	草島	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
85	07HE202	H28	85	一般県道 四方新中茶屋線	布目地内	34	倉垣	歩道が狭い上に、住宅や店舗の前なのでガードレールがない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
86	07HE202	H28	86	一般県道 四方新中茶屋線	つばめ野1丁目地内	34	倉垣	墓地の側で見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
87	07HE303	H28	87	市道 追分茶屋呉羽本町線	呉羽町地内	35	呉羽	歩行者と車の距離が近く、車を避けようとして子供が溝に落ちそうになる。	富山市	側溝蓋掛け	○
88	07HE303	H28	88	市道 追分茶屋呉羽本町線	呉羽町地内	35	呉羽	歩行者と車の距離が近く、車を避けようとして子供が溝に落ちそうになる。	富山市	側溝蓋掛け	○
89	07HE303	H28	89	市道 追分茶屋呉羽本町線	呉羽町地内	35	呉羽	進入禁止にも関わらず車が入ってくる。車の通るスピードが速い。	富山県警	交通指導取締りの実施	○
90	07HE303	H28	90	一般県道 中沖呉羽線	呉羽町地内	35	呉羽	横断歩道前の車の停止線が消えている。	富山県警	停止線の引き直し	○
91	07HE302	H28	91	一般県道 小竹諏訪川原線	長岡地内	36	長岡	車の交通量が多く横断歩道無し。車道を横断する箇所があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
92	07HE301	H28	92	一般県道 小竹諏訪川原線	北代地内	36	長岡	車の交通量が多い車道を横断するので危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
93	07HE301	H28	93	一般県道 四方新中茶屋線	北代地内	36	長岡	交通量が多い交差点での車道の横断があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
94	07HE301	H28	94	一般県道 四方新中茶屋線	北代地内	36	長岡	踏切の横断が危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
95	07HE301	H28	95	市道 北代33号線	北代地内	36	長岡	踏切の横断が危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
96	07HE303	H28	96	一般県道 四方新中茶屋線	北代藤ヶ丘地内	36	長岡	車の交通量が多い車道を横断する箇所があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
97	07HD392	H28	97	市道 呉羽本郷中沖線	本郷中部地内	37	寒江	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
98	07HD294	H28	98	市道 呉羽本郷中沖線	中沖地内	37	寒江	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
99	07HD294	H28	99	市道 呉羽本郷大塚線	大塚地内	37	寒江	交差点付近で車から児童が見えなくて危険。	富山市	カーブミラーの設置	○
100	07HD392	H28	100	市道 野町1号線	野町地内	37	寒江	車道と歩道の分けがなく危険。	富山市	区画線の設置	○
101	07HD393	H28	101	一般県道 東老田白石線	東老田地内	38	老田	車道と歩道、歩道と田圃の間に緑石やガードレールがなく危険。	富山県	カラー舗装	○
102	07HD393	H28	102	一般県道 東老田白石線	東老田地内	38	老田	狭い車道で交通量が多い。用水があって危険。	富山県	路肩拡幅(用水蓋掛)	○
103	07HD491	H28	103	市道 橋谷7号線	橋谷地内	39	古沢	用水路に防護柵がなく危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
104	07HE222 07HE231	H28	104	市道 水橋天瀬川本線	水橋辻ヶ堂地内	42	水橋西部	道路が狭く、歩行者と車との距離が近く危険。	富山市 学校・地域	歩道の整備(部) 大正町池田町線 交通安全教育、見守り活動	事業中
105	07HE231	H28	105	主要地方道 富山魚津線	水橋館町地内	41	水橋中部	車道と歩道の分けがなく危険。	富山県	区画線の設置	○
106	07HE231	H28	106	一般県道 上市水橋線	水橋館町地内	41	水橋中部	交通量が多い。信号待ちの場所が狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
107	07HE231	H28	107	主要地方道 富山魚津線	水橋東天神町地内	41	水橋中部	交通量が多い。信号待ちの場所が狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
108	07HE222	H28	108	市道 西水橋8号線	水橋辻ヶ堂地内	42	水橋西部	用水の周りに柵が無いため危険。積雪時には道路と用水の境が見えにくい。	学校・地域 富山市	交通安全教育、見守り活動 転落防止柵の設置	○
109	07HE222	H28	109	市道 水橋辻ヶ堂新道6号線	水橋辻ヶ堂地内	42	水橋西部	用水の周りに柵が無いため危険。積雪時には道路と用水の境が見えにくい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
110	07HE231	H28	110	一般県道 水橋停車場線	水橋辻ヶ堂地内	42	水橋西部	歩道が狭く、児童が車と接触する危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
111	07HE322	H28	111	市道 水橋企業団地金尾新線	水橋金尾新地内	44	三郷	用水路に緑石のみ。	富山市	転落防止柵の設置	○
112	07HE233	H28	112	主要地方道 立山水橋線	水橋小出地内(小出橋)	45	上条	小出橋のガードレールと手前歩道のガードレールが繋がっていない。	富山県	着脱可能なチェーン柵の設置	○
113	07HE331	H28	113	主要地方道 立山水橋線	水橋石割地内	45	上条	歩道が整備されておらず、狭い路肩を歩いて通学している。	富山県	歩道の整備	○
114	07HE233	H28	114	市道 水橋恋塚高寺線	水橋小出地内	45	上条	カーブミラーはあるが、左右の見通しが悪く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
115	07HE331	H28	115	主要地方道 立山水橋線	水橋専光寺地内	45	上条	上条新町への入口の見通しが悪く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
116	07HE331	H28	116	主要地方道 立山水橋線	水橋石割地内	45	上条	朝の通学、通勤時間帯の交通量が多く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
117	07HE233	H28	117	主要地方道 立山水橋線	水橋小出地内(小出交差点)	45	上条	信号機、横断歩道があるが、交通量が多く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
118	07HE331	H28	118	主要地方道 立山水橋線	水橋北馬場地内	45	上条	横断歩道はあるが、8号線から侵入してくる車に注意が必要。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
119	07HE333	H28	119	市道 水橋北馬場清水堂線	水橋清水堂地内	45	上条	道が狭く、五叉路になっていて見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
120	07HE331	H28	120	市道 水橋高寺田伏1号線	水橋田伏地内	45	上条	道がカーブして見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
121	07HE804	H28	121	市道 大沢野歩道1号線	高内地内	46	大沢野	移動式ガードレールで分けてある歩道が狭く車道に出てしまい危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
122	07HE802	H28	122	市道 岩木長附線	長附地内	45	大沢野	歩行者と車の距離が近くて危険。	富山市	歩道の整備 注意喚起看板の設置	事業中
123	07HE804	H28	123	市道 工業センター高内線	高内地内	46	大沢野	大型車両の交通量が多い。登校時は通行車両の数が多いためなかなか交差点を渡ることができない。	国土交通省	バイパスの整備（大沢野富山南連絡道路）	○
124	07HE804	H28	124	一般県道 八尾大沢野線	高内地内	46	大沢野	信号のない交差点トラックなどがよく通る。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
125	07HE804	H28	125	一般県道 八尾大沢野線	高内地内	46	大沢野	車の交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
126	07HE804	H28	126	一般県道 八尾大沢野線	稲代地内	46	大沢野	トラックなど交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
127	07HE804	H28	127	市道 東大久保八木山線	八木山地内	46	大沢野	歩行者と車の距離が近い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
128	07HE702	H28	128	市道 下大久保7号線	下大久保(3区)地内	47	大久保	水路に蓋がなく危険。	富山市	防護柵の設置	○
129	07HE704	H28	129	市道 塩下大久保線	下大久保字十番割地内	47	大久保	歩道面に凹凸が多く、砂利の部分もあり、雨が降ると深い水たまりができる。	富山市	舗装修繕	○
130	07HE704	H28	130	市道 大沢野大久保線	下大久保(4区)地内	47	大久保	歩道と車道の区別がなく危険。	富山市	区画線の設置	○
131	07HE704	H28	131	市道 大沢野大久保線	下大久保(1区)地内	47	大久保	歩道と車道の区別がなく危険。	富山市	区画線の設置	○
132	07HE811	H28	132	市道 旭ヶ丘街区3号線	坂本地内	48	船峠	側溝が開渠となっており、児童が誤って落ちると危険。	富山市	側溝蓋掛け	○
133	07HE704 07HE713	H28	133	市道 小黒下大久保線	下大久保地内	46	大久保	歩行者と車の距離が近くて危険。	富山市	歩道の整備 注意喚起看板の設置	事業中
134	07HE711	H28	134	市道 小黒下大久保線	小黒地内	48	船峠	歩行者と車の距離が近くて危険。	富山市	歩行空間の整備	○
135	07HE811	H28	135	市道 万願寺二松線	二松地内	48	船峠	ガードレールが壊れていて（切れている）用水の角が空いていて危険。	富山市	防護柵修繕	○
136	07HE811	H28	136	主要地方道 富山大沢野線	二松地内	48	船峠	見通しが悪い道路状況の中、車がスピードを出している。	富山県警	交通指導取締りの継続	○
137	07HE731	H28	137	一般県道 上滝山室線	上滝地内	48	上滝	道路幅員が極めて狭く、自動車と歩行者が輻輳している。	富山県	歩行空間を整備	○
138	07HE722	H28	138	主要地方道 立山山田線	中滝地内	49	上滝	車の交通量が多い車道を横断する箇所（横断歩道あり）。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
139	07HE722	H28	139	主要地方道 立山山田線	中滝地内	49	上滝	車の交通量（右・左折車多し）が多い交差点を横断する箇所（横断歩道・信号あり）。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
140	07HE731	H28	140	市道 中滝5号線	上滝地内	49	上滝	道幅が狭く、見通しの悪い十字路。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
141	07HE721 07HE722	H28	141	市道 大庄小学校線	南大場から善名地内	50	大庄	歩行者と車の距離が近くて危険。	富山市	歩道の整備	○
142	07HE723	H28	142	市道 文珠寺東福沢線	東福沢（津毛）地内	51	福沢	見通しが悪く、車の交通量が多く危険。	学校・地域 富山市	交通安全教育、見守り活動 区画線の設置	○
143	07HE714	H28	143	主要地方道 立山山田線	東福沢（3区）地内	51	福沢	車の交通量が多い車道を横断する箇所があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
144	07HE714	H28	144	主要地方道 立山山田線	東福沢（5区）地内	51	福沢	歩道が狭く、歩行者と車の距離が近くて危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
145	07HE844	H28	145	主要地方道 富山上滝立山線	和田地内	51	小見	道路線形が悪いため、見通し不良となっている。また、道路幅員が極めて狭く、自動車と歩行者が輻輳している。	富山県	バイパスの整備	○
146	07HD893	H28	146	市道 東町苑町線	八尾町東町地内	53	八尾	片側が崖になっており、ポールとロープはあるが、踏み外すと、大事故につながる。	学校・地域 富山市	交通安全教育、見守り活動 ガードレール又は防護柵の設置	○
147	07HE703	H28	147	市道 保内神通線	八尾町中神通地内	54	杉原	歩行者と車の距離が近くて危険。	富山市	歩道の整備	○
148	07HD794	H28	148	主要地方道 立山山田線	八尾町大杉地内	54	杉原	信号・横断歩道の無い県道を小中学生が渡ることが慣例になっている。	学校・地域 富山県警	交通安全教育、見守り活動 横断歩道の設置	○
149	07HD891	H28	149	市道 鏡町水谷線	八尾町福島地内	55	保内	側溝の壁が広がり、蓋が落ちそうな状況となっており危険。	富山市	側溝の補修	○
150	07HD791	H28	150	国道 472号線	八尾町館本郷地内	55	保内	車道と歩道の分けがなく危険。	富山県	区画線の引き直し	○
151	07HD891	H28	151	市道 保内神通線	八尾町妙川寺地内	55	保内	指示表示（横断歩道又は自転車横断帯あり）がほとんど消えている。	富山県警	指示表示の引き直し	○
152	07HD894	H28	152	一般県道 掛畑井田新線	八尾町小長谷地内	56	櫻尾	歩道が非常に狭い。	富山県	歩道の整備	○
153	07HD594	H28	153	市道 袋倉倉線	婦中町袋倉地内	57	速星	歩道がなく、道路脇が用水である。過去に児童が用水に誤って落ちる事故も発生しており危険。	富山市	転落防止柵の設置	○
154	07HE501	H28	154	市道 羽根新塚原線	婦中町羽根地内	58	鷺坂	側溝が開渠となっており、児童が誤って落ちると危険。	富山市	側溝蓋掛け	○
155	07HE503	H28	155	市道 上田島上善田線	婦中町上善田地内	58	鷺坂	白線が薄いところや消えているところがある。	富山市	区画線の引き直し	○
156	07HE501	H28	156	市道 希望ヶ丘ニュータウン団地線	婦中町希望ヶ丘地内	58	鷺坂	歩道の白線が消えかかっている。	富山市	区画線の引き直し	○
157	07HE501	H28	157	市道 鷺坂速星線	婦中町下善田地内	58	鷺坂	信号待ちの児童が待つスペースが狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
158	07HE501	H28	158	市道 鷺坂速星線	婦中町田島地内	58	鷺坂	信号待ちの児童が待つ歩道が狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
159	07HD494 07HD592	H28	159	市道 小泉下条線	婦中町小泉地内	59	朝日	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
160	07HD494	H28	160	市道 安田線	婦中町安田地内	59	朝日	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
161	07HD494	H28	161	主要地方道 富山庄川線	婦中町安田地内	59	朝日	車の交通量の多い三叉路での横断する箇所の横断危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
162	07HD592	H28	162	市道 友坂小学校線	婦中町友坂地内	59	朝日	見通しが悪く、横断が危険。登校時の車の交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
163	07HD493	H28	163	市道 下条友坂線	婦中町総野地内	59	朝日	幅の狭い坂道。見通し悪いカーブあり。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
164	07HD494	H28	164	主要地方道 富山外郭環状線	婦中町友坂地内	59	朝日	白線が消えていて危険。登下校時の交通量が多い。坂道と続いているため、車のスピードが出やすい。	学校・地域 富山県	交通安全教育、見守り活動 区画線の引き直し	○
165	07HE603	H28	165	市道 堀道喜島線	婦中町地角地内	60	宮野	深い用水路の側を歩くので危険。	富山市	転落防止柵の設置	○
166	07HE603	H28	166	市道 地角新屋線	婦中町新屋地内	60	宮野	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
167	07HE601	H28	167	市道 速星萩島線	婦中町持田地内	59	宮野	側溝が開渠となっており、児童が誤って落ちると危険。	富山市 学校・地域	側溝蓋掛け 交通安全教育、見守り活動	○
168	07HD692	H28	168	一般県道 館本郷添島線	婦中町道場地内	60	宮野	車の交通量が多い上、歩道が狭いために歩行者は車とすれすれな状況であり危険。	富山県	路肩拡張（用水蓋掛）	○
169	07HE701	H28	169	主要地方道 富山八尾線	婦中町広田地内	60	宮野	車の交通量が多い上、歩道が狭いために歩行者は車とすれすれな状況であり危険。	富山県	歩道の整備	○
170	07HD792	H28	170	主要地方道 富山八尾線	婦中町広田地内	60	宮野	車の交通量が多い上、路肩が狭く歩道が未整備である。	富山県	歩道の整備	○
171	07HD593	H28	171	市道 羽根新町線	婦中町羽根地内	61	古里	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
172	07HD593	H28	172	市道 長沢千里線	婦中町長沢地内	61	古里	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
173	07HD584 07HD593	H28	173	市道 長沢下瀬線	婦中町長沢地内	61	古里	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
174	07HD593	H28	174	市道 羽根蓮花寺線	婦中町羽根地内	61	古里	側溝が開渠となっており、児童が誤って落ちると危険。	富山市	側溝蓋掛け	○
175	07HD683	H28	175	市道 桜峠野線	婦中町外輪野地内	62	音川	車道と歩道を区分する白線が不鮮明、または、消えてしまっている。	富山市	区画線の引き直し	○
176	07HD683	H28	176	市道 鶯谷津原線	婦中町鶯谷地内	62	音川	車道と歩道を区分する白線が不鮮明、または、消えてしまっている。	富山市	区画線の引き直し	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
177	07HD62 07HD63 07HD64	H28	177	市道 長沢下瀬線	婦中町下瀬地内	62	音川	車道と歩道を区分する白線が不鮮明、または、消えてしまっている。	富山市	区画線の引き直し	○
178	07HD691	H28	178	一般県道 小倉倉倉線	上吉川地内	63	神保	白線は引いてあるが、幅が狭い。積雪時は、車道を歩かなくてはいけない。また、底の深い用水に落下する危険性も高い。	富山県	路肩拡張(用水蓋掛)	○
179	07HE413	H29	1	市道 磯部大泉線	大泉町2丁目地内	3	中央	蓋のない側溝が多く、また街路樹の根上りにより歩道に段差が生じている。	富山市	側溝蓋掛け、歩道補修 植栽の剪定	事業中
180	07HE411 07HE413	H29	2	市道 大泉線	辰巳町2丁目地内	3	中央	蓋のない側溝が多く、また街路樹の根上りにより歩道に段差が生じている。	富山市	側溝蓋掛け、歩道補修 植栽の剪定	事業中
181	07HE411 07HE413	H29	3	市道 大泉稲荷線	旭町地内	3	中央	蓋のない側溝が多く、また街路樹の根上りにより歩道に段差が生じている。	富山市	側溝蓋掛け、歩道補修 植栽の剪定	事業中
182	07HE411	H29	4	一般県道 八幡田稲荷線	稲荷町1丁目地内	4	柳町	歩道橋全体に風除けのためのパネルが張られており、見通しが悪く、自転車等の接触を起しやす。	富山県	パネルの上半分の撤去、又は透明のパネルに替替え	○
183	07HE411	H29	5	国道 41号線	柳町2丁目3地内 泉町1丁目3地内	4	柳町	歩道橋全体に風除けのためのパネルが張られており、見通しが悪く、自転車等の接触を起しやす。	国土交通省	階段部/パネルの上部撤去及び注意喚起看板設置	○
184	07HE411	H29	6	市道 大泉稲荷線	東町2丁目交差点	4	柳町	しののめ通りを東西に渡る歩行者用信号がないため、南北を渡る自動車等を見落としやす。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
185	07HE411	H29	7	市道区画街路第3920号線	柳町4丁目地内	4	柳町	鮮魚店横に横断歩道がないため南北から来る自動車を見落としやす。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
186	07HE411	H29	8	市道区画街路第3921号線	弥生町2丁目地内	4	柳町	蓋のない側溝が多い。	富山市	側溝蓋掛け	○
187	07HE304	H29	9	一般県道 小竹諏訪川原線	桜谷みどり町地内	5	桜谷	白線が消えかけていて危険	富山県	区画線の引き直し	○
188	07HE304	H29	10	市道 石坂北線	石坂地内	5	桜谷	登坂時抜け道としてスピードを出した車が通り危険	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
189	07HE304	H29	11	市道 石坂駒見線	田刈屋地内	5	桜谷	道路を横断して学校敷地に入ってくるが、横断歩道が無い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
190	07HE304	H29	12	市道 田刈屋五股線	田刈屋地内	5	桜谷	交差点を渡る所であるが、横断歩道が無い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
191	07HE304	H29	13	市道 神通町安養坊線	安養坊地内(安養坊橋)	5	桜谷	用水の柵の高さが低く、腐食している	富山市	転落防止柵の修繕	○
192	07HE304	H29	14	市道 田刈屋五股線	田刈屋地内	5	桜谷	途中から歩道の白線が両側とも無くなる。	富山市	区画線の設置	○
193	07HE401	H29	15	市道 寺町15号線	寺町4区地内	6	五福	市道から(一)西富山停車場線に出る際、柵・柵により南東側の見通しが悪い。	富山市	カーミラーの設置	○
194	07HE311	H29	16	市道 興人団地17号線	下新北町3区地内	8	奥田北	十字路交差点を西側から見たとき、家屋・柵により東側・西側の見通しが悪い。	富山市	カーミラーの設置	○
195	07HE411 07HE413	H29	17	市道 宝町大泉東町線	清水元町地内	9	東部	蓋のない側溝が多く、また街路樹の根上りにより歩道に段差が生じている。	富山市	側溝蓋掛け、歩道補修 植栽の剪定	事業中
196	07HE413	H29	18	市道区画街路第5201号線	元町二丁目地内	9	東部	市道から(主)富山立山公園線に出る際に、柵により東側歩道の見通しが悪い。	富山市	カーミラーの設置	○
197	07HE323	H29	19	市道 新庄町10号線	上飯野新町2丁目地内	11	新庄北	見通しが悪い。横断児童が多い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
198	07HE223	H29	20	国道 415号線	下飯野地内	14	針原	交通量が多い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
199	07HE213	H29	21	一般県道 蓮町新庄線	大島4丁目地内	17	豊田	S字カーブが連続しており、車からは歩行者がわかりにくく、見通しが悪い地形である。	富山県	路面表示の引き直し	○
200	07HE403	H29	22	主要地方道 富山環状線	高田地内	19	神明	深いところに用水が流れているが、蓋がないため落ちると危険である。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
201	07HE403	H29	23	主要地方道 富山小杉線	久郷地内	19	神明	歩道の白線が消えており、止まれる白線もないため、スピードを出した車が子供たちの横を走り抜けることがあり、危険である。	富山県	区画線の引き直し	○
202	07HE502	H29	24	市道 堀川西99-2号線	根塚町2丁目地内	22	光陽	市道から(主)富山笹津線に出る際、柵により北側の見通しが悪い。	富山市	カーミラーの設置	○
203	07HE414	H29	25	市道 中市不二越町線	秋吉新町地内	23	山室	道幅が狭く、縁石がわずかで歩道と車道の境目がなくなるところがある。	富山市	区画線の設置	○
204	07HE414	H29	26	市道 中市不二越町線	秋吉新町地内(山室橋)	23	山室	橋の柵に柵がない。橋の柵が低い。	富山市	転落防止柵の修繕	○
205	07HE414	H29	27	市道 山室大泉1号線	山室地内	23	山室	右折・左折で入ってくる車、大通りに出ようとする車が多い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
206	07HE414	H29	28	市道 山室大泉1号線	山室地内	23	山室	抜け道に使いスピードを出す車が多い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
207	07HE611	H29	29	市道 小杉32号線	小杉町地内	25	蛸川	T字路交差点を南側から見たとき、家屋により東側の見通しが悪い。	富山市	カーミラーの設置	○
208	07HE514	H29	30	一般県道 上滝山室線	太田地内	26	太田	カーブであるため、見通しが悪い。	富山県	道路改良	○
209	07HE512	H29	31	主要地方道 富山大沢野線	太田北区地内	26	太田	横断歩道がない。交通量が多い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
210	07HE613	H29	32	市道 下熊野吉岡線	悪王寺、吉岡地内	28	熊野	歩道がない。積雪時、道がふさがって通れない。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
211	07HE614	H29	33	主要地方道 富山外郭環状線	月岡町4丁目地内	29	月岡	通学路であり、車通りが多いが、歩道に縁石がない。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
212	07HE614	H29	34	市道 月見町17号線	月見町2丁目地内	29	月岡	十字路交差点を北東側から見たとき、家屋により南東側の見通しが悪い。	富山市	カーミラーの設置	○
213	07HE604	H29	35	主要地方道 富山笹津線	新保地内	30	新保	登校時100人以上の児童が通るが、待機場所がとも狭く、巻き込み事故の危険がある。学校へ行くために二段階で横断する必要があるが、横断可能時間が短い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
214	07HE604	H29	36	主要地方道 富山笹津線	新保地内	30	新保	登校時100人以上の児童が通るが、待機場所がとも狭く、巻き込み事故の危険がある。学校へ行くために二段階で横断する必要があるが、横断可能時間が短い。	富山県警	青色点灯時間の延長	○
215	07HE602	H29	37	主要地方道 富山笹津線	任海地内	30	新保	通学路に沿って流れている用水に蓋がなく危険。今年度、用水に転落する事故が複数発生して緊急性が高い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
216	07HE204	H29	38	市道 寺島5号線	寺島地内	32	八幡	道路反対側へ渡るための横断歩道がない	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
217	07HD491 07HD493	H29	39	市道 花木古沢線	古沢地内	39	古沢	歩道と車道の境が不明確で危険。	富山市	区画線の引き直し	○
218	07HD491 07HD492	H29	40	市道 花木古沢線	古沢地内	39	古沢	歩道と車道の境が不明確で危険。	富山市	区画線の引き直し	○
219	07HD491	H29	41	市道 古沢2号線	古沢地内	39	古沢	十字路交差点を北西側から見たとき、家屋により北東側・南東側の見通しが悪い。	富山市	カーミラーの設置	○
220	07HD493	H29	42	一般県道 宮ヶ谷北押川線	西押川地内	40	池多	歩道の幅が狭い。白線が見えにくい。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
221	07HD493	H29	43	一般県道 宮ヶ谷北押川線	池多地内	40	池多	道路の幅が狭い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
222	07HE231	H29	44	一般県道 上市水橋線	水橋籠町地内	41	水橋中部	車の交通量が多いが、白線も歩道もない。	富山県	区画線の設置、カラー舗装(路肩)	○
223	07HE231	H29	45	一般県道 上市水橋線	水橋籠町地内	41	水橋中部	横断歩道のないT字路。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
224	07HE231	H29	46	市道 水橋籠等1号線	水橋籠等町地内	42	水橋西部	横断歩道がなく、子供が横断するとき危険である。また、子供が横断してこくことに運転手も気づきにくい。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
225	07HE804	H29	47	国道 41号線	高内地内	46	大沢野	歩道橋階段が凸凹していて歩きにくい。	国土交通省	歩道橋補修	○
226	07HE802	H29	48	市道 岩木長附線	長附地内	46	大沢野	車の交通量が多く信号がない。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
227	07HE802	H29	49	市道 工業センター線	長附地内	46	大沢野	車の交通量が多く信号がない。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
228	07HE802	H29	50	市道 工業センター線	長附地内	46	大沢野	車の交通量が多く信号がない。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
229	07HE802	H29	51	市道 工業センター線	上二杉地内	46	大沢野	車の交通量が多く信号がない。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
230	07HE804	H29	52	市道 工業センター線	高内地内	46	大沢野	停止線が消えかかっている。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
231	07HE902	H29	53	主要地方道 砺波細入線	長川原地内	46	大沢野	見通しが悪い。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○
232	07HE804	H29	54	市道 稲代下夕林線	西大沢地内	46	大沢野	道路北側に水路があり、転落の危険性がある。	富山市	転落防止柵の設置	○
233	07HE802	H29	55	市道 花園町街区1号線	長附地内	45	大沢野	道路の側溝が開渠であるため、転落の危険性がある。	富山市	側溝蓋掛け	○
234	07HE811	H29	56	市道 東新町街区2号線	上大久保地内	46	大沢野	道路の側溝が開渠であるため、転落の危険性がある。	富山市	側溝蓋掛け	○
235	07HE813	H29	57	主要地方道 富山大沢野線	大野地内	48	船峯	信号なし。道幅広いが自動車が高速で走っている。	学校・地域	交通安全活動、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
236	07HE813	H29	58	市道 直坂大野線	大野地内	47	船峠	用水に転落の危険あり。	富山市	転落防止柵の設置	○
237	07HE713	H29	59	一般県道 大沢野大山線	万願寺地内	48	船峠	信号なし。道幅狭いが自動車が高速で走ってくる。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
238	07HE731	H29	60	主要地方道 立山山田線	上滝地内	49	上滝	見通しが悪く車から児童が見えなくて危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
239	07HE844	H29	61	市道 小見亀谷線	亀谷地内	52	小見	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
240	07HD891	H29	62	市道 鏡町水谷線	八尾町福島元村地内	53	八尾	落ちると危険なのに柵がない。	学校・地域	交通安全教育・見守り活動	○
241	07HD893	H29	63	主要地方道 砺波細入線	八尾町福島上野地内	53	八尾	横断歩道がない。	富山県警	横断歩道設置	○
242	07HD893	H29	64	市道 西町横通り線	八尾町東町地内	53	八尾	白線がない。	学校・地域	交通安全教育・見守り活動	○
243	07HD891	H29	65	一般県道 千里八尾線	八尾町福島第一地内	53	八尾	用水が有り、落ちたら危ない	富山県	側溝蓋掛け	○
244	07HD891	H29	66	市道 鏡町水谷線	八尾町福島上野地内	52	八尾	木の根が出ていてつまづく可能性がある。	富山市	路面修繕	○
245	07HD894	H29	67	一般県道 掛畑井田新線	八尾町檜尾地内	56	檜尾	坂道で見通しが悪く道路・歩道ともに幅が狭い。交通量多し。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
246	07HD894	H29	68	一般県道 掛畑井田新線	八尾町小長谷地内	56	檜尾	歩道が非常に狭い。拡張された箇所も未舗装のままである。	富山県	歩道の整備	○
247	07HD894	H29	69	一般県道 掛畑井田新線	八尾町小長谷地内	56	檜尾	県道の往来が激しく横断に危険を伴う。	富山県警	横断歩道の設置	○
248	07HD594	H29	70	市道 速星9号線	婦中町速星地内	57	速星	学校から南北方向へ通行する児童がいるが、東や南から来て角で右左折する車や、児童館へ向かう車が一旦停止しない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
249	07HD594	H29	71	市道 袋笹倉線	婦中町袋地内	57	速星	歩道がなく、道路脇が用水である。7月の集中豪雨の際にはかなり増水した。過去には児童が用水に誤って落ちる事故も発生している。	富山市	転落防止柵の設置	○
250	07HD594	H29	72	市道 速星堀線	婦中町砂子田地内	57	速星	車の通行量が多い道路だが、横断歩道のみであるため、ほとんどの車が停止しない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
251	07HD594	H29	73	市道 砂子田若葉台線	婦中町砂子田地内	57	速星	見通しの悪い曲がり角であるが、車が減速しないまま通行するため、危険である。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
252	07HD594	H29	74	一般県道 婦中平岡線	婦中町速星地内	57	速星	車の通行量が多いが、踏切内には歩道がないため、歩行者が車のすぐそばを通っている。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
253	07HE501	H29	75	市道 羽根新塚原線	婦中町羽根新地内	58	鶴坂	交差点北東側に生垣や建物があり、見通しの悪い交差点であるため。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
254	07HD592	H29	76	市道 西本郷御門線	婦中町西本郷	58	鶴坂	道路東側に水路があり、転落の危険性がある。	富山市	転落防止柵の設置	○
255	07HE601	H29	77	市道 堀土淵線	ねむの木地内	60	宮野	車の交通量が多い車道を横断しなければいけない	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
256	07HD593	H29	78	市道 新町二本榎線	婦中町新町地内	61	古里	路側帯の白線が消えかけていて危険	富山市	区画線の引き直し	○
257	07HD591 07HD593	H29	79	市道 小長沢下邑線	婦中町小長沢地内	61	古里	路側帯の白線が消えていて危険	富山市	区画線の引き直し	○
258	07HD584 07HD682	H29	80	市道 小長沢二本榎線	婦中町長沢地内	61	古里	路側帯の白線が消えていて危険	富山市	区画線の引き直し	○
259	07HD593	H29	81	市道 下邑3号線	婦中町下邑地内	61	古里	路側帯の白線が消えていて危険	富山市	区画線の引き直し	○
260	07HD881	H29	82	市道 小島南前田線	山田小島地内	64	山田	停止線が消えかけており危険	富山県警	停止線の引き直し	○
261	07HD883	H29	83	市道 中央公民館線	山田湯地内	64	山田	白線が消えている	富山市	区画線の引き直し	○
262	07HD881	H29	84	主要地方道 富山庄川線	山田中村地内	64	山田	カーブの先に横断歩道があり、見通しが悪く危険	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
263	07HE404	H30	1	市道区画街路第1707号線	西田地方町1丁目地内	2	西田地方	歩行者と車との距離が近い	富山市	側溝の蓋掛け	○
264	07HE413	H30	2	市道区画街路第4207号線	清水町5丁目地内	3	中央	歩道と車道の境界線の白線が消えかけている。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
265	07HE413	H30	3	主要地方道 富山立山公園線	元町1丁目6番	3	中央	停止線、横断歩道が消えかけている。	富山県警	白線の引き直し	○
266	07HE413	H30	4	市道区画街路第4105号線	清水町1丁目地内	3	中央	歩道と車道の境界線の白線が消えかけている。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
267	07HE411	H30	5	市道区画街路第3806号線	弥生町1丁目地内	4	柳町	歩行者と車との距離が近い	富山市	側溝の蓋掛け	○
268	07HE411	H30	6	市道 稲荷町北新町線	柳町1丁目地内	4	柳町	通学時、抜け道のような道になり、車の交通量が多い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
269	07HE311	H30	7	市道 下新中島2号線	下新北町地内	8	奥田北	歩行者と車との距離が近い	富山市	側溝の蓋掛け	○
270	07HE414	H30	8	市道 長江不二越町線	長江本町地内	9	東部	用水と道路の間にガードレールがなく、転落の危険がある。	学校・地域	交通安全教育・見守り活動	○
271	07HE411	H30	9	市道 西長江柴町線	柴町1丁目地内	9	東部	富山地方鉄道の踏切を多くの児童が通過する。遮断機はあるが電車が近付きすぎると危険である。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
272	07HE314	H30	10	一般県道 蓮町新庄線	新庄町(第2)地内	10	新庄	交通量が多いが、信号待ちの場所が狭く危険である。	富山県	ガードレールの設置	○
273	07HE421	H30	11	その他道路(農道・私道)	新庄町(新園町)地内	10	新庄	用水路に柵がなく、積雪時は用水との項目が分からず危険である。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
274	07HE421	H30	12	国道 41号線	新庄町3丁目地内	10	新庄	横断歩道に信号がなく、車の信号も複雑なので危険である。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
275	07HE421	H30	13	一般県道 新庄大山線	新庄町(新園町)地内	10	新庄	V字路の横断歩道に信号がなく、交通量も大変多いので危険である。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
276	07HE412	H30	14	市道 新庄綾田線	西新庄町地内	10	新庄	線路との境に柵がなく、危険である。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
277	07HE323	H30	15	国道 41号線	新庄銀座3丁目地内	11	新庄北	歩行者用の信号機がない。	富山県警	信号機の設置	○
278	07HE423	H30	16	市道 開藤木線	藤木地内(用水路横)	12	藤ノ木	転落防止用ガードレールがない	富山市	防護柵の設置	○
279	07HE423	H30	17	市道 開藤木線	藤木地内(本庄内科前)	12	藤ノ木	横断歩道の幅が狭い	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
280	07HE423	H30	18	市道 開藤木線	藤木地内(藤木公園前道路)	12	藤ノ木	道幅が狭く交通量が多い	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
281	07HE423	H30	19	一般県道 流杉町袋線	藤木地内	12	藤ノ木	横断歩道がなく交通量が多いため迂回している	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
282	07HE423	H30	20	市道 大島藤木線	藤木地内	12	藤ノ木	横断歩道がない	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
283	07HE423	H30	21	主要地方道 富山立山公園線	開地内	12	藤ノ木	用水のためのガードレールに隙間がある	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
284	07HE423	H30	22	一般県道 新庄大山線	開地内	12	藤ノ木	横断歩道がない	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
285	07HE211	H30	23	市道 西の宮中田線	西宮地内	13	岩瀬	踏切の横断が危険。道路の路側帯の白線が片側のみ。	富山市	区画線の設置	○
286	07HE222	H30	24	主要地方道 富山魚津線	浜黒崎地内	15	浜黒崎	東側からの車に対する交通規制の標識が手前の電柱にあり、分かりにくい	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
287	07HE123	H30	25	主要地方道 富山魚津線	日方江地内	15	浜黒崎	ぎりにぎりに民家が建っており、路肩の白線のみで歩道がない	富山県	白線の引き直し	○
288	07HE214	H30	26	一般県道 八幡田稲荷線	米田地内	17	豊田	横断歩道が移設されたが、転落防止の柵がなく、危険である。	富山県	仮設防護柵の設置	○
289	07HE214	H30	27	その他道路(農道・私道)	水落地内	17	豊田	通学路横に用水があり、農繁期には、水量が多く、危険である。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
290	07HE511	H30	28	市道 大泉南部線	大泉1区南部地内	20	堀川	踏切が近く、交通量も多い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
291	07HE413	H30	29	市道 山室大泉1号線	大泉中部地内	20	堀川	橋や踏切があるため複雑な交通をしている。歩行の幅も狭い。	富山市	区画線の設置	○
292	07HE502	H30	30	市道 堀川西117-2号線	黒瀬北町1丁目地内	22	光陽	婦中大橋から富山市中心部への抜け道のように使う車が多く、運転も乱暴な者が多い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
293	07HE512	H30	31	市道 高原町大宮町線	高屋敷北交差点付近	23	山室	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
294	07HE512	H30	32	市道 中川原山室線	山室地内	23	山室	用水があり柵がない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
295	07HE512	H30	33	市道 中川原山室線	山室地内	23	山室	用水があり柵がない。	富山市	防護柵の設置	○
296	07HE512	H30	34	市道 山室南台1号線	山室地内	23	山室	一時停止の白線が消えていて危険。一時停止の標識がない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
297	07HE413	H30	35	市道 青森町公文2号線	公文名地内	23	山室	側溝に蓋がない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
298	07HE414	H30	36	市道 中市2号線	中市二丁目地内	23	山室	側溝に蓋がない。	富山市	防護柵の設置	○
299	07HE514	H30	37	主要地方道 富山環状線	大宮町地内	26	太田	ガードレールが短く、誤って川に落ちる危険がある。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
300	07HE211	H30	38	市道 西の宮森線	森地内	27	萩浦	底の深い水路があり、悪天候時は水のかさも増え、流れも速い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
301	07HE212	H30	39	市道 西の宮森線	森地内	27	萩浦	五叉路になっており交通量が多い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
302	07HE211	H30	40	市道 西の宮森線	高畠町地内	27	萩浦	信号のない交差点。交通量も多い。歩道横の用水は幅が広く深い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
303	07HE211	H30	41	市道 萩浦小学校蓮町線	蓮町地内	27	萩浦	T字路。信号がなく見通しも悪い。車も多い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
304	07HE611	H30	42	一般県道 東猪谷富山線	上野寿町地内	28	熊野	交通量の多い中、幅の広い歩道を通らせるようにしているが、そちらに渡るための横断歩道がない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
305	07HE614	H30	43	一般県道 荒屋敷月岡町線	月岡町5丁目地内	29	月岡	車道と歩道の分けが不明な部分がある。道幅が狭い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
306	07HE721	H30	44	主要地方道 立山山田線	上布目地内	29	月岡	道幅が狭い。用水路や田畑との段差がある。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
307	07HE712	H30	45	市道 南部団地1号線	中布目地内	29	月岡	田畑との段差がある。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
308	07HE202	H30	46	市道 四方9号線	四方江代町地内	31	四方	交通量が多いのに、L字型クラックで見通しが悪い。	富山市	カーブミラーの設置	○
309	07HE202 07HE204	H30	47	市道 草島金山新線	草島地内	33	草島	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
310	07HE204	H30	48	市道 草島金山新線	金山新地内	33	草島	カーブミラーの角度がずれていて、双方の姿が見えない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
311	07HE204 07HE213	H30	49	市道 田尻金山新線	金山新東地内	33	草島	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
312	07HD394	H30	50	市道 呉羽本町吉作線	吉田内科クリニック付近	35	呉羽	車の停止線がない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
313	07HE303	H30	51	市道 追分茶屋12号線	呉羽町地内	35	呉羽	進入禁止にも関わらず車が入ってくる可能性がある。車の通るスピードが速い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
314	07HE303	H30	52	市道 富田町23号線	呉羽町地内	35	呉羽	進入禁止にも関わらず車が入ってくる可能性がある。車の通るスピードが速い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
315	07HE303	H30	53	市道 丸岡町19号線	呉羽町地内	35	呉羽	側溝が深く蓋がない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
316	07HD394	H30	54	主要地方道 富山高岡線	呉羽町地内	35	呉羽	信号待ちをするスペースがない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
317	07HD392	H30	55	市道 高木10号線	高木地内	35	呉羽	大型車の通行があり、歩道・車道の区別がないため危険。	富山市	歩道の整備	○
318	07HE303	H30	56	市道 追分茶屋呉羽本町線	呉羽町地内	35	呉羽	外側線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
319	07HD392	H30	57	市道 呉羽本郷中沖線	本郷中部地内	37	寒江	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
320	07HD294	H30	58	市道 大塚利波線	大塚北地内	37	寒江	横断歩道が消えていて危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
321	07HD393	H30	59	主要地方道 富山小杉線	中老田地内	38	老田	横断歩道付近で車から児童が見えなくて危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
322	07HD393	H30	60	一般県道 東老田白石線	東老田地内	38	老田	道幅が狭く、歩道も狭いため危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
323	07HD393	H30	61	一般県道 東老田白石線	願海寺踏切	38	老田	通学路の途中に踏切があり危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
324	07HD391	H30	62	主要地方道 富山高岡線	願海寺地内	38	老田	歩道が一部狭くなっていて通行時に危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
325	07HD393	H30	63	主要地方道 富山小杉線	西二俣地内（鍛冶川沿い）	38	老田	積雪時に車道を通らなくてはならない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
326	07HD393	H30	64	主要地方道 富山小杉線	西二俣踏切	38	老田	通学路の途中に踏切があり危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
327	07HD393	H30	65	一般県道 東老田白石線	東老田地内	38	老田	車の通行量が多いT字路を横断しなければいけない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
328	07HD491	H30	66	市道 花木古沢線	古沢地内	39	古沢	歩道が狭く、危険。冬は車道を歩く。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
329	07HD493	H30	67	市道 境野新古沢線	杉谷地内	39	古沢	通学時の交通量が多く、近くに横断歩道がなく危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
330	07HD484	H30	68	一般県道 宮ヶ谷北押川線	西押川地内	40	池多	横断歩道や停止マークが消えかかっている。	富山県警	横断歩道や停止マークの書き直し	○
331	07HD582	H30	69	一般県道 宮ヶ谷北押川線	三熊地内	40	池多	歩道の幅が狭い。歩行者用の白線が消えている。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
332	07HD484	H30	70	主要地方道 小杉婦中線	池多地内	40	池多	歩行者用の白線が消えている。	富山県	白線の引き直し	○
333	07HD484	H30	71	一般県道 宮ヶ谷北押川線	北押川地内	40	池多	歩行者用の白線が消えている。	富山県	白線の引き直し	○
334	07HD582	H30	72	一般県道 宮ヶ谷北押川線	北三熊地内	40	池多	歩行者用の白線が消えている。	富山県	白線の引き直し	○
335	07HD493	H30	73	一般県道 宮ヶ谷北押川線	池多地内	40	池多	歩道の幅が狭い。崖から落ちそうになる。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
336	07HE222	H30	74	市道 水橋辻ヶ堂17号線	水橋大正町地内	42	水橋西部	横断歩道の白線がひび割れて破片になって飛び散る	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
337	07HE231	H30	75	一般県道 水橋停車場線	水橋大正町地内	42	水橋西部	路側帯が狭く、自動車との接触の危険がある。	富山市	大正町地田町線の整備	事業中
338	07HE231	H30	76	一般県道 水橋停車場線	水橋大正町地内	42	水橋西部	横断歩道を2度横断するため、危険がある。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
339	07HE222 07HE231	H30	77	市道 水橋大正町5号線	水橋大正町地内	42	水橋西部	側溝にガードレールなどがなく、転落の危険がある。	富山市	防護柵の設置	○
340	07HE804	H30	78	市道 大沢野歩道2号線	高内地内	46	大沢野	グレーチングの破損。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
341	07HE902	H30	79	市道 下夕林春日間屋線	笹津5区地内	46	大沢野	車と接触しやすい。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
342	07HE802	H30	80	一般県道 大沢野大山線	上二杉2区地内	45	大沢野	道幅が狭い。車やトラックの通行量が多い。	富山県	街路事業中。整備促進に努める。→歩道を新設した	○
343	07HE704	H30	81	市道 上二杉下大久保線	中大久保地内	46	大久保	路肩がなく、歩行者と自動車との距離が近く危険。	富山市	路肩拡幅	○
344	07HE811 07HE813	H30	82	主要地方道 富山大沢野線	大野地内	48	船峯	一部、白線が消えている。	富山県	白線の引き直し	○
345	07HE813	H30	83	主要地方道 富山大沢野線	横樋地内	48	船峯	歩道が狭い。反対側は用水のため、危険。自動車も高速で走っている。	富山県	路面標示（速度落せ）の設置	○
346	07HE722	H30	84	市道 上滝駅花崎線	中滝地内	49	上滝	通学路の途中に踏切があり危険	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
347	07HD891	H30	85	市道 十三石橋上野線	八尾町福島地内	53	八尾	歩行者と車との距離が近い	富山市	側溝の蓋掛け	○
348	07HD792 07HE701 07HE703	H30	86	市道 愛好大開線	八尾町杉田と大杉の境付近	54	杉原	北西～南東の道、白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
349	07HE701 07HE703	H30	87	市道 薄島小泉線	八尾町杉田地内	54	杉原	北及び西側道路の白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
350	07HD794	H30	88	市道 黒田丸山線	八尾町深谷地内	54	杉原	南西側道路の白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
351	07HD791	H30	89	一般県道 千里八尾線	八尾町中新田地内	55	保内	押しボタン信号のある横断歩道を横断する際の待機場所が狭い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
352	07HD791	H30	90	国道 472号線	八尾町高善寺地内	55	保内	必要な場所に横断歩道がない。車道と歩道の分けが不明なため危険。	学校・地域 富山県	交通安全活動・見守り活動 区画線の引き直し	○
353	07HD594	H30	91	市道 速星塚原線	婦中町速星地内	57	速星	国道39号線の運動ラッシュを避けるための速星中学校前～速星中学校前～西総合病院にかかりの道路を通行する車が多い。冬期間は歩道に除雪した蓋が積もり、歩行者が通行できない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
354	07HE503	H30	92	市道 速星塚原線	婦中町増田地内	57	速星	国道359号線の通車ラッシュを避けるため速星公民館～速星中学校前～西総合病院にかかる道路を迂回する車が多い。横断歩道はカーブ付近にあり、見通しが悪い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
355	07HD594	H30	93	市道 袋若菜台団地線	婦中町誓の杜地内	57	速星	車通りが多く、車速も早い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
356	07HE501	H30	94	市道 田島安田線	婦中町田島地内	58	鶴坂	横断歩道及び歩行用の信号がない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
357	07HE503	H30	95	市道 速星塚原線	婦中町上曹田地内	58	鶴坂	交通量が多く、児童が横断しづらい。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
358	07HD592	H30	96	主要地方道 富山庄川線	下条地内	59	朝日	交通量の多い車道を横断するため危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
359	07HD493	H30	97	市道 下条友坂線	友坂地内	59	朝日	用水との境に柵がなく危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
360	07HD494 07HD592	H30	98	市道 友坂小学校線	友坂地内	59	朝日	車道と歩道の分けがなく危険。	富山市	区画線の引き直し	○
361	07HD593	H30	99	市道 ひまわり台団地線	婦中町長沢地内	61	古里	横断歩道の線が消えかけていて危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
362	07HD691	H30	100	市道 羽根蓮花寺線	婦中町長沢地内	61	古里	歩道の白線が消えかけていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
363	07HD593	H30	101	市道 ひまわり台団地線	婦中町長沢地内	61	古里	歩道の白線が消えかけていて危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
364	07HD593	H30	102	主要地方道 小杉中線	婦中町新町地内	61	古里	横断歩道の線が消えかけていて危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
365	07HD593	H30	103	市道 新町二本榎線	婦中町新町地内	61	古里	横断歩道の線が消えかけていて危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
366	07HD593	H30	104	市道 新町二本榎線	婦中町新町地内	61	古里	歩道の白線が消えかけていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
367	07HD591	H30	105	市道 小長沢下邑線	婦中町小長沢地内	61	古里	歩道の白線が消えかけていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
368	07HD593	H30	106	市道 落合橋羽根線	婦中町羽根地内	61	古里	歩道の白線が消えかけていて危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
369	07HD691	H30	107	市道 上吉川高日附線	婦中町高日附地内	63	神保	白線は引いてあるが、溝と歩道の間が大変狭い。保育園の送迎車が多く危険。また、底の深い用水も流れている。踏って落下する児童がいる。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
370	07HD691	H30	108	市道 富崎高日附線	婦中町富崎地内	63	神保	踏切を渡った後、歩道がなくなり、車との接触が考えられる。また、写真右側の歩道はなく、歩行者と車との距離が大変狭く危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
371	07HD691	H30	109	市道 上吉川富崎線	婦中町上吉川地内	63	神保	ミラーは設置してあるが、見通しが悪い。下校時、運転手側から見ると、急に子供が出てくることになる。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
372	07HD691	H30	110	市道 上吉川富崎線	婦中町上吉川地内	63	神保	ミラーは設置してあるが見通しが悪い。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
373	07HD691	H30	111	市道 上吉川高日附線	婦中町上吉川地内	63	神保	保育園への送迎の車が多く通過し、危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
374	07HD693	H30	112	市道 千里駅高日附線	婦中町千里地内	63	神保	横断歩道がないのに、道路を横断しなければならない。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
375	07HD693	H30	113	一般県道 千里八尾線	婦中町千里地内	62	神保	とても通行量が多い道路を横断しなければならない。	富山県	千里八尾線道路改良整備により当該地点の交通量の減少を図る	○
376	07HD881	H30	114	主要地方道 富山庄川線	山田中村地内	64	山田	見通しの悪い横断歩道	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
377	07HD883	H30	115	市道 中央公民館線	山田湯地内	64	山田	児童が道路を横断するが、横断歩道がない。停止線が消えている	富山県警	白線の引き直し	○
378	07HD783 07HD881	H30	116	市道 小島南前田線	山田小島地内	64	山田	停止線が消えかけている。	富山県警	白線の引き直し	○
379	07HD881	H30	117	主要地方道 富山庄川線	山田北山地内	64	山田	交通量がやや多いT字路。児童が横断歩道を渡る。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
380	07HD881	H30	118	市道 小島中央線	山田中村地内	64	山田	歩行者と車の距離が近い。白線が消えている箇所がある。	富山市	区画線の引き直し	○
381	07HD883	H30	119	市道 中央公民館線	山田湯地内	64	山田	道路と駐車場の境の白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
382	07IE011	H30	120	市道 楡原布尻線	楡原～布尻付近	65	神通若	橋の上の歩道がせまい。橋の欄干が低く危険。	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
383	07IE011	H30	121	市道 楡原空の前線	楡原地内	65	神通若	白線が消えていて危険	富山市	区画線の引き直し	○
384	07IE011	H30	122	市道 楡原中島1号線	楡原地内	65	神通若	白線が消えていて危険	学校・地域	交通安全活動・見守り活動	○
385	07HE523 07HE621	H30	123	市道 城村大場線	城村地内	26	太田	歩道白線が摩耗している。	富山市	区画線の引き直し	○
386	07HE402	R1	1	県道 小竹諏訪川原線	宝町2丁目地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。スピードを出して走行する車が多く、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
387	07HE402	R1	2	市道区画街路第1420号線	安田町地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。縁石やガードレールがなく、歩行者のすぐ側を車両が通過する。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
388	07HE402	R1	3	市道区画街路第1432号線	諏訪川原1丁目～平吹町地内	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。路側帯の白線が消えている。	学校・地域	区画線の引き直し →交通安全教育、見守り活動	○
389	07HE411	R1	4	市道 牛島新町桜町線	明輪町地内	1	芝園	高架下の電気が暗い。	富山市	道路照明の改修	
390	07HE404	R1	5	市道 磯部大泉2号線	西田地方町2丁目地内	2	西田地方	歩道橋の錆、破れ、塗装のはがれ等による老朽化、階段が急で危険。	学校・地域 富山市	交通安全教育、見守り活動 歩道橋の修繕	○
391	07HE404	R1	6		西田地方町3丁目地内	2	西田地方	松川緑の柵の開閉部分が老朽化して危険。	富山県	防護柵の補修	○
392	07HE404	R1	7	市道区画街路第1712号線	相生町地内	2	西田地方	用水に柵がついておらず、危険。	富山市	柵防止柵の設置	○
393	07HE404	R1	8	市道区画街路第1606号線	桃井町1丁目地内	2	西田地方	住宅地にあり見通しが悪く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
394	07HE404	R1	9	市道 布瀬町堤防線	布瀬町2丁目地内	2	西田地方	車道と歩道の区分が白線のみで危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
395	07HE404	R1	10	市道区画街路第2301号線	西山王町地内	2	西田地方	道幅が狭く、車道と歩道の区分がなく危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
396	07HE404	R1	11	市道区画街路第1803号線	西田地方町2丁目地内	2	西田地方	車道と歩道の区分がなく危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
397	07HE404	R1	12	市道 磯部清水線	堀端町地内	2	西田地方	南北に渡る青信号の時間が短く、横断する際に危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
398	07HE404	R1	13	市道 花園町西田地方線	新根塚町1丁目地内	2	西田地方	用水のガードレールがところどころ空いて危険。	富山市	脱着可能なチェーン柵の設置	○
399	07HE404	R1	14	市道 布瀬町堤防線	布瀬町2丁目地内	2	西田地方	通学ゾーン文マークの劣化。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
400	07HE404	R1	15	市道区画街路第1709号線	相生町地内	2	西田地方	通学ゾーンの標識の色が薄くなっている。	富山市	警戒標識の修繕	○
401	07HE404	R1	16	市道 布瀬1号線	布瀬町2丁目地内	2	西田地方	大通りへの抜け道となっているが、道幅が狭く、子どもが歩いていて見えない。	富山県警	標識の更改	○
402	07HE404	R1	17	市道区画街路第1707号線	西田地方町1丁目地内	2	西田地方	学校門から道路へ出るときの見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
403	07HE413	R1	18	市道区画街路第4202号線	清水町5丁目地内	3	中央	橋の欄干の一部が木の柵になっている。地域の方がプランターを置いてくださる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
404	07HE413	R1	19	市道 大泉線 市道 磯部清水線	辰巳町1丁目地内	3	中央	2方向から子どもが集まり、信号待ちをする。道の幅が狭く、逃げ道がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
405	07HE413	R1	20	市道区画街路第3505号線	室町通り1丁目地内	3	中央	自転車用の白線が消えかかる。自転車が歩道を走ることがある。	富山市	区画線の引き直し	○
406	07HE413	R1	21	市道区画街路第4207号線	清水町3丁目地内	3	中央	歩道と車道の境界線の白線が消えかけている。	富山市	区画線の引き直し	○
407	07HE411	R1	22	市道 稲荷町北新町線	稲荷町1丁目地内	4	柳町	歩行者と車の距離が近い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
408	07HE411	R1	23	市道 稲荷新線	稲荷元町3丁目地内	4	柳町	歩行者と車の距離が近い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
409	07HE401	R1	24	市道 五福寺町線	五福9区地内	6	五福	車の交通量が多いのに、歩道がなく危険。	富山市	区画線の引き直し	○
410	07HE401	R1	25	市道 五福青山線	五福9区地内	6	五福	小学生だけでなく、自転車通学の中学生が多数走行するが、幅員が狭いため危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
411	07HE401	R1	26	市道 五福大工町線	五福9区地内	6	五福	横断歩道の白線が消えかけている。道幅が狭く危険。	学校・地域 富山県警	交通安全教育、見守り活動 白線の引き直し	○
412	07HE401	R1	27	市道 神通寺町線	寺町3区地内	6	五福	朝、市道五福寺町線の交通量が大変多く、子どもの横断が危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
413	07HE313	R1	28	市道 奥田17号線	永楽町地内	7	奥田	道幅が狭く、歩行者と車との距離が近い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
414	07HE313	R1	29	市道 久方町窪線	奥田町地内	7	奥田	幹線道路が近く、車の通行量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
415	07HE311	R1	30	市道 下新下富居線	粟島3丁目地内	8	奥田北	踏切が狭く、横断の際に車と接触する危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
416	07HE311	R1	31	市道 下新中島2号線 市道 與人団地2号線	下新北町地内	8	奥田北	学校の横断歩道（3箇所）の白線が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
417	07HE311	R1	32	市道 下新中島2号線	中島3丁目地内	8	奥田北	横断歩道の白線が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
418	07HE311	R1	33	市道 中島島線	中島2丁目地内	8	奥田北	踏切が狭く、横断の際に車と接触する危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
419	07HE414	R1	34	主要地方道 富山立山公園線	石金1丁目地内	9	東部	登校時間帯にコンビニ店舗へ入る車が多く、危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
420	07HE412	R1	35	市道 長江新町3号線	長江新町2丁目地内	9	東部	道路が狭く歩行者と車との距離が近い、側溝の蓋がない。	富山市	側溝の蓋掛け ポストコーン設置	○
421	07HE421	R1	36	市道 向新庄10号線	向新庄町2丁目地内	11	新庄北	歩道と車道の区別がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
422	07HE323	R1	37	県道 流杉町袋線	向新庄町5丁目地内	11	新庄北	東西に横断する際の歩行者用信号がない。	富山県警	歩行者用信号の設置を検討	
423	07HE323	R1	38	市道 五本榎手屋線	新庄銀座3丁目地内	11	新庄北	道幅が狭い。用水に蓋がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
424	07HE321 07HE323	R1	39	市道 一本木8号線	一本木地内	11	新庄北	蓋のない側溝が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
425	07HE423	R1	40	市道 藤木46号線	藤木地内	12	藤ノ木	多くの子どもが通るが、道路幅が狭い。交通量が多く極めて危険である。	富山市	区画線の引き直し	○
426	07HE423	R1	41	市道 大島藤木線	藤木地内	12	藤ノ木	交通量が多く、子どもが横断しづらい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
427	07HE321	R1	42	市道 針原中町9号線	針原中町地内	14	針原	白線が消えかかっている危険。	富山市	区画線の引き直し	○
428	07HE321	R1	43	市道 金泉寺新屋線	小西地内	14	針原	白線が消えかかっている危険。	富山市	区画線の引き直し	○
429	07HE321	R1	44	市道 針原新町5号線	宮成地内	14	針原	白線が消えかかっている危険	富山市	区画線の引き直し	○
430	07HE224	R1	45	市道 針原中町9号線	町袋地内	14	針原	対向車が見えづらい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
431	07HE221	R1	46	市道 日方江田畑線	田畑（田畑北部）地内	16	大広田	交差点付近で歩道が狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
432	07HE212	R1	47	市道 東富山停車場悪地線	東富山寿町3丁目地内	16	大広田	往來する車が多い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
433	07HE214	R1	48	市道 豊若町27号線	豊若町1丁目地内	17	豊田	用水の蓋がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
434	07HE312	R1	49	市道 新屋4号線	飯野地内	18	広田	車道と歩道の区分が不明瞭で危険。	富山市	区画線の引き直し	○
435	07HE312	R1	50	国道 8号線	新屋地内	18	広田	飯野地下横断歩道から反対側へ横断する際、8号線の信号は遠くで見えづらい。	富山県警	飯野新屋交差点は高架化工事のため、完成後に検討予定	
436	07HE312	R1	51	市道 飯野1号線	飯野地内	18	広田	道幅が狭く「飯野横断ボックス9」を往來する車が接近し危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
437	07HE313	R1	52	市道 下奥井広田線	上赤江町2丁目地内	18	広田	車がすれ違う際に、車が歩道内に入り込む。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
438	07HE314	R1	53	市道 上富居中富居1号線 市道 鍋田渡田町線	上富居2丁目地内	18	広田	車道と歩道の区分が不明瞭で危険。その上、カーブになっていて見通しが悪い。	富山市	区画線の引き直し	○
439	07HE404	R1	54	市道 有沢5号線	有沢地内	19	神明	通学路のすぐ横に用水が流れているが、柵がないため落ちる危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
440	07HE403	R1	55	主要地方道 富山環状線	羽根2区地内	19	神明	通学路のすぐ横に段差があり、よそ見をすると落ちる危険がある。	富山県	ポストコーンの設置	○
441	07HE403	R1	56	市道 高田久郷2号線	久郷地内	19	神明	通学路のすぐ横に用水が流れているが、柵がないため落ちる危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
442	07HE514	R1	57	主要地方道 富山環状線	堀川本郷地内	21	堀川南	子どもが信号待ちで待機する場所に柵がなく、左折車等と接触する危険が予想される。	富山県警 富山県	横断歩道移設 防護柵、緑石の設置	○
443	07HE511	R1	58	市道 大町堀川町線	大町1区南部地内	21	堀川南	片歩道があるが狭く、歩行空間としては不十分である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
444	07HE502	R1	59	市道 堀川西131号線	二口1丁目地内	22	光陽	道路幅が狭く、抜け道として利用する車両が多い。歩道の区別がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
445	07HE504	R1	60	市道 安野屋町西福沢線	黒瀬地内	22	光陽	八幡橋が狭く交通量が多いにも関わらず歩道がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
446	07HE414	R1	61	市道 中川原山室線	山室地内	23	山室	用水路に柵がなく、転落の危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
447	07HE414	R1	62	市道 中川原山室線	山室地内	23	山室	用水路に柵がなく、転落の危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
448	07HE414 07HE512	R1	63	市道 中川原山室線	山室地内	23	山室	用水路に柵がなく、転落の危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
449	07HE512	R1	64	市道 中川原山室線	山室地内	23	山室	用水路に柵がなく、転落の危険がある。	富山市	ポールコーンの修繕	○
450	07HE512	R1	65	市道 山室35号線	山室地内	23	山室	用水路に柵がなく、転落の危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
451	07HE414	R1	66	市道 山室大泉1号線	山室地内	23	山室	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
452	07HE512	R1	67	県道 流杉・双代線	中川原地内	24	山室中部	歩道が車道と近い。	富山県	歩行空間の確保 →路肩の明色化	○
453	07HE514	R1	68	市道 太田南町10号線	太田地内	26	太田	ガードレールが腐食して危険。	富山市	転落防止柵の修繕	○
454	07HE523	R1	69	市道 石屋横内線	石屋地内	26	太田	ガードレールが腐食して危険。	富山市	転落防止柵の修繕	○
455	07HE213	R1	70	県道 蓮町新庄線	蓮町地内	27	萩浦	踏切有。歩行者と車の距離が近い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
456	07HE212	R1	71	市道 西の宮森線	森地内	27	萩浦	車の右左折が多い。信号のない横断歩道。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
457	07HE613	R1	72	市道 若竹町27号線	若竹町地内	28	熊野	歩道が途中でまじかない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
458	07HE613	R1	73	市道 下熊野吉岡線	悪王寺～吉岡地内	28	熊野	歩道がない。白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
459	07HE613	R1	74	県道 東猪谷富山線	辰尾団地口～上熊野地内	28	熊野	歩道が右側にしかなく、道を渡るのが危険。信号がなく、横断歩道も少ないので横断しづらい。	学校・地域	信号設置を検討 →交通安全教育、見守り活動	○
460	07HE613	R1	75	市道 辰尾住宅4号線	辰尾団地地内	28	熊野	道が狭く、田に落ちそうになる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
461	07HE711 07HE712	R1	76	県道 東猪谷富山線	青柳新～林崎地内	28	熊野	交通量が多いが、路側帯のみ。	富山県	歩道の整備	○
462	07HE611	R1	77	県道 東猪谷富山線	上野地内	28	熊野	路側帯が狭く、電柱をよけるために車道にはみ出すことがある。	富山県	歩道の整備	○
463	07HE712	R1	78	県道 荒屋敷月岡町線	中布目地内	29	月岡	信号待ちの子どもも安全確保。	富山県	防護柵やポラードの設置	○
464	07HE614	R1	79	県道 荒屋敷月岡町線	月岡町4丁目地内	29	月岡	信号待ちの子どもも安全確保。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
465	07HE204	R1	80	市道 八幡八町線	八幡地内	32	八幡	フェンスが途中で切れている。近くに用水が流れているので危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
466	07HE202	R1	81	市道 草島4号線	草島地内	33	草島	路側帯の白線がなく、歩行する子どもの安全が確保できるか心配。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
467	07HE204	R1	82	市道 萩浦橋八幡線	金山新北地内	33	草島	路側帯の白線がなく、歩行する子どもの安全が確保できるか心配。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
468	07HE202	R1	83	県道 四方新中茶屋線	布目地内	34	倉垣	変則三叉路になっており、見通しが悪く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
469	07HD394	R1	84	主要地方道 富山高岡線	呉羽町地内	35	呉羽	車の出入りが多い。工事車両も出入りしている。白線が消えかかっている。	富山県	外側線の引き直し	○
470	07HD394	R1	85	主要地方道 富山高岡線	呉羽町地内	35	呉羽	横断歩道の白線が消えかかっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
471	07HD394	R1	86	市道 呉羽本町吉作線	呉羽町地内	35	呉羽	子どもが通る歩道に電柱があり、せまい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
472	07HE303	R1	87	市道 追分茶屋呉羽本線	呉羽町地内	35	呉羽	信号待ちの車が多く、通り抜けにくい。側溝の蓋がない。	富山市	側溝の蓋掛け	○
473	07HE303	R1	88	市道 追分茶屋呉羽本線	呉羽町地内	35	呉羽	信号待ちの車が多く、通り抜けにくい。	富山市	区画線の設置	○
474	07HE303	R1	89	市道 茶屋町富田町5号線	呉羽町地内	35	呉羽	県立図書館側には、歩行者、自転車専用道路の看板があるが、ポリフォート側の入り口には看板がない。	富山県警	標識の設置	○
475	07HE301	R1	90	市道 北代ハケ山線	北代新地内	36	長岡	横断歩道がなく、子どもが横断する際に危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
476	07HD392	R1	91	市道 呉羽本郷中沖線	本郷中部地内	37	寒江	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
477	07HD492	R1	92	市道 花木古沢線	古沢地内	39	古沢	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
478	07HD491	R1	93	市道 花木古沢線	古沢地内	39	古沢	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
479	07HD491 07HD492	R1	94	市道 橋谷安田線	古沢地内	39	古沢	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の設置	○
480	07HD493	R1	95	県道 宮ヶ谷北押川線	北押川地内	40	池多	車が結集するに停止線が薄く横断歩道もない。	富山県警	停止線の引き直し	○
481	07HD484	R1	96	市道 西押川12号線	西押川地内	40	池多	高速道路の下が薄暗く見通しも悪い。	富山市	カーブミラー	○
482	07HD493	R1	97		池多地内	40	池多	大雨が降ると用水の水が溢れ出る。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
483	07HE234	R1	98	県道 上市水橋線	水橋下砂子坂新地内	43	水橋東部	地下道が長く、見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
484	07HE234	R1	99	県道 辻滑川線	水橋下砂子坂地内	43	水橋東部	地下道が長く、見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
485	07HE224	R1	100	市道 水橋村崎市田袋線	水橋村崎地内	44	三郷	路側帯の白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
486	07HE322	R1	101	市道 水橋的場市田袋線	水橋市田袋地内	44	三郷	手すりが低く川に落ちる危険性がある。	富山市	転落防止柵の改良	○
487	07HE233	R1	102	県道 岩崎寺大石原水橋線	水橋池田町地内	旧44	三郷	路側帯脇の用水路に転落の危険性がある。	富山県	防護柵の設置等を検討	
488	07HE224	R1	103	市道 水橋中新町崎線	水橋村崎地内	44	三郷	道幅が狭く、歩道や路側帯がない。	富山市	区画線の引き直し	○
489	07HE324	R1	104	主要地方道 富山外郭環状線	水橋金尾新地内	44	三郷	用水に転落の危険性がある (現在はロープが張ってある)	三郷利用用水 市町村組合	転落防止柵の修繕	○
490	07HE324	R1	105	県道 富山上市線	水橋開発	旧44	三郷	道路が狭く、見通しが悪い。	富山県	路肩の拡幅、歩道設置	事業中
491	07HE702 07HE704	R1	106	市道 大沢野大久保線	下大久保(4区)地内	47	大久保	歩道と車道の区別がない。 白線が薄い。	富山市	区画線の引き直し	○
492	07HE704	R1	107	市道 大沢野大久保線	下大久保(1区)地内	47	大久保	歩道と車道の区別がない。 白線が薄い。	富山市	区画線の引き直し	○
493	07HE813	R1	108	主要地方道 富山大沢野線	大野～横樋地内	48	船峯	この区間(約700m)白線が消えかかっていたり、消えていたりする。	富山県	外側線の引き直し	○
494	07HE724	R1	109	県道 河内花崎線	花崎地内	49	上滝	歩行帯が狭い。	富山県	外側線の引き直し	○
495	07HE724	R1	110	県道 河内花崎線	花崎地内	49	上滝	歩行帯が狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
496	07HE722	R1	111	市道 上滝駅花崎線	中滝地内	49	上滝	路側帯がない。スピードを出した車が多く、危険。	富山県警 富山市	交通規制を検討 区画線の引き直し	○
497	07HE723	R1	112	県道 荒屋敷月岡町線	東福沢地内	51	福沢	猿が集団で出没する。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
498	07HE723	R1	113	市道 福沢小学校線	東福沢地内	51	福沢	猿が集団で出没する。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
499	07HE844	R1	114	市道 小見3号線	龜谷地内	52	小見	路側帯の白線が連続して消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
500	07HD891	R1	115	市道 福島上野南部2号線	八尾町福島上野地内	53	八尾	側溝に蓋がなく、柵もないので落ちる可能性がある。	富山市	転落防止柵の設置	○
501	07HD893	R1	116	市道 東町梅苑町線	八尾町東町地内	53	八尾	崖になっていて、柵が低い。	富山市	転落防止柵の設置	○
502	07HD893	R1	117	市道 記念道路線	八尾町鏡町地内	53	八尾	信号機がなく、横断が危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
503	07HD893	R1	118	県道 上笠原東町線	八尾町東町地内	53	八尾	下部のコンクリート壁にひび割れ。控壁なし。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
504	07HD893	R1	119	主要地方道 富山八尾線	八尾町今町地内	53	八尾	石垣が高いので、大きな地震で崩れる可能性がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
505	07HD794	R1	120	主要地方道 立山山田線	八尾町黒田地内	53	杉原	とても交通量の多い県道を横断しなければならない。	富山県	歩道の設置	事業中
506	07HD791	R1	121	市道 中新田松原線	八尾町新田地内	55	保内	道路の幅が広くスピードを出して走行する車が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
507	07HD793	R1	122	市道 上新田東西線 市道 新田三田線	八尾町新田地内	55	保内	スピードを出して走行する車が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
508	07HD791	R1	123	市道 新田三田線	八尾町新田地内	55	保内	スピードを出して走行する車が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
509	07HD791	R1	124	市道 奥田千里線	八尾町奥田地内	55	保内	カーブで見通しが悪い。	富山市	区画線の引き直し	○
510	07HD894	R1	125	県道 掛畑井田新線	八尾町椋尾内(消防倉庫前)	56	椋尾	交通量多いが、道路・歩道ともに幅が狭い。白線が消えている。	富山県	外側線の引き直し	○
511	07HD594	R1	126	県道 富山外郭環状線	婦中町速星2区地内	57	速星	歩道が狭く危険。	富山県	デリネーターボールの設置を検討	○
512	07HD594	R1	127	市道 速星堀線	婦中町砂子田地内	57	速星	通学路に対して進入する車があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
513	07HD594	R1	128	国道 359号線	婦中町砂子田地内	57	速星	通学路に対して進入する車があり危険。	富山県	外側線の設置	○
514	07HD594	R1	129	市道 砂子田線	婦中町砂子田地内	57	速星	歩道沿いに流れる速い用水があり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
515	07HE501 07HE503	R1	130	市道 上田島上豊田線	婦中町上豊田地内	58	鶴坂	用水に落ちた子どもがいる。歩道が大変狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
516	07HE501	R1	131	市道 田島線	婦中町田島地内	57	鶴坂	側溝に落ちた子どもがいる。	富山市 学校・地域	側溝の蓋掛け 交通安全教育、見守り活動	○
517	07HD494	R1	132	主要地方道 富山外郭環状線	婦中町友坂地内	59	朝日	車通りの激しい道路の路側帯を約20m歩かなければならない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
518	07HE601	R1	133	市道 堀土測線	婦中町ねむの木地内	60	宮野	車の交通量が多い上、歩道が狭いために歩行者は車とすれすれな状況である。	富山市	区画線の引き直し	○
519	07HE601	R1	134	市道 堀土測線	婦中町持田地内	60	宮野	冬場は、除雪車が雪を置いていくために通れないところがあり、車の交通量が多い道路を横断しなければいけない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
520	07HE601	R1	135	一般県道 館本郷添島線	婦中町蔵島地内	59	宮野	車の交通量が多い上、歩道がない。そのため、歩行者と車との距離が近い。	富山県	路肩の拡幅、歩行区間の確保【事業中】	○
521	07HE701	R1	136	一般県道 井栗谷婦中線	婦中町成子地内	60	宮野	車の交通量が多い上、歩道がない。そのため、歩行者と車との距離が近い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
522	07HE603	R1	137	主要地方道 富山八尾線	婦中町広田地内	60	宮野	横断歩道の少し手前にカーブがあり、子どもから車が見えにくい(「歩行者に注意」の看板はあるが、目につきにくい)	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
523	07HD593	R1	138	市道 羽根蓮花寺線	婦中町長沢地内	60	古里	横断歩道ありの印が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
524	07HD691	R1	139	市道 長沢千里線	婦中町長沢地内	61	古里	車から横断歩道の見通しが悪いので、使っていない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
525	07HD691	R1	140	県道 小倉倉倉線	婦中町上吉川地内	63	神保	車の通行が激しい道路を横断しなければならない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
526	07HD691	R1	141	市道 高日附小倉線	婦中町高日附地内	63	神保	五叉路、横断歩道のない場所を横断しなければならない。	富山県警	横断歩道の設置を検討	○
527	07HD691	R1	142	市道 富崎高日附線	婦中町高日附地内	63	神保	歩道が狭い、白線が消えかかっている。	富山市	路側帯の拡幅	○
528	07IE013	R1	143	県道 東猪谷富山線	町長地内	65	神通若	白線が消えていて危険。	富山県	中心線、外側線の引き直し	○
529	07IE011	R1	144	市道 楡原布尻線	楡原地内	65	神通若	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
530	07HE411	R2	1	市道 新高町牛島町線	明輪町	1	芝園	路面電車の往来が多い。(路面電車用の横断歩道・信号有り)	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
531	07HE402	R2	2	市道 神通町堀川線	愛宕町1丁目地内	1	芝園	登校時間帯の保育所の送迎車が多く、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
532	07HE404	R2	3	河川管理用道路	磯部町3丁目地内	2	西田地方	土手から続く坂道と、車道の合流点に止まれる案内表示や白線がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
533	07HE411	R2	4	市道 稲荷町北新町線 市道区画街路3925号線	柳町3丁目地内	4	柳町	白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	○
534	07HE411	R2	5	市道区画街路第3320号線	柳町4丁目地内	4	柳町	白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
535	07HE411	R2	6	市道区画街路第3324号線	北新町1丁目地内	4	柳町	車道と歩道の分けがない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
536	07HE304	R2	7	主要地方道 富山環状線	田刈屋地内	5	桜谷	地下道が暗く、見通しが悪い	富山県	照明灯具の更新(LED化)	○
537	07HE401	R2	8	市道 五福寺町線	五福9区地内	6	五福	交通量が多い上に、道幅が狭く、歩道と車道を分ける縁石がない。	富山県警 富山市	区画線の設置 交通規制の検討	○
538	07HE313	R2	9	主要地方道 富山港線	奥田町地内	7	奥田	交通量が多く横断が危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
539	07HE313	R2	10	市道 下新4号線	下新本町地内	8	奥田北	側溝が深く、歩行者が落下の危険あり	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
540	07HE323	R2	11	市道 五本榎一本木線	新庄北町地内	11	新庄北	交通量が多い 路側帯が不明確	学校・地域 富山市	交通安全教育、見守り活動 区画線の引き直し	○
541	07HE323	R2	12	市道 工業センター4号線 流杉町袋線	向新庄町5丁目地内	11	新庄北	交通量が多い 交差点に電信柱があるため、見通しが悪い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
542	07HE323	R2	13	市道 新庄銀座区画2号線	新庄銀座2丁目地内	11	新庄北	登下校時に保育園送迎や通勤、通学の車両が多く通過する	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
543	07HE323	R2	14	その他道路(農道・私道)	新庄銀座3丁目地内	11	新庄北	狭い道幅で徒歩の児童と自転車通学の中高生がすれ違う。交通事故が発生した	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
544	07HE423	R2	15	市道 金代藤木線 開金代線	町新地内	12	藤ノ木	用水の幅が大きく、むき出しになっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
545	07HE423	R2	16	市道 藤木新町9号線 市道 藤木新町4号線	藤木新町地内	12	藤ノ木	徐行の看板、カーブミラーも設置してあるが、車の通行が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
546	07HE321	R2	17	市道 針原中町8号線	針原中町地内	14	針原	用水への転落の危険性	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
547	07HE321	R2	18	市道 針原新町5号線	宮成地内	14	針原	用水への転落の危険性	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
548	07HE221	R2	19	市道 浜黒崎西線	浜黒崎4区地内	15	浜黒崎	用水路落下防止の柵(ガードレール)が無く、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
549	07HE221	R2	20	市道 浜黒崎1号線	浜黒崎4区地内	15	浜黒崎	用水路落下防止の柵(ガードレール)が無く、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
550	07HE221	R2	21	市道 八反田古志町線	浜黒崎1区地内	15	浜黒崎	用水路落下防止の柵(ガードレール)が無く、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
551	07HE222	R2	22	市道 針原中町浜黒崎線 浜黒崎横越線	浜黒崎2区地内	15	浜黒崎	横断歩道の白線が消えかかっている危険。	富山県警	白線の引き直し	○
552	07HE214	R2	23	市道 豊田町米田町1号線 市道 豊田町2号線	米田町2丁目地内	17	豊田	大勢の児童が信号待ちをし、溝に落ちる子供がおり危険である。	学校・地域 富山市	交通安全教育、見守り活動 目印ボールの設置	○
553	07HE214	R2	24	市道 城川原すずかけ台線	犬島3丁目地内	17	豊田	溝が深く危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
554	07HE312	R2	25	国道 8号線 市道 新屋4号線	新屋地内	18	広田	横断歩道の白線が消えていて危険	国土交通省 富山県警 富山市	横断歩道、区画線の引き直し	○
555	07HE312	R2	26	市道 飯野1号線	飯野地内	18	広田	アンダーパスが、暗いため(蛍光灯が全て点いていない)車から児童が見えにくく危険	国土交通省	終日、全ての蛍光灯を点ける	○
556	07HE312	R2	27	市道 飯野下居線	新屋地内	18	広田	狭い道を通る車が多いので危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動 (工事現場付近には誘導員配置)	○
557	07HE312	R2	28	市道 新屋5号線 市道 飯野下居線	新屋地内	18	広田	横断歩道の白線が消えていて危険	富山県警 富山市	白線の引き直し	○
558	07HE314	R2	29	市道 上飯野1号線 市道 上飯野8号線	上飯野地内	18	広田	狭い道を通る車が多いので危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
559	07HE413	R2	30	市道 大泉4号線 市道 大泉8号線	東中野町三丁目地内	20	堀川	横断歩道のない道路だが車通りが多く横断が危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
560	07HE512	R2	31	市道 高原町大宮町線 市道 草島島2号線	高屋敷地内	23	山室	見通しが悪い。 子供が歩道から、飛び出してしまうことがある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
561	07HE414	R2	32	市道 秋吉南線 市道 山室第2区画50号線	秋吉新町地内	23	山室	パトロール隊の方がおられないときは、道路標識が何もないところを横断しなくてはならない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
562	07HE512	R2	33	県道 流杉双代線	中川原地内	24	山室中部	道路が狭く交通量が多く危険	富山県	路肩の明色化	○
563	07HE513	R2	34	市道 新堀町小杉線	小杉地内	25	堀川	道幅が狭い。下校時は横断歩道が左側にあるため、児童が右側を歩いたり左側を歩いたりしなければならぬ。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
564	07HE213	R2	35	市道 蓮町25号線	蓮町4丁目地内	27	萩浦	蓋のない側溝がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
565	07HE213	R2	36	市道 蓮町森2号線	蓮町4丁目地内	27	萩浦	側溝が空いている部分がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
566	07HE213	R2	37	市道 蓮町森2号線	蓮町4丁目地内	27	萩浦	歩道が狭い。特に電柱があるところは、人が1人やっと通れる程度。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
567	07HE711	R2	38	市道 上熊野林崎線	上熊野～林崎地内	28	熊野	排水路と道路との間に1.5m程の高差があり、誤って転落する危険がある	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
568	07HE613	R2	39	市道 下熊野吉岡線	悪王寺～吉岡地内	28	熊野	道路そのものが狭く、歩道が確保されていない	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
569	07HE611	R2	40	市道 上野寿町1号線	上野地内	28	熊野	県道から上野寿町内に向かって車が勢よく曲がってくる	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
570	07HE611 07HE613	R2	41	市道 若竹町16号線 市道 若竹町17号線 市道 若竹町18号線	若竹町5丁目・6丁目地内	28	熊野	ブロック柵が老朽化し、崩壊が想定される	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
571	07HE614	R2	42	県道 荒屋敷・月岡町線	月岡6丁目地内	29	月岡	狭い歩道	富山県	路肩広幅	○
572	07HE623	R2	43	市道 月岡新8号線 主要地方道 富山上滝立山線	月岡町5丁目地内	29	月岡	信号機のない横断歩道	学校・地域 富山県警	交通安全教育、見守り活動 交通取り締まりの実施	○
573	07HE614	R2	44	県道 荒屋敷・月岡町線 主要地方道 富山上滝立山線	月岡町6丁目地内	29	月岡	長い横断歩道。渡り切れなるときの車道中央部分に残る	学校・地域 富山県警	交通安全教育、見守り活動 信号灯火の現示時間の調整	○
574	07HE204	R2	45	市道 寺島今市線	寺島地内	32	八幡	交通量の多い道路があり、狭い道幅を歩く区間が100mほど続く	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
575	07HD394	R2	46	市道 吉作3号線	吉作地内	35	呉羽	深い溝があるので、側溝のふたがなく、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
576	07HD394	R2	47	市道 吉作7号線	吉作地内	35	呉羽	溝にふたがないところがあり、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
577	07HE303	R2	48	市道 追分茶屋呉羽本町線	呉羽町地内	35	呉羽	大木の根が、歩道のアスファルトにひびきやもり上がりを作っているため、転びやすい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
578	07HE303	R2	49	県道 中沖呉羽線	呉羽町地内	35	呉羽	通学時に車輛の通行が多いため、危険。	富山県	校舎側路肩の明色化の検討	○
579	07HD294 07HD392	R2	50	県道 中沖呉羽線	大塚地内	37	寒江	白線が消えかかっている	富山県	区画線の引き直し	○
580	07HD491	R2	51	市道 板谷安田線 市道 境野新古沢線	古沢地内	39	古沢	朝の交通量が非常に多く、歩行者用の信号機や横断歩道は、東西方向の1箇所しかない。	富山市	ガードレール設置	○
581	07HD591	R2	52	主要地方道 小杉中線	平岡地内(富山環境整備前)	40	池多	狭い道を多くの車が走る。白線が随所で切れている。	富山県	区画線の引き直し	○
582	07HD484	R2	53	県道 宮ヶ谷北神川線 市道 山本北野線 市道 山本5号線	池多地内(山本公民館前)	40	池多	ダンプ等、車が多いが、横断歩道がない。	富山県警	横断歩道設置の検討	○
583	07HD484	R2	54	市道 山本25号線	池多地内(池多南部地区汚水処理施設前)	40	池多	大雨が降ると、用水の水があふれる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
584	07HD484	R2	55	県道 宮ヶ谷北神川線	池多地内(鏡治川と県道237号が接する場所付近)	40	池多	車が多いが、歩道が狭い。白線も消えている。	富山県	区画線の引き直し	○
585	07HE231	R2	56	市道 水橋出町祭場線	中村茶町地内	41	水橋中部	横断歩道が消えていて危険	富山県警	白線の引き直し	○
586	07HE231	R2	57	市道 水橋東部44号線	中村茶町地内	41	水橋中部	溝の一部に柵がなく危険	富山市	柵の設置	○
587	07HE222	R2	58	市道 西水橋8号線	水橋辻ヶ堂地内	42	水橋西部	大きな用水が流れているが、蓋がない	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
588	07HE224	R2	59	市道 水橋肘崎西部線	水橋肘崎地内	44	三郷	用水落下の可能性	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
589	07HE322	R2	60	市道 水橋企業団地1号線	水橋金尾新地内	44	三郷	転落防止柵破損	富山市	転落防止柵の修理	○
590	07HE902	R2	61	市道 下夕林春日間屋線	笹津地内	46	大沢野	道路に歩道の白線(外側線)がない。カーブで見通しが悪く危険。側溝の蓋がない。	富山市	区画線の引き直し	○
591	07HE811	R2	62	主要地方道 富山大沢野線	坂本地内	48	船峠	白線が消えていて危険	富山県	白線の引き直し	○
592	07HE813	R2	63	主要地方道 富山大沢野線 主要地方道 大沢野宇奈月線	坂本地内	48	船峠	登校時間に特に交通量が多く、三叉路のため横断時に危険。	学校・地域 富山県警	交通安全教育、見守り活動 交通取り締まりの実施	○
593	07HE811	R2	64	主要地方道 富山大沢野線	坂本～二松付近	47	船峠	登校時間に特に交通量が多い。歩道が狭く危険	富山県	歩道の設置	○
594	07HE811	R2	65	主要地方道 富山大沢野線	坂本地内	48	船峠	横断歩道付近で車から標識が見えなくて危険	富山県	木の剪定	○
595	07HE722	R2	66	市道 上滝駅花崎線	中滝地内	49	上滝	白線が所々消えている。	富山市	白線の引き直し	○
596	07HE722	R2	67	主要地方道 富山上滝立山線	三室荒屋地内	49	上滝	横断歩道の白線が所々消えている。	富山県警	白線の引き直し	○
597	07HE722	R2	68	市道 上滝中央線	中滝地内	49	上滝	側溝の蓋が壊れて隙間が開いている。	富山市	側溝の蓋の取り替え	○
598	07HE722	R2	69	市道 上滝駅前線	三室荒屋地内	49	上滝	用水横のガードレールが壊れている。	富山市	転落防止柵の修繕	○
599	07HE714	R2	70	市道 東福沢5号線	東福沢4区地内	51	福沢	通行帯が狭く、歩道の白線が消えかかっている。	富山市	区画線の引き直し	○
600	07HE703	R2	71	市道 県道 杉原中学校東八尾線 中神通井田線	八尾町滅鬼地内	54	杉原	登校の時間帯に車通りがあるが、横断歩道がないため危険	富山県警	横断歩道の設置の検討	○
601	07HD794	R2	72	県道 中神通井田線	八尾町井田地内	54	杉原	歩道・路側帯がないため危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
602	07HE501 07HE503	R2	73	市道 上田島上曹田線 市道 速星塚原線	婦中町上曹田地内	57	橋坂	交通量が多く、児童が横断しづらい。横断歩道が片側にしかない。また、ガードレールがなく、水量の多い用水に落ちた子供がいる。	富山市	ガードレールの設置	事業中
603	07HE501	R2	74	市道 上田島下曹田線	婦中町田島地内	57	橋坂	ガードレール及びグレーティングがなく、溝に落ちた子供がいる。	富山市	側溝の蓋掛け 注意喚起看板の設置	事業中
604	07HE501	R2	75	市道 上田島上曹田線	婦中町下曹田地内	58	橋坂	交通量が多く、横断歩道から遠く、児童が横断しづらい。	富山市	区画線の引き直し	○
605	07HE501	R2	76	市道 上田島上曹田線 国道 359号線	婦中町下曹田地内	58	橋坂	多人数の児童が通行するが、路肩や信号待ちのスペースが狭い。	富山市 富山県	区画線の引き直し	○
606	07HD494	R2	77	河川管理用道路	婦中町友坂地内	59	朝日	池田川との境に柵がなく危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
607	07HE701	R2	78	市道 市道 横野成子線 市道 広田横野線	婦中町横野地内	60	宮野	県道との合流地点前、右から合流する細い道があり、交通事故に遭った子供がいる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
608	07HD593	R2	79	市道 新町二本榎線 市道 羽根新町線	婦中町新町地内	60	古里	横断歩道の白線が消えかけている。	富山県警	横断歩道の白線の引き直し	○
609	07HD683	R2	80	市道 溝西上線	婦中町外輪野地内(中保屋)	62	音川	車道と歩道を区分する白線が不鮮明、または、消えてしまっている。	富山市	区画線の引き直し	○
610	07HD683	R2	81	市道 桜峠野線	婦中町外輪野地内(八下)	62	音川	見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
611	07HD683	R2	82	市道 小滝谷八俣山線	婦中町外輪野地内(外南)	62	音川	車道と歩道を区分する白線が不鮮明、または、消えてしまっている。	富山市	区画線の引き直し	○
612	07HD683	R2	83	市道 上池上八俣山線	婦中町外輪野地内(外南)	62	音川	見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
613	07HD881	R2	84	主要地方道 砺波細入線	山田中村地内	64	山田	見通しが悪い。 白線が消えている。	富山県	区画線の引き直し	○
614	07IE011	R2	85	市道 檜原中学校西部線	檜原地内	65	神通碧	白線が薄れていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
615	07HE511	R2	86	市道 大泉南部線	大泉一区南部地内	20	堀川	用水に蓋がかけられていない部分約100m続いているが、車通りが多く、危険	富山市	用水を暗渠にする。 外側線の引き直し	○
616	07HE402	R3	1	神通町鶴川線	安野屋町1丁目	1	芝園	横断歩道橋を渡っている時に歩道橋が揺れて転倒事例が多い。積雪時、滑りやすくなる。	学校・地域	通学路の変更	○
617	07HE411	R3	2	市道 区画街路第2309号線 市道 区画街路第3310号線	小島町	1	芝園	横断歩道や標識がない道路を横断する。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
618	07HE402	R3	3	市道 区画街路第1418号線	愛宕町1丁目	1	芝園	登校時間帯の保育所の送迎車が多く、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
619	07HE402	R3	4	市道 区画街路第807号線	愛宕町2丁目	1	芝園	曲がり角が多く、見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
620	07HE402	R3	5	市道 区画街路第1426号線	舟橋南町1～2から 安住町2-14	1	芝園	登校時間帯に主要道の抜け道になっている。車両の通行量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
621	07HE404	R3	6	区画街路 第1703号線 市道 磯部大泉2号線	長柄町1丁目	2	西田地方	抜け道として左折する車が多く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
622	07HE404	R3	7	市道 花園町西田地方線	西田地方町3丁目	2	西田地方	道幅が狭く危険。	富山市	区画線の設置	○
623	07HE404	R3	8	市道 区画街路第1702号線 市道 区画街路第1720号線	長柄町1丁目	2	西田地方	用水に柵が付いておらず危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
624	07HE404	R3	9	区画街路 第1801号線 市道 磯部大泉線	磯部町4丁目	2	西田地方	あざみ通りの横断歩道に信号がないため危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
625	07HE404	R3	10	市道 神通町鶴川線	布瀬町2丁目	2	西田地方	転落防止フェンスの破損。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
626	07HE404	R3	11	市道 布瀬2区2号線	西田地方町3丁目	2	西田地方	一部道幅が狭くなることを示す案内表示が古く危険。	富山市	矢印表示板修繕	○
627	07HE404	R3	12	市道 布瀬2区線	布瀬町1丁目	2	西田地方	家の車庫が車道に面している箇所が多く危険。	富山市	区画線の設置	○
628	07HE404	R3	13	市道 神通町鶴川線	新根塚町1丁目	2	西田地方	ドラッグストアへの入り口の見通しが悪く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
629	07HE404	R3	14	市道 富山駅根塚線	西田地方2丁目	2	西田地方	ドラッグストアへ入りする車両が多く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
630	07HE404	R3	15	市道 千石町花園町線 区画街路 第2514号線	花園町3丁目 交差点	2	西田地方	交差点の見通しが悪く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
631	07HE413	R3	16	区画街路 第3505号線	五番町1-15	3	中央	白線が消えている。	富山市	区画線引き直し	○
632	07HE413	R3	17	区画街路 第3616号線	梅沢町1-12	3	中央	停止線が消えている。	富山県警	停止線の引き直し	○
633	07HE411	R3	18	市道 稲荷町北新町線	稲荷町一丁目2番	4	柳町	歩道が狭く、危険。車と歩行者の距離が近い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
634	07HE411	R3	19	区画街路 第3929号線	柳町三丁目7番	4	柳町	駐車場から車が急にでる。見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
635	07HE411	R3	20	区画街路 第3920号線	柳町三丁目3番	4	柳町	白線が消えている。	富山市	区画線引き直し	○
636	07HE304	R3	21	県道 小竹・諏訪川原線 市道 石坂駒見線	田刈屋	5	桜谷	横断歩道がないため、送迎して自乗機のある交差点を渡っているが、交通量も多く、危険である。冬は凍結時に危険である。冬は、地域の見守り隊の方を雇うなど、危険性を低減しておられる。	学校・地域	通学路の変更 交通安全教育、見守り活動	○
637	07HE401	R3	22	市道 五福大工町線	五福(9区)3336	6	五福	交通量が多いが、道幅が狭く児童と車の距離が近い。一部、歩道と車道の境界線が無く危険。	学校・地域	地域見守り活動	○
638	07HE401	R3	23	市道 神通寺町線	五福寺町3区付近 中央サイクリングロード	6	五福	雨が降ると、数日間大きな水たまりができ、児童が通行できない。	富山市	舗装修繕	○
639	07HE401	R3	24	市道 下野新線	寺町65-1	6	五福	横断歩道の線が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
640	07HE401	R3	25	市道 神通寺町線	寺町487	6	五福	横断歩道の線が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
641	07HE401	R3	26	市道 寺町1号線	寺町122	6	五福	歩道の白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
642	07HE401	R3	27	市道 神通寺町線	五福4358	6	五福	通学路の標識の色が薄くなっている。	富山市	標識修繕	○
643	07HE311	R3	28	市道 粟島松高町線	粟島3丁目20番12号付近	8	奥田北	1台の車が通れるぐらいの道路。両方向から車が来ると、児童が立つ場所がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
644	07HE311	R3	29	市道 下新下高尾線	中島5丁目18番	8	奥田北	横断歩道がないため、走行車の間を児童はすり抜けるように横断している。横断した先には縁石があり、さらに障害となっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
645	07HE414	R3	30	市道 長江5号線	西長江3丁目7-21	9	東部	道が細い上に側溝があり、落下の危険がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
646	07HE412	R3	31	市道 新庄10号線	新庄町2丁目13-47	10	新庄	交通量が多く、ガードレールがない箇所があり危険。	富山市	路肩広板、ガードレール設置	○
647	07HE412	R3	32	市道 新庄町10号線 市道 新庄町1号線 市道 新庄町2号線	経堂367-2	10	新庄	交通量が多く、横断歩道がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
648	07HE421	R3	33	県道 新庄・大森線 市道 新庄藤ノ木線	新庄町庚申30-1	10	新庄	道路がカーブしており、横断歩道が見えにくい。	富山県警	路面標示（ダイヤマーク）の設置 検討	
649	07HE423	R3	34	市道 藤木上見1号線 市道 金代藤木線	藤木	12	藤ノ木	横断歩道はあるが、交通量が多いため混雑する。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
650	07HE423	R3	35	市道 大島藤木線	藤木	12	藤ノ木	道幅の狭さに加えてカーブがあることで、歩行者にも運転手にも見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
651	07HE321	R3	36	県道 流杉・町線 市道 針原中町6号線 市道 高成針原町線	針原中町	14	針原	押しボタンの待ち時間が長すぎる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
652	07HE221	R3	37	市道 八反田古志町線 市道 古志町22号線	浜黒崎1区	15	浜黒崎	針田地区の子供が古志団地向かう道に横断歩道が無い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
653	07HE221	R3	38	市道 浜黒崎1号線	浜黒崎2区	15	浜黒崎	道幅が極端に狭くなる。車道と歩道の境目を示す白線が消えている。	富山市	南側既存設置区間のみ区画線引き直し	○
654	07HE221	R3	39	市道 東富山停車場悪地線	浜黒崎1区	15	浜黒崎	道幅が極端に狭くなる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
655	07HE221	R3	40	市道 東富山停車場悪地線	浜黒崎1区	15	浜黒崎	車道と歩道の境目を示す白線が消えている。	富山市	区画線の新設	○
656	07HE221	R3	41	市道 海岸通り田畑線	田畑新町	16	大広田	歩道がなく、自動車と接触する可能性がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
657	07HE212	R3	42	市道 北部中学校東線	東富山寿町二丁目	16	大広田	歩道がなく、自動車と接触する可能性がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
658	07HE221	R3	43	市道 海岸通り田畑線 市道 白方江田畑線	田畑新町 交差点	16	大広田	交差点内の信号待ちのスペースが狭く危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
659	07HE212	R3	44	国道 415号 市道 中田田畑線	中田二丁目	16	大広田	車の往来が多いにもかかわらず、横断歩道がなく、横断に危険が伴う。	富山県警	一時停止規制、横断歩道の設置	○
660	07HE214	R3	45	市道 米田新屋線	水落	17	豊田	抜け道となっていて、スピードを出す車が多く、危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
661	07HE312	R3	46	市道 新屋4号線	新屋9-1-1	18	広田	白線が消えていて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
662	07HE314	R3	47	市道 下奥井広田線	下赤江町1丁目6番34号	18	広田	横断歩道の白線が消えていて危険。	富山県警	横断歩道の引き直し	○
663	07HE314	R3	48	県道 蓮町・新庄線	中高居17-1-7	18	広田	横断歩道や歩道の白線が消えていて危険。	富山県警 富山県	区画線設置	○
664	07HE403	R3	49	市道 五福羽根線	高田180番	19	神明	狭い歩道を自転車と通る中高生がいる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
665	07HE403	R3	50	市道 高田2号線	高田12番	19	神明	見通しの悪い細い道から車が多く出てくる。	富山市	カーミラーの調整	○
666	07HE403	R3	51	主要地方道 富山・小杉線	羽根120番	19	神明	自転車横断帯の白線が消えている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
667	07HE403 07HE404	R3	52	市道 高田6号線	有沢新町131番	19	神明	止まれの白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	○
668	07HE413	R3	53	市道 大泉40号線	東中野町三丁目7番	20	堀川	横断歩道のない道路だが車通りが多く横断が危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
669	07HE513	R3	54	市道 本郷町1区3号線 市道 本郷町1区8号線 市道 本郷町1区14号線	本郷町1区	21	堀川南	道路幅が狭く、自動車と歩行者が輻輳している。	富山市	区画線の設置	○
670	07HE513	R3	55	市道 堀川本郷7号線	堀（上堀町）	21	堀川南	横断歩道までの見通しが悪い。また、下り坂のため、車が横断歩道の前で止まりにくい。	富山県警 学校・地域	交通指導取締りの実施 交通安全教育、見守り活動	○
671	07HE511 07HE512	R3	56	一般県道 三室荒屋富山線	本郷町地内	21	堀川南	車道幅員が狭く歩道未整備のため、車両や自転車・歩行者が輻輳し危険。	富山県	歩道の整備	事業中
672	07HE502	R3	57	国道 359号	掛尾町372-1	22	光陽	用水に柵のない部分がある。	学校・地域	道路に面する柵は備設置済 交通安全教育、見守り活動	○
673	07HE404	R3	58	市道 堀川西3号線	布瀬町南1丁目15-1	22	光陽	カーミラー右側が樹木で隠れて見えない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
674	07HE502	R3	59	市道 堀川西241号線	黒瀬北町2丁目3-1-4	22	光陽	路側帯の白線が消えている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
675	07HE404	R3	60	市道 堀川西47号線	太郎丸西町1丁目	22	光陽	路側帯の白線が消えているところが多い。	富山市	区画線の引き直し	○
676	07HE502	R3	61	市道 堀川西153号線	二口町2丁目9-2	22	光陽	用水路の柵が折れている。（ひもで代用してある）	富山市	安全柵（PC-1）修繕	○
677	07HE502	R3	62	市道 神通町蛸川線	黒瀬北町1丁目2-7	22	光陽	側溝の蓋がない部分がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
678	07HE502	R3	63	市道 神通町蛸川線	黒瀬北町1丁目5-5	22	光陽	側溝の蓋がない部分がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
679	07HE404	R3	64	市道 堀川西34号線	新根塚町2丁目4-9	22	光陽	止まれの白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	○
680	07HE404	R3	65	市道 堀川西32号線	新根塚町2丁目2-4	22	光陽	止まれの白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	○
681	07HE502	R3	66	市道 堀川西201号線	二口町3丁目4-9	22	光陽	止まれの白線が薄い。	富山県警	白線の引き直し	○
682	07HE414	R3	67	市道 天正寺秋吉線 市道 秋吉西二越町線	秋吉102-24 交差点	23	山室	R3年5月17日 交差点北東側の歩道に自家用車が突っ込む。	富山市	防護柵設置	○
683	07HE414	R3	68	市道 中市不越町線 市道 不越町1号線	秋吉新町	23	山室	通学路のほとんどが道幅が狭く、歩道と車道の区切りがない。柵のない用水がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
684	07HE414	R3	69	用水路	秋吉	23	山室	交通量が多い。深い用水がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
685	07HE413 07HE414	R3	70	主要地方道 富山・立山・魚津線	公文名	23	山室	通りに面した店舗に入りやすい車が多い。柵がなく深い用水がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
686	07HE414	R3	71	市道 中市2号線	中市2丁目	23	山室	幅の広い用水がある。ところどころ、覆いのない箇所あり。古い柵が連なっており、地震時危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
687	07HE512	R3	72	県道 流杉線	山室荒屋228番地	24	山室中部	白線が消えかかっている。民家の樹木が子供の視界を遮っている。	富山県	区画線設置を検討	○
688	07HE512	R3	73	県道 流杉・双代町線	山室荒屋25番地	24	山室中部	白線が消えかかっている。	富山県	区画線設置を検討	○
689	07HE512	R3	74	市道 横内新線	横内（第3）250番地	24	山室中部	抜け道のため、交通量が多いが白線がない。	富山市	区画線の設置	○
690	07HE521	R3	75	県道 流杉・双代町線	横内（第3）50番地	24	山室中部	白線が消えている。	富山県	区画線設置を検討	○
691	07HE512	R3	76	市道 山室中部小学校東線	山室荒屋290番地	24	山室中部	道路横の柵が一部欠損している。	富山市	柵修繕	○
692	07HE513	R3	77	市道 今泉安養寺線 市道 黒崎赤田線	赤田709-5 交差点	25	蛸川	交差点脇の歩道横の用水に蓋がなく、交通量が多いため脇に寄った児童が落ちる危険がある。（実際に落ちた）	富山市 学校・地域	目印ポール（ポストコーン）設置 交通安全教育、見守り活動	○
693	07HE513	R3	78	市道 朝葉町34号線	小杉	25	蛸川	1m幅の用水にガードレールがなく、特に積雪がある場合は道と用水の区別が分からず、児童が落ちる危険性がある。	富山市	防護柵設置	○
694	07HE513	R3	79	市道 蛸川小学校赤田新町線	赤田75-1	25	蛸川	校門前、多くの児童が横断するが、横断歩道がなく、特に下校時は車がよくなるため危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
695	07HE513	R3	80	市道 新堀町小杉線 市道 小杉5号線 市道 小杉7号線	小杉131-1	25	蛸川	横断歩道の白線が消えて危険。	富山県警	白線の引き直し	○
696	07HE513	R3	81	県道 東猪谷・富山線	赤田348	25	蛸川	白線が消えて危険。	富山県	区画線設置を検討	○
697	07HE513	R3	82	市道 小杉7号線	小杉815~204	25	蛸川	白線が消えて危険。	富山市	区画線の引き直し	○
698	07HE212	R3	83	市道 森28号線	森2丁目10番	27	萩浦	歩道が狭く、道路と溝の高低差が激しい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
699	07HE211	R3	84	市道 岩瀬高島町8号線	高島町2丁目4番15号	27	萩浦	駐車場があり、登校時車の出入りがある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
700	07HE212	R3	85	市道 西の宮森線	森3丁目4番11号	27	萩浦	深い用水路。柵がないところがある。又は低い。	学校・地域 富山市	交通安全教育、見守り活動 柵の線間が広い場所にポストコーン設置	○
701	07HE212	R3	86	市道 森田畑線	森2丁目5号	27	萩浦	朝の車通りが多い。歩道、横断歩道なし。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
702	07HE213	R3	87	市道 蓮町28号線	蓮町4丁目6番	27	萩浦	ふたのない側溝。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
703	07HE611	R3	88	市道 熊野田地小杉線 市道 上野次沢線	経力68 交差点	28	熊野	地域からの要望が強く、合同点検の前倒しを希望 見通しが悪い交差点。	富山市	ラバーポール、柵の設置等	○
704	07HE611	R3	89	市道 熊野田地小杉線 市道 珠泉2号線	珠泉西町1-167	28	熊野	地域からの要望が強く、合同点検の前倒しを希望 子供が横断歩道のないところを横断するため。	富山県警	止まれ文字の白線引き直し	○
705	07HE613	R3	90	市道 下熊野吉岡線	悪王寺から吉岡地内	28	熊野	地域からの要望が強く、合同点検の前倒しを希望 道路そのものが狭く、歩道が確保されていない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
706	07HE613	R3	91	主要地方道 富山・大沢野線 市道 上野次沢線	南金屋115-1	28	熊野	常に交通量が多く、県道65号線は車の速度も高い。道幅が狭く、歩道も設置されていない。見通しが悪く、横断歩道もないため、横断が危険。	富山県	注意喚起の路面標示を設置	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
707	07HE611	R3	92	市道 上野寿町7号線	上野寿町8-31	28	熊野	向いにある公民館が集団登校の集合場所となっている。通勤時間帯に本線から外れ、抜け道として通る車が多い。曲がり角のため見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
708	07HE613	R3	93	市道 安養寺宮保線	安養寺1284	28	熊野	歩道と田に段差があり、柵が設置されていない。	富山市	柵の設置（一部区間）	○
709	07HE614	R3	94	県道 荒屋敷・月岡線	月岡町4丁目交差点～開発（県道187号線荒屋敷・月岡線）	29	月岡	道幅が狭く、交通量が多い。	富山県	側溝蓋掛けによる路肩拡幅	○
710	07HE614	R3	95	主要地方道 富山外郭環状線	月岡町4丁目	29	月岡	信号機のない横断歩道。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
711	07HE623	R3	96	主要地方道 富山・上滝・立山線 市道 月岡9号線	月岡町2丁目～3丁目主要道路	29	月岡	信号機がなく、交通量のわりに見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
712	07HE602	R3	97	主要地方道 富山・笹津線 主要地方道 富山・空堀線	秋ヶ島92	30	新保	登下校時、100人以上の児童が通るが、歩道の待機場所が狭く、危険。今年度、車の衝突により、車が縁石に乗り上げる事故が発生した。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
713	07HE202	R3	98	国道 415号	四方南町	31	四方	横断歩道と歩道との間にある側溝に蓋がなく、横断歩道の線には児童の立つスペースがなくて危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
714	07HE204	R3	99	市道 八幡布目線	八幡	32	八幡	狭い道時に、抜け道としてスピードを出して通過する車が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
715	07HE202	R3	100	国道 415号線	草島（富浦町）235-113	33	草島	通学時にコンビニエンスストア（ローソン）に行き来する車が多く、危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
716	07HE204	R3	101	市道 萩浦八幡線	草島	33	草島	通学路に歩道がなく、通学時車がすぐ横を通るため、心配である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
717	07HE202	R3	102	県道 緑合・宮尾線	つばめ野一丁目	34	倉垣	横断歩道はあるが、車の交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
718	07HD394 07HE303	R3	103	市道 呉羽本町吉作線	呉羽町（呉羽本町）	35	呉羽	歩道を示す白線がない。道幅が狭く、車通りが多いため、車と児童が接触事故を起こす危険がある。	富山市	白線の設置	○
719	07HE301 07HE303	R3	104	市道 富田町中の町線	呉羽町（呉羽三ツ塚）	35	呉羽	道幅が狭く、路側帯が消えかかっている。坂が多いため車や自転車速度を出して走っている。見通しが悪い。	富山市	区画線引き直し	○
720	07HE303	R3	105	市道 追分茶屋呉羽本町線	呉羽町（追分茶屋）	35	呉羽	用水路が暗渠でなく、ガードレールの隙間から児童が転落する恐れがある。	富山市	安全施設（ポストコーン等）の設置	○
721	07HE301	R3	106	県道 小竹・諏訪川原線	北代（北代2区）	36	長岡	白線が消えていて危険。	富山県	区画線設置を検討	○
722	07HE301	R3	107	県道 小竹・諏訪川原線	北代（北代2区）	36	長岡	白線が消えていて危険。	富山県	区画線設置を検討	○
723	07HE301	R3	108	県道 小竹・諏訪川原線	北代（北代2区）	36	長岡	白線が消えていて危険。	富山県	区画線設置を検討	○
724	07HE301	R3	109	県道 小竹・諏訪川原線	北代（北代2区）	36	長岡	白線が消えていて危険。	富山県	区画線設置を検討	○
725	07HD294	R3	110	市道 呉羽本郷大塚線	大塚169番地付近	37	寒江	車道と歩道の分けがなくて危険。	富山市	区画線の設置	○
726	07HD393	R3	111	県道 東老田・白石線	東老田地内	38	老田	狭い車道で交通量が多い。歩道が狭く、危険である。	富山県	歩道整備事業中	事業中
727	07HD393	R3	112	県道 東老田・白石線	東老田地内	38	老田	積雪時にカラ一舗装されているところが埋まり、歩道が狭くなる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
728	07HD491	R3	113	市道 柳谷安田線	古沢646	39	古沢	車通りが激しく、白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	○
729	07HD493	R3	114	市道 境野新古沢線 市道 境野新19号線	境野新251	39	古沢	横断歩道後の歩道の白線もない。	富山市	区画線の引き直し	○
730	07HD493	R3	115	市道 境野新古沢線	境野新	39	古沢	歩道が切れている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
731	07HD493	R3	116	主要地方道 新湊・平岡線 市道 境野新古沢線	杉谷944-4	39	古沢	大通りで大型車も多く速度が上がりがやすい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
732	07HD493	R3	117	市道 杉谷1号線	杉谷124-1	39	古沢	大通りからの抜け道で歩道も白線もない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
733	07HD491	R3	118	市道 古沢橋谷線	橋谷405	39	古沢	大型車が多く、歩道、白線もない。	富山市	区画線の設置	○
734	07HD493	R3	119	市道 北押川13号線	北押川1991番地	40	池多	水田の為の溝が深く、水量も多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
735	07HD484	R3	120	県道 宮ヶ谷・北押川線	山本2111番地	40	池多	トラックの往来が多いが、歩道が非常に狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
736	07HD484	R3	121	県道 宮ヶ谷・北押川線	山本609番地	40	池多	トラックの往来が多く、歩道が狭いカーブ道である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
737	07HE231	R3	122	県道 上市・水橋線	水橋館町366	41	水橋中部	抜け道となっているが、道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
738	07HE231	R3	123	市道 水橋東部1号線	水橋館町122	41	水橋中部	見通しが悪く、横断歩道がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
739	07HE222	R3	124	県道 辻ヶ堂・市田袋線	水橋辻ヶ堂交差点	42	水橋西部	歩行者信号の青信号時間がとても短い。	富山県警	歩行者用信号の青色信号表示の秒数調整（検討・試行）	○
740	07HE222	R3	125	市道 水橋辻ヶ堂新道6号線	水橋辻ヶ堂	42	水橋西部	自動車、自転車、歩行者が錯綜しているが、歩道がない	富山市	側溝設置 区画線の設置	事業中
741	07HE234	R3	126	県道 上市・水橋線	水橋五郎丸地内	43	水橋東部	小屋のような建物の鉄骨が残っており、傾いている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
742	07HE322	R3	127	市道 水橋沖小路線	水橋市田袋393	旧44	三郷	トラックの往来が激しいが、道幅が狭く、白線がない。	富山市	区画線の設置	○
743	07HE224	R3	128	市道 水橋中新町1号線	水橋中村508	44	三郷	集団登校の集合場所近辺になっているが、ゴミを捨てる車が歩道に乗り上げる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
744	07HE322	R3	129	県道 水橋停車場・水橋小路線	水橋の場454	44	三郷	横断歩道がないが、多くの人が横断する。車通りも多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
745	07HE233	R3	130	県道 岩峯寺・大石原・水橋線	水橋池田町92	44	三郷	車通りが多いが、道幅が狭い。民家の樹木が道路へはみ出し、車がよけて通るため危険。	学校・地域	交通安全教室 見守り活動	○
746	07HE322 07HE324	R3	131	県道 岩峯寺・大石原・水橋線	水橋新堀303	44	三郷	車通りが多い。子供の家のある方には歩道がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
747	07HE224	R3	132	市道 水橋時崎市田袋線	水橋時崎79	44	三郷	大きな用水がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
748	07HE224	R3	133	県道 水橋停車場・水橋小路線	水橋中村617	44	三郷	多くの子供が横断するが、横断歩道がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
749	07HE331	R3	134	市道 水橋高寺久金線	水橋高寺157から上条小学校前の立山水橋線までの通学路	旧45	上条	富山水橋高寺157から上条小学校前の立山水橋線までの通学路に歩道がない。	富山市	区画線の設置	○
750	07HE804	R3	135	市道 工業センター線	高内（1区）191	45	大沢野	現在の通学路は歩道がなく危険	富山市	歩道新設 注意喚起看板の設置	事業中
751	07HE704	R3	136	市道 上二杉下大久保線	中大久保87	47	大久保	用水に落ちそうに危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
752	07HE704	R3	137	市道 大久保小学校西線	下大久保2430	47	大久保	用水に落ちそうに危険。	富山市	転落防止柵の設置	○
753	07HE704	R3	138	市道 上二杉下大久保線	中大久保53	46	大久保	路肩が狭く危険	富山市	路肩拡幅	○
754	07HE811	R3	139	市道 船舩小学校線	坂本2158	48	船舩	「止まれ」の停止線が消えかかっている危険。	富山県警	白線の引き直し	○
755	07HE811	R3	140	市道 南野田坂本線	坂本2158	48	船舩	道路中央の白線が消えかかっている。	富山市	白線の引き直し	○
756	07HE811	R3	141	主要地方道 富山・大沢野線	二松38-33	48	船舩	道路横断時に見通しが悪く車の交通量も多くて危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
757	07HE813	R3	142	主要地方道 宇奈月・大沢野線 主要地方道 富山・大沢野線	坂本721	48	船舩	道路横断時に見通しが悪く車の交通量も多くて危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
758	07HE811	R3	143	主要地方道 富山・大沢野線 主要地方道 坂本・上大久保線	坂本1845	47	船舩	交差点で横断待機時、車道と歩道を分けるものがなく危険。	富山県	緑石及び視線誘導標を設置	○
759	07HE722	R3	144	主要地方道 立山・山田線	上滝525	49	上滝	車道と歩道間の白線が消えかかっている。	富山県	区画線設置を検討	○
760	07HE722	R3	145	主要地方道 立山・山田線	中滝250	49	上滝	車道と歩道間の白線が消えかかっている。	富山県	区画線設置を検討	○
761	07HE722	R3	146	主要地方道 立山・山田線	三室荒屋528-3	49	上滝	車道と歩道間の白線が消えかかっている。	富山県	区画線設置を検討	○
762	07HE721	R3	147	市道 田島4号線	田島	50	大庄	水路の水門に児童が近寄り用水を覗き込む。非常に危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
763	07HE722	R3	148	市道 富山岡田線	善名	50	大庄	車量の多い学校裏一般道路に出た地点が非常に危険。カーブにさしかかり、車がスピードをあげてくる。	富山市	減速を促す路面標示	○
764	07HE624 07HE722	R3	149	市道 小学校善名線	善名	50	大庄	歩道がなく狭い道路。非常に危険。	富山市	区画線の引き直し	○
765	07HE721	R3	150	市道 大庄停車場線	南大場	50	大庄	歩道がなく狭い道路。車を除けたら煙に落ちる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
766	07HE721	R3	151	市道 大庄停車場線	南大場	50	大庄	歩道がなく狭い道路。車を除けたら畑に落ちる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
767	07HE723	R3	152	県道 荒屋敷・月阿町線	東福沢2区	51	福沢	道を横断するための横断歩道がなく危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
768	07HE723	R3	153	市道 文珠寺東福沢線	東黒牧	51	福沢	歩道を示すラインが引かれているが、歩道の幅が80cmほどと狭く傘を指して歩くと車道にはみ出て危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
769	07HD891	R3	154	市道 福島上野南部2号線	八尾町福島上野地内	53	八尾	大雨時、通学路に水があふれ出て通行の妨げとなる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
770	07HD891	R3	155	国道 472号	八尾町福島第三地内	53	八尾	歩道が大変狭く、白線が途切れている。車と接近する。	富山県	区画線設置を検討	○
771	07HD794	R3	156	主要地方道 富山・八尾線 市道 黒田寺東線	八尾町黒田 郵便局付近 横断歩道	54	杉原	横断歩道あるが、車通り多く、信号はない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
772	07HD892 07HE801	R3	157	主要地方道 砺波・細入線	八尾町深谷 高山線沿 道路	54	杉原	歩道がない。路側帯の幅が狭く、線が消えそうになっている。	富山県	区画線設置を検討	○
773	07HE703	R3	158	市道 杉田上高善寺線	八尾町杉田111-1	53	杉原	路肩が狭く危険	富山市	路肩広幅	○
774	07HD791	R3	159	県道 千里・八尾線	八尾町新田240番地	55	保内	交差点が狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
775	07HD791	R3	160	県道 千里・八尾線	八尾町奥田131番地	55	保内	車通りが多いのに信号がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
776	07HD693 07HD791	R3	161	国道 472号	八尾町翠尾(翠尾橋交差点付近)	55	保内	車通りが激しいのに、白線のみ歩道で狭く、車との接触の可能性が高い約600m。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
777	07HD791	R3	162	市道 新田三田線	八尾町新田323番地	55	保内	用水の柵が壊れている。	富山市	ガードレール支柱基礎部の補修	○
778	07HD793	R3	163	市道 福島下新田線	八尾町新田76番地	55	保内	ガードレールが破損していて、用水に落下の危険あり。	富山市	ガードレールの補修	○
779	07HD791	R3	164	市道 高善寺三田線	八尾町館本郷666番地	55	保内	空き家のブロック塀が崩れ落ちそう。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
780	07HD791	R3	165	県道 館本郷・添島線	八尾町館本郷1355番地	54	保内	道がカーブしていて見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
781	07HD791	R3	166	路線No.72-125(市道でない)	八尾町館本郷136番地	54	保内	道路上の「止まれ」の白表示が消えている。	富山県警	白線の引き直し	○
782	07HD894	R3	167	県道 櫻尾・長川原線	八尾町櫻尾	56	櫻尾	横断歩道のない道路を横断して登校している。学校に向かって下り坂になっており、スビードを出して通行する車が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
783	07HE503	R3	168	市道 砂子上上田線	瑩川95-40	57	速星	横断歩道があり、カーブミラーもあるが、見通しが悪く車通りも多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
784	07HE501	R3	169	市道 田島線	婦中町上田島	58	鶯坂	路肩の歩道が狭く、傾斜している。また、側溝周辺に雑草が多い茂っており、転落の恐れがある。	富山市	区画線の引き直し	○
785	07HE501	R3	170	市道 上田島線	婦中町上田島	57	鶯坂	比較的に川幅や川深があるが、ガードレール等の安全対策が不十分である。転落の恐れがある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
786	07HE501	R3	171	市道 下樽田西本郷線 市道 田島安田線	婦中町田島北交差点	57	鶯坂	横断距離が長いので、渡り終えるために時間を要する。	富山県警	白線の引き直し	○
787	07HE501	R3	172	市道 鶯坂速星線	婦中町田島1135-1	57	鶯坂	路肩が狭く危険	富山市	路肩広幅	○
788	07HD692	R3	173	県道 本郷・添島線	婦中町下井沢3297番地	60	宮野	道路が緩やかにカーブしていて見にくい上、横断歩道もない箇所を児童は横断している。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
789	07HD694	R3	174	市道 広田田原線	婦中町広田(2区) 5300番18号	60	宮野	朝夕多数の車両が速度を上げて走行している。住宅密集地以外は白線が引かれていない。	富山市	区画線の設置	○
790	07HE603	R3	175	主要地方道 富山・八尾線	婦中町地角439番地	60	宮野	信号待ちのため待機するための場所が狭く、区画線の範囲内に入りきれない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
791	07HE603	R3	176	市道 宮野小学校線	婦中町地角399番地	60	宮野	校舎向かいに保育所建設中。開園後は多数の車両が入り出すことが予想される。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
792	07HE603	R3	177	市道 青島小倉線	婦中町広田(2区) 5208番地	60	宮野	通学路となっているスーパー農道から牛ヶ首用水に容易に近寄ることができ、柵は低く古い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
793	07HD692	R3	178	市道 清水島下井沢線	婦中町清水島90番地	60	宮野	周囲には民家がなく、防犯上心配である。PTAによる見守り(対策済)。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
794	07HD593	R3	179	市道 二ユー長沢ひまわり台団地線 地線	婦中町長沢4592	60	古里	横断歩道の白線が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
795	07HD591	R3	180	主要地方道 小杉中線	婦中町小長沢36	60	古里	歩道の白線や青線が消えかかっている。	富山県	区画線(白線のみ)の引き直し	○
796	07HD593	R3	181	市道 長沢6号線 市道 羽根新線	婦中町羽根49	61	古里	道路幅が狭い。変則交差点。歩行中や信号待ちの児童が車に接触する危険あり。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
797	07HD593	R3	182	市道 ひまわり台団地線	婦中町長沢4050	61	古里	歩道の白線が消えかかっている。	富山市	区画線の引き直し	○
798	07HD593	R3	183	市道 二ユー長沢ひまわり台団地線	婦中町長沢4877	61	古里	街路樹の枝がかかり、標識が見にくい。	富山市	街路樹の選定	○
799	07HD591	R3	184	市道 小長沢下邑線	婦中町小長沢224	61	古里	登校時の交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
800	07HD691	R3	185	市道 羽根長沢線	婦中町長沢2798	61	古里	登校時の交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
801	07HD683	R3	186	市道 上池上八幡山線	婦中町外輪野	62	音川	側溝が深く、落ちると危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
802	07HD683	R3	187	市道 東谷外輪野線	婦中町外輪野	61	音川	畦が大きく、路側帯がせまいので落ちると危険。	富山市 学校・地域	転落防止柵の設置 交通安全教育、見守り活動	○
803	07HD683	R3	188	主要地方道 富山・庄川線	婦中町外輪野	62	音川	側溝があり、怪我の恐れ。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
804	07HD691	R3	189	市道 千里駅高日附線	婦中町高日附地内	63	神保	横断歩道前で停止するマークが消えている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
805	07HD881	R3	190	主要地方道 砺波・細入線	山田小島862付近～田中村309-1付近	64	山田	道幅が狭い上に、白線が消えかかっている危険。	富山県	区画線設置を検討	○
806	07HD881	R3	191	市道 赤目谷学校線	山田中村1294付近	64	山田	下り坂からの合流で、停止線がなく危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
807	07HD881	R3	192	主要地方道 砺波・細入線	山田小島862付近 砺波・細入線	63	山田	停止線が消えかかっている危険。	富山県警	白線の引き直し	○
808	071E011 071E012	R3	193	市道 檜原布尻線	檜原405	65	神通岩	橋の手すりがない。	富山市	手すり修繕	○
809	07HE411	R4	1	国道 41号	総曲輪町2丁目2	1	芝園	歩道のない道路の及び路肩標識が引き直し 横断歩道の引き直し	国土交通省 富山県警	歩道のない道路の及び路肩標識が引き直し 横断歩道の引き直し	○
810	07HE413	R4	2	市道 中野公文名線	大泉東町一丁目4-13	3	中央	車道の停止線が消えかかっている。	富山県警	停止線の引き直し	○
811	07HE413	R4	3	主要地方道 富山立山公園線	清水町3丁目1-24	3	中央	横断歩道の白線が消えかかっている。	富山県警	横断歩道の引き直し	○
812	07HE411	R4	4	県道 八幡田・稲荷線	稲荷町一丁目2	4	柳町	ボールが接着面から取れていて危険	富山県	ラバーボールの修繕(再設置)	○
813	07HE411	R4	5	市道 稲荷新線	稲荷元町三丁目	4	柳町	ガードレールが錆びて傾いていて危険	富山市	ガードレール修繕	○
814	07HE411	R4	6	市道 稲荷町北新町線	稲荷町一丁目5-2	4	柳町	白線が消えていて危険	富山県警	白線の引き直し	○
815	07HE411	R4	7	県道 稲荷町停車場線	稲荷町二丁目4-2付近	4	柳町	横断歩道の白線が消えてきている	富山県警	白線の引き直し	○
816	07HE411	R4	8	市道 区画街路第392号線	北新町一丁目2-20	4	柳町	白線がなく危険	富山市	区画線の設置	○
817	07HE304	R4	9	県道 小竹・諏訪川原線	田刈屋222-1付近	5	桜谷	登校時、交通量が非常に多く、呉羽方面から来る左折車と横断する児童が交錯する。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
818	07HE304	R4	10	主要地方道 富山・八尾線	石坂付近 石坂交差点	5	桜谷	横断歩道白線、停止線が消えかかっている	富山県警	白線の引き直し	○
819	07HE304	R4	11	主要地方道 富山環状線	田刈屋88 付近横断歩道	5	桜谷	横断歩道白線、停止線が消えかかっている	富山県警	白線の引き直し	○
820	07HE304	R4	12	市道 桜谷みどり町3号線	桜谷みどり町2丁目6付近	5	桜谷	道路沿いの生け垣により視界が悪い	富山市	カーミラーの設置	○
821	07HE401	R4	13	市道 五福五そう2号線	五福(8区)3512	6	五福	ガードレールが不十分。溝にふたがなく危険な状態。	富山市	ガードレールの設置	○
822	07HE313	R4	14	市道 奥田下赤江2号線	久方町1丁目2丁目	7	奥田	用水へ簡単に侵入できる。柵が低い。	富山市	柵の設置	事業中
823	07HE313	R4	15	市道 久方町窪線	永楽町町内	7	奥田	スクールゾーンだが、登下校の時間帯に主要道の抜け道になっている。	富山県警	道路入り口付近に規制標識の増設を検討	○
824	07HE311	R4	16	主要地方道 富山港線	粟島町3-21	8	奥田北	用水の柵が壊れている。側溝が深く、落ちたら危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
825	07HE311	R4	17	市道 高園町粟島線	粟島町2-3-41	8	奥田北	鉄の棒がたくさん出ている。児童が引っかけると大けがをする。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
826	07HE311	R4	18	市道 粟島1号線	粟島町2-2	8	奥田北	側溝は深い側溝蓋がわずかしかない。児童が利用する公園の前にあり、危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
827	07HE311	R4	19	市道 粟島9号線	粟島町3-1-2	8	奥田北	側溝が深い側溝蓋がわずかしかない。落下の危険が大きい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
828	07HE412 07HE414	R4	20	市道 西長江長江線	長江3丁目3-9	9	東部	細い道路の横に用水：欄等なし	富山市	ガードレールの設置	○
829	07HE412	R4	21	市道 新庄綾田線	新庄町一丁目17-10	10	新庄	歩道のすぐ横に用水があるため、落ちる子供がいる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
830	07HE314	R4	22	県道 稲荷町・新庄線	新庄町108付近	10	新庄	家の前に側溝があり、大雪のときに落ちる子供がいた。	富山県	交差点部の側溝蓋掛（自由勾配側溝設置）	
831	07HE323	R4	23	市道 五本榎一本木線	新庄北町16-17	11	新庄北	側溝の蓋がなく危険である。	富山市	側溝の蓋掛けなど	事業中
832	07HE423	R4	24	市道 新庄藤ノ木線	藤木1337	12	藤ノ木	路側帯が狭い	学校・地域	見守り活動	○
833	07HE113	R4	25	市道 岩瀬港町松原町線	岩瀬港町付近	13	岩瀬	白線が消えていて危険	富山市	白線引直し	○
834	07HE113	R4	26	主要地方道 富山・魚津線	富山市岩瀬松原町、岩瀬天神町付近（岩瀬橋付近）	13	岩瀬	階段の手すりが片方しかない	富山県	手すりの設置	○
835	07HE221	R4	27	市道 浜黒崎西線	古志町1丁目	15	浜黒崎	進行方向の道路状況が見えにくい。	富山市	カーミラーの設置	事業中
836	07HE221	R4	28	県道 浜黒崎・宮町線	古志町1丁目	15	浜黒崎	進行方向の道路状況が見えにくい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
837	07HE212	R4	29	市道 清風町3号線	清風町地内	16	大広田	交通量が多い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
838	07HE212	R4	30	市道 田畑銀嶺町1号線	銀嶺町地内	16	大広田	排水溝に蓋がない場所が多い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
839	07HE212	R4	31	市道 田畑北部11号線	銀嶺町地内	16	大広田	大きく深い用水路がある	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
840	07HE212	R4	32	不明	中田2丁目	16	大広田	歩道が荒れている	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
841	07HE214	R4	33	市道 東富山1号線	東富山寿町3丁目	16	大広田	用水に欄がない	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
842	07HE212	R4	34	市道 北部中学校東線	東富山寿町2丁目	16	大広田	中学校の裏門付近で横断歩道がないのに横断する人が多い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
843	07HE212	R4	35	市道 海岸通り田畑線	東富山寿町2丁目	16	大広田	歩道があった反対側に地下道があるにも関わらず、横断歩道がないので、斜め横断をしてしまう	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
844	07HE212	R4	36	市道 海岸通り2号線	海岸通地内	16	大広田	T字路で見通しが悪い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
845	07HE214	R4	37	市道 豊田町米田町1号線	米田町2丁目10-25付近	17	豊田	押しボタン信号機の横断時間が短く、100人以上が信号待ちをしている。宅地造成により通過する児童数が増加している。	富山県警	信号機現示時間の調節	○
846	07HE511	R4	38	市道 大町37号線	大町（大町1区西部）10	20	堀川	アパートが新設され、見通しが悪くなり、車に気付きにくい。	富山市	カーミラーの設置	事業中
847	07HE512	R4	39	市道 中川原台9号線	中川原37付近	24	山室中部	歩道が狭い。溝蓋がぐらついている。	富山市	蓋の交換	○
848	07HE512	R4	40	県道 流杉・双代線	山室荒屋125付近	24	山室中部	交通量が多い上、歩道が狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
849	07HE521 07HE523	R4	41	県道 流杉・双代線	流杉520付近	24	山室中部	歩道が草むらに浸食されている。白線が消えている。	富山県	草木・土砂撤去	○
850	07HE513	R4	42	市道 赤田新堀町線	赤田3付近	25	蜷川	横断歩道がないため、自動車がスピードを上げて通行する。多くの児童が通行するため、自動車と接触する危険がある。	富山県警	西側の横断歩道が移設できないかを検討	
851	07HE513	R4	43	市道 赤田新堀町線	堀川町22-1付近	25	蜷川	下校時には一方通行になっておらず、狭い道路であるにもかかわらず自動車がスピードを上げて通行するため、危険がある。	富山市	外側線の整備	○
852	07HE514	R4	44	市道 関新名八川1号	新名地内	26	太田	停止線が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
853	07HE211	R4	45	主要地方道 富山・魚津線	西宮地内	27	萩浦	交通量が多い。歩行者や運転者にとって見通しが悪く、出会い頭に衝突する危険性が高い。	富山県	ラバーボールの設置	○
854	07HE614	R4	46	県道 荒屋敷・月岡線	富山市開発地内	29	月岡	子供たちは歩道を通って登下校しているが、歩道が狭いだけでなく、積雪時除雪がなされていない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
855	07HE504	R4	47	主要地方道 富山・笹津線 市道 西荒屋4号線	西荒屋	30	新保	県道へ出てくる車が多く、100名以上の児童が通るため、危険な交差点である。東側は横断歩道の白線が消えかかっている。	富山県警 学校・地域	横断歩道の塗り直し 交通安全教育、見守り活動	○
856	07HE202	R4	48	市道 四方15号線	四方南町	31	四方	車道と歩道の間の白線が消えかかっている。	富山市	白線の引直し	○
857	07HE202	R4	49	市道 四方4号線	四方南町	31	四方	十字路の一方に横断歩道がかかれていない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
858	07HE202	R4	50	市道 八幡今市線	今市地内	32	八幡	T字路交差点道路「止まれ」の案内表示が消失	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
859	07HE202 07HE204	R4	51	市道 八幡1号線 市道 八幡今市線	八幡地内～今市地内	32	八幡	道路わきの用水に欄がなく危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
860	07HE302	R4	52	市道 百塚八ヶ山線	百塚27	32	八幡	側溝の蓋掛けがされていない	富山市	側溝の蓋掛け	○
861	07HE204	R4	53	市道 荻浦橋八幡線	金山新中	33	草島	道幅が狭い上に、歩道もなく、車がすくそばを通るために側溝に転落した児童もおり危険である。	富山市	白線の表示	
862	07HE202	R4	54	県道 415号線	草島（富浦町）235番地113号	33	草島	コンビニエンスストアの駐車場への車の出入りが多く、危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
863	07HE204	R4	55	市道 荻浦橋八幡線	金山新中443番地付近十字路	33	草島	横断歩道を横断するために待機している児童の安全確保が不十分である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
864	07HE202	R4	56	県道 415号線	415号線草島横断歩道	33	草島	信号待ちする児童の安全確保が不十分である。	富山県	ラバーボールの設置	○
865	07HE204	R4	57	市道 荻浦橋八幡線	金山新東交差点	33	草島	信号待ちする児童の安全確保が不十分である。	富山市	欄等の設置等	○
866	07HE301	R4	58	市道 呉羽本町川西線	呉羽町1784	35	呉羽	交通量が多く、横断歩道がない	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
867	07HE301	R4	59	県道 中沖・呉羽線	呉羽町1757	35	呉羽	踏切の道幅がせまく、交通量が多い	富山県 学校・地域	踏切前後の区画線の引き直し 交通安全教育、見守り活動	○
868	07HD392	R4	60	市道 高木10号線	呉羽町西36	35	呉羽	用水のガードレールに切れ目がある	富山市	ガードレールの設置	○
869	07HE301 07HE303	R4	61	市道 呉羽本町2号線	呉羽町3603	35	呉羽	側溝に蓋がない	富山市	側溝の蓋掛け	○
870	07HD394 07HE303	R4	62	市道 呉羽本町5号線	呉羽町3172	35	呉羽	補修が必要な側溝がある	富山市	側溝の補修	○
871	07HD491	R4	63	市道 境野新古沢線	古沢501番地	39	古沢	朝の交通量が多く、制限速度以上のスピードを出す車が多い。30kmの標識が黒くなって見にくい。	富山県警	速度標識を見やすくする	○
872	07HD491	R4	64	市道 境野新古沢線	古沢647番地	39	古沢	朝の交通量が多く、制限速度以上のスピードを出す車が多い。30kmの標識が曲がっていて見にくい。	富山県警	速度標識をまっすぐ取り付け。	○
873	07HD493	R4	65	県道 宮ヶ谷・北押川線	西押川1108番地	40	池多	トラックの往来が多いが、歩道が非常に狭く危険である。	富山県	歩道新設	事業中
874	07HD484	R4	66	県道 宮ヶ谷・北押川線	山本2058番地	40	池多	トラックの往来が多く、下りのカーブのため危険である。	富山県	外側線に沿ってデリネーターを設置	○
875	07HE231	R4	67	県道 上市・水橋線	水橋開発町11-1	41	水橋中部	歩道はなく幅の狭い路側帯があるが、見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
876	07HE231	R4	68	主要地方道 富山・魚津線	水橋町644	41	水橋中部	道幅が狭く、信号を待つ場所も狭い。	富山県	待機場所の確保を検討	○
877	07HE231	R4	69	県道 水橋停車場線 市道 水橋支所前線	水橋辻ヶ堂20151	42	水橋西部	交通量が多く、信号がないので危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
878	07HE231	R4	70	県道 水橋停車場線	水橋辻ヶ堂86	42	水橋西部	空き家。外壁や正面の窓ガラスが損傷しており危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
879	07HE231	R4	71	県道 水橋・上市線	水橋狐塚212-1	43	水橋東部	白線が消えかかっている。	富山県	白線（外側線）の引き直し	○
880	07HE233	R4	72	市道 水橋桜木2号線	水橋上桜木177	43	水橋東部	小路より車が出てくる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
881	07HE231 07HE233	R4	73	県道 水橋・上市線	水橋上桜木209-1	43	水橋東部	歩道の横は田畑と用水があり、転落の危険。	富山県 学校・地域	老朽化した防護柵（用水路部）の更新 交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
882	07HE804	R4	74	市道 大沢野歩道1号線	西大沢315	45	大沢野	車両も歩行者も一旦停止する人が少なく、注意喚起が必要。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
883	07HE804	R4	75	市道 下夕林・春日間屋線	西大沢323	45	大沢野	車の往来が激しいが、歩行者用の信号がない。通学・通学時間帯に交通事故が発生した。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
884	07HE902	R4	76	市道 下夕林・春日間屋線	笹津378	45	大沢野	道幅が狭く、歩道の幅も十分確保できない。三叉路になっており、横断する子供が危ない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
885	07HE704	R4	77	市道 小黒・下大久保線	下大久保1890-6	46	大久保	交通量の多い交差点の南北に、歩行者信号がなく危険	富山県警	歩行者信号の増設が可能か検討	○
886	07HE713 07HE811	R4	78	不明	万願寺355	47	船峯	草が道路にはみ出し、車とのすれ違い時危険。	学校・地域	交通安全教育	○
887	07HE911	R4	79	主要地方道 宇奈月・大沢野線	寺家1356	47	船峯	白線が消えていて危険。	富山県	区画線引き直し	○
888	07HE811	R4	80	市道 坂本・上大久保線	坂本1845	47	船峯	歩道の雑草が伸びてきている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
889	07HE733	R4	81	市道 上野中央線	大山上野615	48	上滝	通学路横に水の流が速い用水があり、柵やガードレール等もない。	富山市	用水反対側に外側線設置	○
890	07HE723	R4	82	県道 荒屋敷・月岡町線	東福沢7区1745付近	50	福沢	車道のカーブで自動車が歩行者側に近づいて危険。	富山県	カーブ注意喚起の路面標示(ドットライン等)設置	○
891	07HD891	R4	83	国道 472号線	八尾町福島193-1付近	52	八尾	小高く道幅の狭い踏切で、交通量が多い。道端が崖の様。	富山県 学校・地域	路肩拡幅(法面立上げ) 交通安全教育、見守り活動	○
892	07HD891	R4	84	県道 25号線	八尾町福島296-4付近	52	八尾	道幅が狭く、交通量が多い。	富山県	交差点部区画線引き直し、路肩明色化	○
893	07HD893	R4	85	県道 茗ヶ原・八尾線 東町稲苑町線	八尾町東町5212-2付近	52	八尾	信号機の無い坂の交差点で、見通しが悪い。熊の出没情報有り。	富山県警 富山県	停止線の位置 区画線引き直し	○
894	07HD794	R4	86	市道 滅鬼長山線	八尾町深谷9957番地付近	53	杉原	横断歩道の白線が消えかかっている	富山県警	白線の引き直し	○
895	07HD892	R4	87	市道 大杉深谷線	八尾町深谷327番地付近	53	杉原	横断歩道の白線が消えかかっている	富山県警	白線の引き直し	○
896	07HE703	R4	88	市道 滅鬼薄島線	八尾町滅鬼43-4	53	杉原	道幅が狭く、車との接触の可能性がある。	富山市	路肩の拡幅	事業中
897	07HD791	R4	89	一般県道 千里・八尾線	八尾町奥田131番地付近	54	保内	横断歩道が消えている	富山県警	白線の引き直し	○
898	07HD684	R4	90	市道 三田中央線	八尾町三田	54	保内	白線が消えている	富山市	外側線の引き直し	○
899	07HD791	R4	91	市道 新田三田線	八尾町新田(下新田)476番地付近	54	保内	白線が消えている	富山市	外側線の引き直し	○
900	07HD793	R4	92	県道 千里・八尾線	八尾町新田101番地 新田交差点	54	保内	横断歩道が消えている	富山県警	横断歩道の引き直し	○
901	07HD793	R4	93	市道 高善寺八尾停車場線	八尾町石戸675番地	54	保内	用水沿いに柵がない	富山市	転落防止柵の設置	○
902	07HD594	R4	94	市道 速星10号線 市道 速星13号線	婦中町速星709	56	速星	カーブミラーはあるが交通量が多く危険	富山県警	一時停止規制を設置	○
903	07HD594	R4	95	県道 婦中平岡線	婦中町速星642	56	速星	歩道が狭く傘が車に接触しそうになる	富山県 学校・地域	踏切前後の区画線の引き直し 交通安全教育、見守り活動	○
904	07HE501	R4	96	市道 速星下善田線 市道 自由ヶ丘団地線	婦中町下善田570	57	鶴坂	道路が狭い上に車の通りが多いので児童と車の接触の可能性がある	富山市 学校・地域	交通安全教育、見守り活動 外側線の引き直し	○
905	07HE501	R4	97	市道 鶴坂線	婦中町田島977	57	鶴坂	登陸時間帯は一方通行だが、標識が見にくく間違えて進入する車やスピードを落とさずに走行する車があり危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
906	07HE503	R4	98	市道 上田島上善田線	婦中町上善田128付近	57	鶴坂	用水に柵や蓋がなく、転落の危険性がある。水量が多い時期が心配である。	富山市	転落防止柵の設置	○
907	07HD592	R4	99	市道 上下条2号線	婦中町下条475付近	58	朝日	白線が消えていて危険	富山市	外側線の引き直し	○
908	07HD494 07HD592	R4	100	市道 小泉下条線	婦中町下条5518付近	58	朝日	白線が消えていて危険	富山市	外側線の引き直し	○
909	07HE603	R4	101	市道 宮野小学校2号線 市道 宮野小学校線	婦中町地角399	59	宮野	保育所新築にあたり、交通量が増えるため危険	富山県警	横断歩道設置の必要性について検討	○
910	07HE603	R4	102	県道 7号線	婦中町地角972-4	59	宮野	押しボタン信号機のボタンが道路側に向いているため危険	富山県警	押しボタンの向きを修繕	○
911	07HD593	R4	103	市道 羽根蓮花寺線	婦中町長沢付近 辺呂川	60	古里	横断歩道が消えかかっている	富山県警	横断歩道の引き直し	○
912	07HD593	R4	104	市道 地線 ニユー長沢ひまわり台	婦中町ひまわり台	60	古里	ダイヤマークが消えかかっている	富山県警	白線の引き直し	○
913	07HD683	R4	105	市道 横西上線	婦中町外輪野	61	音川	朝の車通りが多いのに、横断歩道がない	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
914	07HD683	R4	106	市道 横西上線	婦中町外輪野	61	音川	朝の車通りが多いのに、横断歩道がない	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
915	07HD683	R4	107	主要地方道 富山・庄川線	婦中町外輪野	61	音川	横断歩道を知らせるダイヤマークが薄く、そこで止まらない車が多い。	富山県警	白線の引き直し	○
916	07HD881	R4	108	主要地方道 富山・庄川線	山田中村551付近	63	山田	積雪時に雪が滑り落ちて歩道をふさぐため、通行できない。	富山県	法面の崩落雪対策	○
917	071E011	R4	109	市道 楡原高田線	楡原704	64	神通碧	「止まれ」が消えかかっており危険	富山県警	表示の塗り直し	○
918	071E011	R4	110	市道 高田西部線	楡原655	64	神通碧	停止線が消えかかっており危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
919	07HE411	R5	1	市道 牛島新町桜町線	明倫町	1	芝園	大雨時に冠水する恐れがある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
920	07HE404	R5	2	市道 布瀬1号線 市道 布瀬町堤防線	富山市布瀬町1区	2	西田地方	指定時間帯通行制限を無視し、通学時間帯に抜け道として利用する車が多い。道路幅も狭く危険。	富山県警	速度規制の実施を検討中	○
921	07HE404	R5	3	市道 区画街路第1702号線	富山市長柄町1丁目10	2	西田地方	幅約1.5m、深さ約1.2mの溝があり、特に視界の悪い雨天時や積雪時等転落の危険性がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
922	07HE411	R5	4	一般県道 八幡田稲荷線	富山市稲荷町一丁目	4	柳町	陸橋の階段にある滑り止めが劣化して危険。	富山県	滑り止めの修繕 (西側1箇所、東側2箇所)	○
923	07HE411	R5	5	市道 稲荷新線	富山市稲荷園町	4	柳町	白線が消えていて危険。	富山市 富山県警	白線の引き直し	○
924	07HE411	R5	6	市道 稲荷新線	富山市稲荷元町三丁目	4	柳町	白線が消えていて危険 歩道が狭く危険	富山市	道路拡幅による歩行者帯の確保	○
925	07HE401	R5	7	市道 神通寺町線	五福4178-5	6	五福	フェンス網が破れている。	富山市 富山市 用水管理者	市管理フェンス補修	事業中
926	07HE401	R5	8	市道 神通寺町線	寺町498	6	五福	木の枝が折れており、落下の危険がある。	富山市	支障枝剪定	○
927	07HE401	R5	9	市道 五福寺町線	寺町822-62	6	五福	見通しが悪く、車両の一時停止線が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
928	07HE313	R5	10	主要地方道 富山港線	久方町7-13付近	7	奥田	南北に横断歩道や歩行者等の信号がないため、市道に進入してくる自動車と接触する事故が起こっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
929	07HE311	R5	11	市道 中島27号線	富山市中島3-54	8	奥田北	道が細い上に、車の通りが多い。側溝蓋がところどころしかない。	富山市	側溝補修	○
930	07HE311	R5	12	市道 野際線	富山市中島4-13	8	奥田北	横断歩道や歩行者用の止まれのマークがなく、横断が危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
931	07HE313	R5	13	市道 下新4号線	富山市下新本町8-7	8	奥田北	用水への落下防止用のガードレールが不足し、車が通ったときに落下する危険がある。	富山市	転落防止柵の設置	事業中
932	07HE311 07HE313	R5	14	市道 奥人団地4号線	富山市下新北町	8	奥田北	側溝が蓋掛けされていないため危険である。	富山市	側溝の蓋掛け	事業中
933	07HE414	R5	15	市道 長江5号線	西長江3丁目7番	9	東部	側溝と道路の境がない上、側溝の蓋がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
934	07HE414	R5	16	市道 長江5号線	西長江4丁目4番	9	東部	柵はあるが、子供たちが入ることができるすき間がある。	富山市	修繕対応	○
935	07HE421	R5	17	市道 新庄藤ノ木線	新庄町(新園町)159-7	10	新庄	水路に蓋がなく、ガードレールもない箇所があり危険。	富山市	防護柵設置	○
936	07HE412	R5	18	市道 経堂中間島線	経堂三丁目6-22	10	新庄	道幅が広い道路にも関わらず、横断歩道がない。	富山県警	横断歩道設置	○
937	07HE414	R5	19	市道 長江藤木線	経堂三丁目11-33	10	新庄	青信号の時間が短く、集団登校の子供たちが渡りきれない。信号待ちをすする歩道も大変狭く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
938	07HE314	R5	20	市道 上飯野21号線	富山市上飯野19-2	11	新庄北	用水に柵がなく危険である	富山市 学校・地域	転落防止柵の設置 交通安全教育、見守り活動	○
939	07HE423	R5	21	市道 大島藤木線	富山市藤木	12	藤ノ木	道路が狭く、交通量が多い。車がすれ違うときには、白線内に入り込んで危険。	学校・地域	通学路変更	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
940	07HE321	R5	22	市道 針原中町9号線	富山市針原中町540	14	針原	横断歩道が引かれていない。また、道路横の溝に転落の可能性がある。	富山県警 富山市	横断歩道設置の可否を検討 道路拡幅による歩行者帯の確保	
941	07HE223	R5	23	市道 針原中町1号線	富山市針原中町523	14	針原	横断歩道の白線が薄くなっている。	富山県警	白線の引き直し	○
942	07HE223	R5	24	市道 針原中町1号線	富山市宮町交差点信号機	14	針原	白線のみで溝に転落の可能性が有る。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
943	07HE221	R5	25	一般県道 浜黒崎宮町線	富山市古志町1丁目	15	浜黒崎	横断歩道の白線が消えかかっている。	富山県警	白線の引き直し	○
944	07HE213	R5	26	一般県道 蓮町新庄線	犬島新町2丁目6-21付近	17	豊田	車道と歩道との境の白線が消えていて危険である。	富山県	区画線(中央線、外側線巻込部、ドットライン)の引き直し	○
945	07HE314	R5	27	主要地方道 富山大沢野線	富山市上富居(広田地下道出口の五叉路)	18	広田	五叉路で交通量が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
946	07HE314	R5	28	市道 下奥井広田線	富山市上富居(広田地下道)	18	広田	暗くて、転びやすい。大雨の際に、冠水して通行不可能になる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
947	07HE511	R5	29	市道 大泉太郎丸2号線	富山市太郎丸本町2丁目 付近	20	堀川	コンクリートブロック床が割れていて危険	富山市	修繕対応	○
948	07HE511	R5	30	市道 大泉太郎丸2号線	富山市太郎丸 付近	20	堀川	横断歩道が消えかかっている	富山県警	横断歩道の引き直し	
949	07HE511	R5	31	市道 堀川小泉町6号線	富山市堀川小泉町 付近	20	堀川	道路標識が消えかかっている	富山県警	褐色した標識を取り替え予定	○
950	07HE511	R5	32	市道 本郷町6号線	富山市本郷町地内	21	堀川南	大雨のたびに水が溢れ、道路が少し傾斜していることもあり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
951	07HE511	R5	33	市道 大泉大町線	富山市大町地内	21	堀川南	大雨のたびに水が溢れ、道路が冠水して危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
952	07HE511	R5	34	市道 本郷町6号線 市道 堀川小泉町6号線 市道 堀川小泉町3号線	富山市本郷町1区地内	21	堀川南	見通しの悪い変形三叉路で、車と人が接触する危険が高い。	富山市	カーブミラーの設置	
953	07HE514	R5	35	市道 日清紡本郷線 市道 本郷町1区7号線	富山市本郷町2区地内	21	堀川南	見通しの悪い三叉路で、車と人が接触する危険が高い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
954	07HE513 07HE514	R5	36	市道 日清紡本郷線	富山市本郷町2区地内	21	堀川南	側溝が深く、転落の恐れがある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
955	07HE514	R5	37	法定外公共物(赤線)	富山市本郷町3区地内	21	堀川南	用水が深く、転落の恐れがある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
956	07HE511	R5	38	市道 今泉堀川町1号線	富山市堀川町地内	21	堀川南	用水が深く、転落の恐れがある。	富山市	転落防止柵設置	
957	07HE414	R5	39	市道 秋吉中央線 市道 秋吉南線	秋吉 130-2	23	山室	朝の出動(登校)時間、制限速度を超える速度で自家用車が通行し危険。	富山市	防護柵設置	
958	07HE414	R5	40	市道 天正寺秋吉線 市道 秋吉中央線	秋吉 113-4	23	山室	朝の出動(登校)時間、制限速度を超える速度で自家用車が通行し危険。	富山市	防護柵設置	
959	07HE521	R5	41	市道 町村流杉線	富山市町村付近	24	山室中部	交通量が多い上、歩道がない。	富山市	道路拡幅による歩行者帯の確保	事業中
960	07HE521	R5	42	主要地方道 富山立山魚津線	富山市古寺付近	24	山室中部	交通量が多い上、見通しが悪い。	富山県	横道部のカラー化	○
961	07HE512	R5	43	市道 高原大宮町線	富山市高屋敷付近	24	山室中部	交通量が多い上、見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
962	07HE512	R5	44	一般県道 三室荒屋富山線	富山市高屋敷付近	24	山室中部	側溝が深い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
963	07HE513	R5	45	市道 赤田朝菜町線	富山市赤田36～ 富山市赤田1-1	25	堀川	歩道の白線が薄くなっている	富山市	白線の引き直し	
964	07HE513	R5	46	市道 赤田朝菜町線 市道 堀川小学校赤田新町線 市道 家畜市場線	富山市朝菜町2-21	25	堀川	見通しが悪いため危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
965	07HE612	R5	47	主要地方道 富山立山魚津線 主要地方道 富山大沢野線	富山市小杉1018	25	堀川	横断歩道が消えかかっている	富山県警	横断歩道の引き直し	○
966	07HE611	R5	48	市道 下堀小杉線	富山市小杉654-1	25	堀川	横断歩道が消えかかっている	富山県警	横断歩道の引き直し	○
967	07HE213 07HE214	R5	49	市道 蓮町39号線	蓮町5丁目付近	27	萩浦	道路の幅が狭く、車がスピードを出して走ってくると危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
968	07HE712	R5	50	市道 江本中布目線	江本83番地1	28	熊野	用水までの高さが3m以上ある。道路(橋)と用水が斜めに交差し、ガードレールの両脇から転落の恐れがある。	富山市	転落防止柵の設置	○
969	07HE613	R5	51	市道 下熊野吉岡線	悪王寺から吉岡地内	28	熊野	歩道がなく、路側帯も無いため、歩行者と車との距離が近く、危険。	富山市	区画線の設置(路側帯)	○
970	07HE611	R5	52	一般県道 東猪谷富山線	上野149番地	28	熊野	歩道がなく、路側帯も無いため、歩行者と車との距離が近く、危険。	富山県	歩道新設	事業中
971	07HE613	R5	53	市道 下熊野吉岡線	悪王寺58番地	28	熊野	交差点が小さく、待機場所がない。蓋のない側溝があり、危険。	富山市	区画線の設置	○
972	07HE613	R5	54	市道 若竹町9号線	若竹町4丁目7番地	28	熊野	用水までの高さが1m以上ある。その部分だけ柵が無い。R5に児童が用水に転落した。	富山市	転落防止柵の設置	
973	07HE613	R5	55	一般県道 東猪谷富山線	宮保688番地1	28	熊野	用水までの高さが1m以上ある。その部分だけ柵が無い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
974	07HE613	R5	56	一般県道 東猪谷富山線	上熊野2350番地	28	熊野	用水までの高さが1m以上ある。その部分だけ柵が無い。R3に児童が用水に転落した。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
975	07HE614	R5	57	主要地方道 富山外郭環状線	富山市月岡町4丁目2番地1	29	月岡	子供たちは、コンビニ前の歩道を通って登下校しているが、車の出入りが多く危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
976	07HE504	R5	58	主要地方道 富山笹津線	富山市萩原488	30	新保	草が生い茂っており見通しが悪い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
977	07HE602	R5	59	主要地方道 富山笹津線	富山市柿ヶ島265-1	30	新保	用水が深く、流れが速いが柵がない。水量が多いため、子供の手が届き、危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
978	07HE504	R5	60	主要地方道 富山笹津線	富山市才覚寺129-1	30	新保	付近に横断歩道がないため、県道を横切る歩行者が多数いる	富山県警 学校・地域	警察による登下校時間帯の警戒活動強化 交通安全教育、見守り活動	○
979	07HE602	R5	61	主要地方道 富山笹津線	富山市西荒屋17番地	30	新保	ドラッグストアができ、車の出入りが多く危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
980	07HE604	R5	62	市道 下熊野新保線	富山市任海888-2	30	新保	学校前の市道が抜け道となっており、登下校時に渋滞するため、学校前の市道の横断が危険	富山県警 学校・地域	警察による登下校時間帯の警戒活動強化 交通安全教育、見守り活動	○
981	07HE702	R5	63	市道 栗山吉倉線	富山市惣在寺497	30	新保	押しボタン信号の横断歩道の白線が薄くなっている	富山県警	白線の引き直し	
982	07HE202	R5	64	国道415号	富山市四方南町626付近	31	四方	歩行者用の信号機がない	富山県警	既存信号機への歩行者用灯器増設を検討	
983	07HE104 07HE202	R5	65	国道415号	富山市四方町245-1 付近	31	四方	歩行者用の信号機がない。	富山県警	既存信号機への歩行者用灯器増設を検討	
984	07HE202	R5	66	一般県道 四方新中茶屋線 一般県道 綜合宮尾線	富山市つばめ野1丁目	34	倉垣	横断歩道に加え一旦停止の標識もあるが、車が停止しないことがある。	富山県警	一時停止の路面標示の改良を検討	事業中
985	07HE303	R5	67	主要地方道 富山高岡線	富山市茶屋町	35	呉羽	交差点付近の歩道がせまい	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
986	07HE301 07HE302	R5	68	市道 北代ハッ山線	富山市長岡(正門前の道路 ハッ山の手前 →北代交差点手前まで)	36	長岡	登校時、車の通行が多く、走るスピードも速い。	学校・地域 富山県警	交通安全教育、見守り活動 パトロール	○
987	07HD393	R5	69	一般県道 東老田白石線	富山市東老田地内	38	老田	交差点付近で白線が薄くなっている	富山県	区画線(外側線)の引き直し	○
988	07HD491	R5	70	市道 花木古沢線	富山市古沢398	39	古沢	通学路横の側溝に蓋がない	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
989	07HD491	R5	71	主要地方道 富山小杉線	富山市古沢487	39	古沢	横断歩道の白線が消えている	富山県警	白線の引き直し	○
990	07HD493	R5	72	主要地方道 富山外郭環状線	富山市境野新247	39	古沢	横断歩道の白線が消えている	富山県警	白線の引き直し	○
991	07HD484	R5	73	一般県道 宮ヶ谷北押川線	富山市池多 付近	40	池多	白線が消えている	富山県	区画線(外側線)の引き直し	○
992	07HD493	R5	74	一般県道 宮ヶ谷北押川線	富山県富山市池多1361-1 付近	40	池多	白線が消えている。道路横の田までの落差が大きい。	富山県	南側：区画線(外側線)の引き直し 北側：歩道新設	事業中
993	07HE231	R5	75	主要地方道 上市水橋線	富山市水橋館町141付近	41	水橋中部	白線はあるが、道幅が狭い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
994	07HE231	R5	76	一般県道 水橋上市線	富山市水橋開発町11-1	41	水橋中部	歩道はなく幅の狭い路側帯があるが、見通しが悪い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
995	07HE231	R5	77	一般県道 水橋停車場線 市道 水橋辻ヶ堂新道1号線	大正町そらぼん付近横断歩道	42	水橋西部	横断歩道で待つスペースが狭く、蓋がない側溝に落ちそうで危険	富山市	側溝補修	
996	07HE222	R5	78	市道 西水橋8号線	大正町町内農業用水	42	水橋西部	用水に柵がない	富山市	転落防止柵の設置	
997	07HE233	R5	79	市道 水橋桜木池田館線	富山市水橋石政	43	水橋東部	歩道がなく、用水に転落の危険。	富山市	防護柵設置	
998	07HE233	R5	80	市道 水橋桜木2号線	富山市水橋上桜木	43	水橋東部	小路より車が出てくる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
999	07HE231 07HE233	R5	81	一般県道 上市水橋線	富山市水橋上桜木	43	水橋東部	歩道の横は田畑と用水があり、転落の危険。	富山県 用水管理者	転落防止柵の設置	○
1000	07HE322	R5	82	農道	富山市水橋金尾新付近	44	三成	用水にガードレールがなく危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1001	07HE233	R5	83	一般県道 岩崎寺大石原水橋線 一般県道 水橋停車場水橋小路線	富山市水橋伊勢屋 踏み切り南側道路	44	三成	自転車通学生が、県道161号線から県道379号線に入る際、路側帯が狭く、踏切付近であるため混雑しているため危険である。	富山県	路面標示(交差点ドットライン)の設置	○
1002	07HE224	R5	84	一般県道 水橋停車場水橋小路線	富山市水橋伊勢屋 統合北側県道	44	三成	多くの徒歩、自転車通学、送迎車両の通行が予想される。統合北側の横断歩道を利用するが、信号がない。	富山県警	規制・信号の必要性を検討	
1003	07HE233	R5	85	一般県道 岩崎寺大石原水橋線	富山市水橋池田部 日吉神社付近	44	三成	カーブが多く路側帯が狭い。開校に伴い、徒歩自転車通学生の増加が見込まれ危険である。	富山県	路面標示(ドットライン)の設置	○
1004	07HE233	R5	86	一般県道 下砂子坂池田町線	富山市池多北橋付近～小出交差点	44	三成	通学者の増加が見込まれるが、路側帯の狭い箇所がある。また、街灯が少なく暗いため、下校時に危険である。	富山県	路肩拡幅(側溝蓋掛け等)	事業中
1005	07HE233	R5	87	一般県道 岩崎寺大石原水橋線 一般県道 下砂子坂池田町線	富山市水橋池田部 日吉神社付近交差点	44	三成	石政方面から日吉神社前への横断が危険である。道路がカーブしており見通しが悪い。	富山県警	規制の必要性を検討	○
1006	07HE233	R5	88	主要地方道 立山水橋線 一般県道 下砂子坂池田町線	富山市水橋小出 交差点	44	三成	朝夕の自動車交通量が多く、見通しが悪い。自転車通学生の安全が確保できない。	富山県警	規制・信号の必要性を検討	
1007	07HE331	R5	89	国道415号 主要地方道 立山水橋線	富山市水橋石割 上条地区センター前	44	三成	交通量が多いが信号がないため、児童生徒の道路の横断が危険である。	富山県警	規制・信号の必要性を検討	
1008	07HE331	R5	90	国道8号線 市道 水橋北馬場田伏線	富山市水橋池田内 国道8号線アンダーパス	44	三成	クラクンして見通しが悪い	富山市	区画線設置	
1009	07HE324	R5	91	主要地方道 富山上市線	富山市水橋開発 開発交差点付近 県道	44	三成	交通量が多いが、路肩が狭いため危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1010	07HE702	R5	92	市道 下大久保7号線	下大久保2987付近	46	大久保	用水の流れが急で柵がないため危険	富山市 学校・地域	ポールコーン設置による開発部の明示 交通安全教育、見守り活動	○
1011	07HE704	R5	93	市道 東大久保下大久保線	下大久保2133付近	46	大久保	用水路の柵がないため危険	富山市 学校・地域	ポールコーン設置による開発部の明示 交通安全教育、見守り活動	○
1012	07HE713	R5	94	市道 緑町街区8号線	下大久保1689-24付近	46	大久保	用水の蓋がないため危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1013	07HE702	R5	95	市道 下大久保7号線	下大久保3276付近	46	大久保	用水の柵がないため危険	富山市 学校・地域	ポールコーン設置による開発部の明示 交通安全教育、見守り活動	○
1014	07HE713	R5	96	市道 小黒下大久保線	東大久保304	46	大久保	歩道の白線がない	富山市	白線の引き直し	○
1015	07HE704	R5	97	市道 上大久保下大久保線	下大久保2412-4付近	46	大久保	用水の柵がないため危険	富山市	防護柵の設置	事業中
1016	07HE704	R5	98	市道 大沢野大久保線	下大久保1870付近	46	大久保	用水に柵がなくボールのみで危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1017	07HE811	R5	99	主要地方道 富山大沢野線	富山市二松	47	船峯	北側から来る車が、カーブを過ぎた交差点に気付きにくい。	富山県	交差点部をカラー化し、北側のカーブ区間には「学童注意」を標示	○
1018	07HE813	R5	100	主要地方道 宇奈月大沢野線	富山市寺家	47	船峯	道路と用水の落差が大きく、危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1019	07HE733	R5	101	主要地方道 富山上滝山線	富山市大山上野	48	上滝	歩道上の木がはみ出しており、折れると危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1020	07HE623	R5	102	一般県道 三室荒屋富山線	富山市善名2丁目7番	49	大庄	白線が消えている	富山県	区画線(外側線)の引き直し	○
1021	07HE722	R5	103	市道 富山岡田線	富山市小原屋420番	49	大庄	白線は引き直されているが、歩道がせまくなってしまっている	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1022	07HE722	R5	104	主要地方道 立山山田線	富山市花崎196番	49	大庄	横断歩道が消えかけている	富山県警	白線の引き直し	○
1023	07HE723	R5	105	市道 文珠寺東福沢線	富山市東黒牧	50	福沢	通学路横の用水が深く、危ない。	富山市	防護柵の設置	事業中
1024	07HD893	R5	106	市道 東町角間線	富山市八尾町梅苑町1丁目	52	八尾	土砂崩れにより土砂が流出。道路上の土砂の撤去は終了したが斜面の整備が必要。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1025	07HD891	R5	107	市道 小長谷上井田新線 一般県道 掛畑井田新線	富山市八尾町小長谷	52	八尾	路側帯の白線及び横断歩道の白線が消えている部分がある。	富山市 富山県警	路側帯白線の引き直し 横断歩道の引き直し	○
1026	07HD891	R5	108	市道 天満町横通り線	富山市八尾町天満町	52	八尾	路側帯の白線が消えている。	富山市	路側帯白線の引き直し	○
1027	07HD891	R5	109	市道 かざみ台1号線	富山市八尾町福島上野	52	八尾	路側帯の白線が消えている。	富山市	路側帯白線の引き直し	○
1028	07HD794	R5	110	一般県道 中神通井田線	八尾町黒田608付近	53	杉原	停止線と横断歩道の白線が消えてる。	富山県警	白線の引き直し	○
1029	07HE703	R5	111	市道 大開減鬼線 市道 大杉杉田線	八尾町杉田63付近	53	杉原	横断歩道又は自転車横断帯ありの白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	○
1030	07HD794	R5	112	主要地方道 富山八尾線	八尾町井田6722-5付近	53	杉原	横断歩道の白線が消えてる。	富山県警	白線の引き直し	○
1031	07HD793	R5	113	主要地方道 立山山田線	富山市八尾町新田 付近	54	保内	歩道の白線が消えている	富山県	区画線(中央線、外側線、ドットライン)の引き直し	○
1032	07HD793	R5	114	主要地方道 立山山田線	富山市八尾町新田 付近	54	保内	横断歩道が消えかけている	富山県警	白線の引き直し	
1033	07HD793	R5	115	市道 新田三田線	富山市八尾町新田 付近	54	保内	歩道の白線が消えている	富山市	白線の引き直し	○
1034	07HD793	R5	116	市道 妙川寺新田線	富山市八尾町水谷 付近	54	保内	歩道の白線が消えている	富山市	白線の引き直し	○
1035	07HD891	R5	117	市道 保内神通線 市道 福島下新田線	富山市八尾町水谷 付近	54	保内	横断歩道が消えかけている	富山県警	白線の引き直し	
1036	07HD894	R5	118	一般県道 掛畑井田新線	富山市八尾町櫻尾地内	55	櫻尾	登校の時間帯は交通量が多く、道路の幅が狭いため危険。白線が薄くなっている。	富山県	区画線(外側線、交差点部)の引き直し	○
1037	07HD592 07HD594	R5	119	法定外公共物(赤線)	婦中町連星355	56	連星	用水へ転落しそうで危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動 通学路変更	○
1038	07HD594	R5	120	一般県道 婦中平岡線	婦中町連星646	56	連星	柵の内側から用水に落ちる可能性あり	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1039	07HD594	R5	121	市道 砂子田若葉台団地線	婦中町砂子田81-292	56	連星	見通し悪いが停止線無し	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1040	07HD594	R5	122	市道 袋若葉台団地線	婦中町響の杜269-103	56	連星	スピードを出す車が多い	富山県警	速度規制検討予定	
1041	07HE501	R5	123	市道 羽根新線	富山市婦中町分田68-1	57	鶯坂	車両通行止め時間帯(7:30~8:30)より前(7:10~7:30)に児童が通行するので危険。	富山県警	規制時間の変更について協議予定	○
1042	07HE501	R5	124	市道 鶴坂流星線 市道 流星駅宮ヶ島線	富山市婦中町下坂倉125-2	57	鶯坂	歩道の幅が狭いため、信号待ちで待機する児童の列が車道にはみ出しそうになり危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1043	07HE603	R5	125	市道 地角線	富山市婦中町地角315	59	宮野	通学路沿いの用水に蓋がないため危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1044	07HD694	R5	126	一般県道 杉田高日附線	富山市婦中町広田5519	59	宮野	横断歩道の白線が消えている	富山県警	白線を引き直し	○
1045	07HD694	R5	127	市道 広田地角線	富山市婦中町広田5224	59	宮野	通学路沿いの用水に蓋がないため危険	富山市	防護柵の設置	○
1046	07HD593	R5	128	市道 羽根蓮花寺線	富山市婦中町羽根49-1	60	古里	歩道が狭く、柵や縁石がないため、車と接触する危険性が非常に高い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1047	07HD593	R5	129	市道 羽根蓮花寺線	富山市婦中町羽根101	60	古里	横断歩道の白線が消えている	富山県警	白線の引き直し	○
1048	07HD593	R5	130	主要地方道 小杉中線	富山市婦中町新町390	60	古里	横断歩道の白線が消えている	富山県警	白線の引き直し	○
1049	07HD682	R5	131	市道 長沢下瀬線	富山市婦中町下瀬445番地	61	音川	歩道のデッキプレートの老朽化・腐食が見られる。	富山市	歩道の補修	事業中
1050	07HD683	R5	132	主要地方道 富山庄川線	富山市婦中町外輪野7781番地	61	音川	横断歩道から、カーブの先の車を確認することができない。	富山県	カーブミラーの設置	○
1051	07HD682	R5	133	市道 構西上線	富山市婦中町外輪野7729番地	61	音川	路肩歩道部分が狭く、アスファルト舗装に亀裂、断裂がある。	富山市	歩道境界ブロック移設による歩道拡幅	○
1052	07HD683	R5	134	市道 中保屋山線 市道 中保屋線	富山市婦中町外輪野9339番地	61	音川	横断歩道を知らせるダイヤモンドが薄い。	富山県警	線の引き直し	○
1053	07HD683	R5	135	市道 構西上線	富山市婦中町外輪野7960番地	61	音川	歩道の脇がアスファルトの斜面になっており危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1054	07HD691	R5	136	市道 上吉川高日附線	富山市婦中町高日附784	62	神保	用水の蓋がないのが続く	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1055	07HD881	R5	137	主要地方道 砺波畑入線 主要地方道 富山庄川線	富山市山田中村地内	63	山田	横断歩道が消えてきている	富山県警	横断歩道の引き直し	○
1056	07HE231	R5	138	主要地方道 富山魚津線	富山市水橋町 東西橋付近	65	水橋学園 (中部)	道を横断しなければならぬが、横断歩道がない。	富山県警	規制の必要性を検討	

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
1057	07HE222	R5	139	一般県道 水橋停車場線 一般県道 辻ヶ堂市田袋線	富山市水橋辻ヶ堂交差点	65	水橋学園 (西部)	歩行者の青信号が短く危険。路側帯が狭く見通しが悪い。左折車との接触の恐れ。	富山県	路肩拡幅(側溝蓋掛け等)	事業中
1058	07HE222	R5	140	一般県道 水橋停車場線	富山市水橋伊勢屋水草美容室付近	65	水橋学園 (西部)	路側帯が非常に狭く、徒歩や自転車通学生が車と接触する危険がある。	富山県	路肩拡幅(側溝蓋掛け等)	事業中
1059	07HE222	R5	141	一般県道 辻ヶ堂市田袋線	富山市水橋辻ヶ堂1275-137 野村病院付近	65	水橋学園 (西部)	横断歩道はあるが、交通量が多く横断が危険。	富山県警	規制・信号の必要性を検討	
1060	07HE222	R5	142	一般県道 水橋停車場線	富山市水橋伊勢屋307-31交差点	65	水橋学園 (西部)	統合校へ向かう交差点に横断歩道が片側のみである。	富山県警	規制の必要性を検討	
1061	07HE222 07HE231	R5	143	市道 水橋島等5号線	富山市水橋花の井町から水草美容室までの 市道水橋島等5号線	65	水橋学園 (西部)	路側帯が狭く、白線がほとんど消えている。徒歩や自転車通学生が車と接触する危険がある。	富山市	区画線引き直し	○
1062	07HE233	R5	144	一般県道 岩峯寺大石原水橋線	伊勢屋踏切	65	水橋学園 (西部)	踏切の歩道が狭く、徒歩や自転車通学生が危険。駅方面から来る左側通行の自転車が多折困難。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1063	07HE231	R5	145	一般県道 水橋停車場線	水橋大正町そらぼん付近交差点近く	65	水橋学園 (西部)	歩道に段差があり階段が二方向から出ていて踏きやすい。	富山県	歩道段差解消	○
1064	07HE222	R5	146	市道 水橋辻ヶ堂新道1号線	水橋西部小前西側道路	65	水橋学園 (西部)	側溝蓋が歩道になっているが途中で切れている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動 通学路変更	○
1065	07HE231	R5	147	一般県道 上市水橋線	富山市水橋開発町	65	水橋学園 (西部)	市道水橋柳等2号線側から、県道上市・水橋線の左側に歩道に渡るための横断歩道がない。	富山県警	規制の必要性を検討	
1066	07HE233	R5	148	主要地方道 立山水橋線	富山市水橋石政	65	水橋学園 (東部)	歩道が狭く危険である。街灯が少なく暗いため、下校時に危険である。	富山県	路肩拡幅(側溝蓋掛け等)	事業中
1067	07HE224 07HE233	R5	149	市道 水橋池田館中村線	富山市水橋中村 統合校南側市道	65	水橋学園 (東部)	道路が狭い。開校に伴い、徒歩、自転車通学生の増加、スクールバスの乗り入れが見込まれ、危険である。	富山市	道路幅幅による歩行者帯の確保	事業中
1068	07HE233	R5	150	河川管理用通路	富山市水橋池田館 統合校東側市道	65	水橋学園 (三成)	川原田川に転落防止柵がなく危険である。	富山市	転落防止柵を設置	○
1069	07HE413	R6	1	市道 磯部清水線	富山市南田町1丁目1番地10号	3	中央	歩道の白線が消えている箇所がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1070	07HE413	R6	2	市道 区画街路第3606号線 市道 区画街路第3615号線	富山市梅沢町1丁目	3	中央	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	横断歩道の塗り直し	
1071	07HE413	R6	3	市道 磯部清水線	富山市清水町6丁目	3	中央	「とまれ」の足型表示が見えにくい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1072	07HE413	R6	4	市道 磯部清水線	富山市清水町6丁目	3	中央	「とまれ」の足型表示が見えにくい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1073	07HE304	R6	5	主要地方道 富山八尾線	富山市石坂2000付近	5	桜谷	細い道路を横断するための歩行者用信号機がない。コンビニから出てくる自動車と、児童が交差する。	富山県警	区画線の設置	
1074	07HE304	R6	6	主要地方道 富山環状線 市道 石坂駒見線	富山市田刈屋435-5付近	5	桜谷	信号のない三叉路のため、児童が自動車や自転車と接触する危険性がある。	富山県警	白線の引き直し	
1075	07HE402	R6	7	主要地方道 富山高岡線	五福野球広場	6	五福	歩行者用信号機がなく、今後の交通量の増大が考えられるため、危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1076	07HE313	R6	8	市道 奥田双葉町線	富山市奥田双葉町 付近	7	奥田	交差点に横断歩道がなく、見通しも悪い。自動車や自転車との接触の危険性がある。	富山県警	横断歩道の設置を検討	
1077	07HE313	R6	9	市道 奥田双葉町線	富山市奥田双葉町 付近	7	奥田	交差点に横断歩道がなく、見通しも悪い。自動車や自転車との接触の危険性がある。	富山県警	横断歩道の設置を検討	
1078	07HE313	R6	10	市道 奥田双葉町線	富山市奥田双葉町 付近	7	奥田	交通量が増加しており、危険性が高まっている。また、商店街の工事が始まる予定であり、通学路とする児童が増える見込みである。	富山市	区画線の設置	事業中
1079	07HE412	R6	11	市道 稲荷西長江線	西長江1丁目	9	東部	路側帯(白線)がない。	富山市	区画線の設置	
1080	07HE414	R6	12	市道 石金1号線	西長江本町4丁目付近	9	東部	車道側には柵があるが、側面には柵がなく、転落の危険あり。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1081	07HE412	R6	13	市道 長江新町3号線	富山市長江新町1丁目	9	東部	側溝に蓋がなく危険	富山市	側溝の蓋掛け	事業中
1082	07HE412	R6	14	市道 長江新町12号線	富山市長江新町3丁目外	9	東部	側溝に蓋がなく危険	富山市	側溝の蓋掛け	事業中
1083	07HE412	R6	15	市道 新庄新町3号線	新庄町1丁目	10	新任	踏切手前の道路脇に段差があり、危険	富山市	段差の解消	
1084	07HE412	R6	16	一般県道稲荷町新庄線	新庄町2丁目	10	新任	横断歩道手前の溝の段差	富山県	構造物の修繕	○
1085	07HE321	R6	17	市道 宮町針原中町1号線	宮町	14	針原	白線が消えそうになっている。	富山市	区画線の引き直し	
1086	07HE321	R6	18	市道 針原中町6号線	針原中町828	14	針原	溝の蓋に隙間がある。	富山市	側溝の修繕	○
1087	07HE223	R6	19	市道 下飯野橋本線	橋本132	14	針原	カーブの標識があるが、時速40kmとなっているので危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1088	07HE223	R6	20	国道415号	高島68	14	針原	横断歩道の地面が低くなっており、水がたまる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1089	07HE221	R6	21	市道 日方江田畑線	富山市日方江	15	浜島崎	歩道と車道の区別がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1090	07HE214	R6	22	市道 米田新屋線 市道 米田水落線	富山市水落46付近	17	豊田	見通しが悪く危険な交差点であり、登下校時には非常に交通量が多く危険がある。	富山県警	横断歩道の設置を検討	○
1091	07HE511	R6	23	主要地方道 富山上滝立山線	堀川小泉町「大町2区」信号交差点	20	堀川	通学時間帯、いずみ高校側・堀川中学校側に曲がる自動車・自転車が多い。横断歩道に多く、横断歩道を安全に渡れない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1092	07HE413	R6	24	主要地方道 富山立山魚津線	富山市西大泉17-23	20	堀川	細い用水の周りに柵やグレーチングがなく、降雪時には落ちる危険性がある。	富山県	ラバーボールの増設	
1093	07HE413	R6	25	一般県道三笠荒屋山線	大泉町一丁目6	20	堀川	歩行者信号がないため、道路横断に注意が必要。また、冬の積雪時、除雪された雪がたまる場所で見通しが悪い	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1094	07HE514	R6	26	市道 本郷町3号線	富山市本郷町3区内	21	堀川南	側溝に蓋がない。道幅が狭いわりに交通量が多く危険である。	富山市	側溝の蓋掛け	
1095	07HE514	R6	27	市道 国立高専1号線	富山市本郷町4区内	21	堀川南	見通しが悪く一時停止をせず通行する車が多く危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1096	07HE514	R6	28	市道 本郷町4区1号線 市道 本郷町4区2号線 市道 本郷町4区7号線	富山市本郷町4区内	21	堀川南	出会い頭の衝突事故が起りやすく、見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1097	07HE511	R6	29	市道 本郷5号線 市道 本郷8号線	富山市本郷町5区内	21	堀川南	変形の交差点で見通しが悪く横断する際危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1098	07HE511	R6	30	市道 本郷新5号線	富山市本郷町新5区内	21	堀川南	一時停止の白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	
1099	07HE511	R6	31	主要地方道 富山上滝立山線	富山市堀川町区内	21	堀川南	抜け道を通ろうとする車が登校の妨げになっていることが多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1100	07HE513	R6	32	市道 下堀2号線 市道 本郷町1区11号線 市道 本郷町1区13号線	富山市下堀町内	21	堀川南	子供たちの登校と迂回路としての車両がたむき通ること危険である。	富山市	カーミラーの設置	
1101	07HE502	R6	33	国道359号	富山市黒瀬北2-4-4	22	光陽	雨の日に水がたまり、横断歩道を渡ることができない。冬場は、水が凍結し滑りやすい。	富山県	横断歩道部の舗装嵩上げを検討	○
1102	07HE414	R6	34	市道 山室大泉1号線	富山市公文名34 山口アート駐車場	23	山室	用水路に蓋がなく、児童が落下する恐れがある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1103	07HE414	R6	35	市道 町村3号線	富山市町村55-4	24	山室中部	交通量が多い上、スピードを出す車が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1104	07HE512	R6	36	市道 中川原台6号線 市道 中川原台9号線	富山市中川原台2丁目28	24	山室中部	横断歩道がない。スピードを出している車が多い。セパンイレブフに出入りする車が多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1105	07HE512	R6	37	市道 松ヶ丘中央線	富山市中川原160	24	山室中部	交通量が多い。路側帯が狭い。	富山市	防護柵の設置	
1106	07HE512	R6	38	市道 中川原15号線	富山市中川原158	24	山室中部	交通量が多い。横断歩道がない道を横断している。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1107	07HE513	R6	39	市道 堀川小学校赤田新町線	朝葉町2丁目2-21	25	堀川	多くの児童が通行するが横断歩道がない。朝の通勤時にはスピードを減速しない自動車と児童が接触する危険性がある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1108	07HE514	R6	40	一般県道 上海山室線	富山市石屋 付近(太田小学校前)	26	太田	ストップマークが消えている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1109	07HE514	R6	41	一般県道 上海山室線	富山市石屋 付近(太田小学校前)	26	太田	白線が消えている。	富山県	区画線の引き直し	○
1110	07HE613	R6	42	市道 下飯野吉岡線	富山市吉岡88	28	熊野	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	
1111	07HE613	R6	43	一般県道 東猪谷富山線	富山市宮保78付近	28	熊野	路側帯に樹木等が干渉しており、危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1112	07HE614	R6	44	主要地方道 富山外郭環状線	上千依町交差点	29	月岡	歩行者用信号機が片側(南北側)にしかない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1113	07HE712	R6	45	一般県道 荒屋敷月岡町線	中布目	29	月岡	歩道がとても狭く危険。道路はカーブしていて見通しが悪い。積雪時には車道を通行しなくてはならない。	富山県	区画線の引き直し	○
1114	07HE604	R6	46	主要地方道 富山笹津線	富山市新保281-1付近	30	新保	交差点横断歩道の白線が薄い。	富山県警	白線の引き直し	
1115	07HE504	R6	47	市道 西荒屋3号線	富山市西荒屋725付近	30	新保	幅広で深い用水路に柵がない	富山市	防護柵の設置	
1116	07HE202	R6	48	国道415号	富山市四方南町626付近	31	四方	横断歩道の待ちスペースがなく、側溝の蓋もない。	富山県	側溝蓋設置を検討	

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法	対策済
1117	07HE204	R6	49	市道 荻浦橋八幡線 市道 釜山新白線 市道 荻野1号線	富山市金山新107	33	草島	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	横断歩道の塗り直し	○
1118	07HE204	R6	50	市道 荻浦橋八幡線	富山市草島287-18	33	草島	道が細く、危険である。	富山市	路側帯の設置	
1119	07HE204	R6	51	市道 草島金山新線	富山市金山新151-1	33	草島	細い道の横を流れる用水が危ない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1120	07HE202 07HE211	R6	52	国道415号	富山市草島235-113	33	草島	国道415号線の交通量が多く、スピードを出す車も多い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1121	07HE303	R6	53	市道 追分茶屋呉羽本町線	富山市呉羽本町	35	呉羽	歩道がせまい。	富山市	区画線の設置	○
1122	07HD394	R6	54	主要地方道 富山高岡線	富山市呉羽町	35	呉羽	歩行者と右折車の接触が懸念される。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1123	07HE303 07HE301	R6	55	市道 呉羽貴舟巻線	富山市呉羽町	35	呉羽	側溝に蓋がなく危険	富山市	側溝の蓋掛け	事業中
1124	07HD392	R6	56	市道 北二ツ屋2号線	富山市北二ツ屋50付近	37	寒江	大きな用水への転落が心配される。	富山市	防護柵の設置	事業中
1125	07HD392	R6	57	主要地方道 新湊平岡線	富山市野町21付近	37	寒江	歩道とビル駐車場の境が不明瞭である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1126	07HD392	R6	58	主要地方道 新湊平岡線 市道 北二ツ屋1号線	富山市本郷2234-1付近	37	寒江	車の行き来が多く、歩行する児童との接触が心配される。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1127	07HD392	R6	59	主要地方道 新湊平岡線 市道 呉羽本郷西部1号線	富山市本郷西部21-4付近	37	寒江	細い道路に止まれの表示がなく、歩道との境が不明瞭である。	富山県警	区画線の引き直し	
1128	07HD392	R6	60	主要地方道 新湊平岡線 市道 呉羽本郷西部2号線	富山市本郷西部17-1付近	37	寒江	細い道路に止まれの表示や停止線がなく、歩行する児童との接触が心配される。	富山県警	区画線の引き直し	
1129	07HD294	R6	61	一般県道 中沖呉羽線	富山市中沖724付近	37	寒江	白線が消えていたり、地震によって柵が破損していたりして危険である。	富山県	区画線の引き直し	○
1130	07HD393	R6	62	市道 中老田東老田線	富山市東老田	38	老田	横断歩道の白線が薄くなっている。	富山県警	横断歩道の塗り直し	○
1131	07HD492	R6	63	主要地方道 新湊平岡線 市道 古沢1号線	富山市古沢273-1	39	古沢	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	横断歩道の塗り直し	○
1132	07HD491	R6	64	市道 栃谷安田線	富山市栃谷405	39	古沢	縁石が崩れている。	富山市	縁石の修繕	○
1133	07HD491	R6	65	市道 栃谷安田線	富山市古沢498	39	古沢	白線が消えている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1134	07HD493	R6	66	市道 杉谷16号線 市道 境野新古沢線	富山市杉谷486	39	古沢	標識の色が薄くなり、見えづらい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1135	07HD491	R6	67	市道 栃谷安田線 市道 境野新古沢線	富山市古沢647	39	古沢	標識の色が薄くなり、見えづらい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1136	07HD493	R6	68	主要地方道 富山外郭環状線	富山市境野新253	39	古沢	白線が消えている。	富山県	区画線の引き直し	○
1137	07HD591	R6	69	主要地方道 富山外郭環状線	富山市境野新263-1	39	古沢	白線が消えている。	富山県	区画線の引き直し	○
1138	07HD591	R6	70	主要地方道 小杉婦中線	富山市池多1734付近	40	池多	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	横断歩道の塗り直し	○
1139	07HE231	R6	71	市道 水橋東部20号線	富山市高志園町	43	水橋東部	鉄道柵の破損。鉄道レール内に入れる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1140	07HE234	R6	72	市道 水橋小池1号線	富山市水橋小池	43	水橋東部	歩道横は田があり、転落すると危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1141	07HE234	R6	73	市道 水橋竹鼻五郎丸線	富山市水橋小池	43	水橋東部	ガードレールの腐食	富山市	ガードレールの修繕	
1142	07HE332	R6	74	市道 水橋上砂子坂1号線	富山市水橋上砂子坂	43	水橋東部	道路横溝が深く、柵がないため、転落すると危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1143	07HE224	R6	75	一般県道 水橋停車場水橋小路線	富山市水橋計崎38付近 (県道379号線)	44	三成	横断歩道の白線が薄くなり、運転手からも見えにくく危険である。	富山県警	横断歩道の塗り直し	
1144	07HE811	R6	76	市道 南野田本線	坂本2158	47	船峯	児童が横断しようとしても、車が止まらないことがあり危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1145	07HE811	R6	77	市道 坂本上大久保線	坂本1762	47	船峯	横断歩道や、横断歩道手前の○のマークが消えかかっている、車の運転手が横断歩道に気づきにくい。	富山県警	横断歩道、○マークの引き直し	○
1146	07HE722	R6	78	市道 上中線 市道 役場小学校線	中滝228	48	上滝	道幅がせまく、停止線がない。カーブで車が見えなくて危険である。	富山市	カーブミラーの設置	○
1147	07HE722	R6	79	主要地方道 立山山田線	上滝534	48	上滝	大山行政センターが移転し交通量が増えたため危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1148	07HE623	R6	80	一般県道 三室荒屋富山線	富山市善名2丁目7番	49	大庄	白線が消えかかっている。	富山県	区画線の引き直し	○
1149	07HE724	R6	81	一般県道 河内花崎線	富山市花崎195番	49	大庄	白線が消えかかっている。	富山県	区画線の引き直し	○
1150	07HE714	R6	82	主要地方道 宇奈月大沢野線	東福沢(4区)地内	50	福沢	歩道の白線が消えかかっている。	富山県	区画線の引き直し	○
1151	07HD893	R6	83	一般県道 湯八尾線	富山市八尾町鏡町	52	八尾	横断歩道の白線が薄くなっている。	富山県警	横断歩道の塗り直し	○
1152	07HD891	R6	84	市道 鏡町水谷線 市道 十三石橋上野線	富山市八尾町福島(福島上野)	52	八尾	横断歩道の白線が薄くなっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1153	07HD893	R6	85	市道 かざみ台1号線	富山市八尾町福島(福島上野) ウッドタウン八尾上野かざみ台	52	八尾	歩道の上に苔、街路樹伏採跡に草がある。路側帯の白線が薄くなっている。	富山市	歩道上の苔及び街路樹伏採跡の草の撤去 白線の引き直し	○
1154	07HD891	R6	86	国道472号	富山市八尾町下新町	52	八尾	路側帯及び車両停止線の白線が薄くなっている。	富山県 富山県警	外側線の引き直し 停止線の引き直し	○
1155	07HD891	R6	87	市道 井田新眼鏡橋線	富山市八尾町天満町	52	八尾	路側帯の白線が薄くなっている。	富山市	白線の引き直し	○
1156	07HD891	R6	88	国道472号 市道 井田新眼鏡橋線	富山市八尾町下新町	52	八尾	横断歩道及び車両停止線が薄くなっている。	富山県警	横断歩道、停止線の引き直し	○
1157	07HD794	R6	89	市道 黒田深谷線	八尾町井田772付近	53	杉原	ガードレールの劣化	富山県	ガードレールの修繕	○
1158	07HE703	R6	90	市道 減鬼薄島線	八尾町減鬼1885付近	53	杉原	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	横断歩道、停止線の引き直し	○
1159	07HD794	R6	91	市道 大杉深谷線	八尾町黒田3636付近	53	杉原	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	横断歩道、停止線の引き直し	○
1160	07HD791	R6	92	市道 本郷翠尾線	富山市八尾町翠尾 付近	54	保内	止まれの標識が色褪せて白くなりほとんど見えず、道路の停止線は消えかかっている。	富山県警	標識の取外し	
1161	07HD791	R6	93	市道 高善寺三田線	富山市八尾町館 付近	54	保内	歩道の白線が消えかかっている、止まれの標識は色褪せている。	富山市	白線の引き直し	○
1162	07HD791	R6	94	市道 奥田村巻線	富山市八尾町新田 付近	54	保内	道幅が狭く、そばに用水、線路があり、危ない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1163	07HD592	R6	95	市道 笹倉6号線	富山市婦中町笹倉467	55	速星	用水転落の危険	富山市	防護柵の設置	
1164	07HD594	R6	96	一般県道 小倉笹倉線	富山市婦中町麦島38	55	速星	登陸時間は交通車両が多く止まらない車両が多い。	富山県 富山県警	カラー舗装を検討	○
1165	07HE503	R6	97	市道 増田線	富山市婦中町増田75-80	55	速星	道路の中央線、車道外側線が消えている。	富山市	白線の引き直し	○
1166	07HD594	R6	98	市道 砂子田若葉台団地線	富山市婦中町砂子田123	55	速星	曲がり角のため歩行者を確認しにくい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1167	07HD594	R6	99	主要地方道 富山外郭環状線 市道 麦島速星線	富山市婦中町速星992-1	55	速星	横断歩道、停止線がうすい。	富山県警	横断歩道、停止線の引き直し	○
1168	07HD594	R6	100	市道 袋笹倉線	富山市婦中町袋	55	速星	横断歩道がない。	富山県警	交差点マークの設置	
1169	07HE501	R6	101	市道 町宮住宅下巻田線	富山県富山市婦中町町宮ケ342-3	56	鶴坂	白線が消えかかっている。	富山市	白線の引き直し	○
1170	07HE501	R6	102	市道 上田島上巻田線 市道 双葉谷田線 市道 自由ヶ丘双葉谷線	富山県富山市婦中町下巻田620	56	鶴坂	車が来たか確認しにくい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1171	07HE501	R6	103	市道 鶴坂速星線	富山県富山市婦中町町島939 2702	56	鶴坂	旧359号線での車の通りが多く、歩道が狭い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1172	07HD592	R6	104	主要地方道 富山外郭環状線 主要地方道 富山庄川線	婦中町下条地内	57	朝日	交通量が多いT字路を約10m横断しなければいけない。東側から左側が見えないため、横断歩道上に車が出にくく。	富山県警	横断歩道、停止線の引き直し	○
1173	07HD592	R6	105	市道 上下条2号線	婦中町下条地内	57	朝日	大きな用水がある。柵に網がかかっているが、高さが低い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1174	07HE603	R6	106	市道 青島小倉線 市道 広田小学校線	婦中町広田	58	宮野	牛ヶ首用水路の側まで子供がおりていける。	富山市	チェーン等の設置による進入防止	
1175	07HE603	R6	107	市道 宮野小学校線 市道 宮野小学校2号線	婦中町地角	58	宮野	みやの保育所の送迎の車が頻りに通るが、横断歩道がない。	富山県警	横断歩道の新設、停止線の設置	○
1176	07HD593	R6	108	市道 羽蓮華寺線	婦中町長沢3952	59	古里	白線が消えて途切れている。	富山市	白線の引き直し	○
1177	07HD691	R6	109	市道 羽根長沢線 市道 長沢千里線	婦中町長沢3408	59	古里	車の一時停止線が消えかかっている。	富山県警	停止線の引き直し	
1178	07HD593	R6	110	市道 長沢新町線 市道 長沢千里線	婦中町長沢6121	59	古里	白線が消えて途切れている。	富山市	白線の引き直し	○

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
1179	07HD693	R6	111	一般県道 千里八尾線	富山市婦中町千里452付近	61	神保	白線が消えかかっている。	富山県	区画線の引き直し	○
1180	07HD691	R6	112	市道 富崎高日附線 市道 千里駅高日附線	富山市婦中町高日附踏切付近	61	神保	歩行者用「止まれ」の停止線が消えている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1181	07HD881	R6	113	主要地方道 富山庄川線	富山市山田中村地内	62	山田	白線が消えてきている。	富山県	外側線の引き直し	○
1182	07IE011	R6	114	市道 楡原市尻線 市道 楡原東島線	富山市楡原776-10	63	神通碧	横断歩道・停止線の白線が消えかけている。	富山県警	白線の引き直し	○
1183	07HE231	R6	115		水橋辻ヶ堂	65	水橋宇園 (水橋西 部)	横断歩道がなく道路を横断できない。	富山県警	横断歩道の設置を検討	
1184	07HE231	R6	116	一般県道 上市水橋線	富山市水橋開発町	65	水橋宇園 (水橋東 部)	歩道横は田があり、柵がないため転落すると危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1185	07HE224	R6	117	一般県道 水橋停車場水橋小路 線	水橋中村617神明社付近(県道379号線)	65	水橋宇園 (三成)	横断歩道がなく道路を横断できない。	富山県警	横断歩道の設置を検討	○
1186	07HE324	R6	118		水橋開発	65	水橋宇園 (三成)	横断歩道が見えにくくなっている。	富山県警	横断歩道の塗り直し	○
1187	07HE324	R6	119		水橋開発	65	水橋宇園 (三成)	横断歩道がなく道路を横断できない。	富山県警	横断歩道の設置を検討	
1188	07HE413	R7	1	主要地方道富山立山公園線	富山市堤町通り2丁目	3	中央	横断歩道の白線が消えているところがある。	富山県警	横断歩道の塗り直し	
1189	07HE413	R7	2	主要地方道富山立山公園線	富山市堤町通り2丁目	3	中央	自転車表示が見えにくい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1190	07HE413	R7	3	主要地方道富山立山公園線	富山市堤町通り2丁目	3	中央	自転車表示が見えにくい。	富山県	自転車表示の貼り直し	○
1191	07HE411	R7	4	国道41号	柳町二丁目付近	4	柳町	歩道橋から降りたときに自転車にぶつかる危険性がある。	国土交通省	ポストコーンの設置	○
1192	07HE313	R7	5	市道下新3号線	富山市下新本町付近	8	奥田北	新しくつながった2つの道路の交通量が多いのに対して、新しい横断歩道の幅員が広く、見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1193	07HE412	R7	6	市道長江新町1号線	長江新町1丁目付近	9	東部	横断歩道の標識が斜めに曲がっている。	富山県警	標識の補修	○
1194	07HE412	R7	7	市道長江藤木線	西長江2丁目7付近	9	東部	地面の「止まれ」のマークが消えかかっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1195	07HE412	R7	8	市道稲荷西長江線	東部小学校駐車場西出入口と富山市東部地区センター入り口付近	9	東部	学校駐車場から出て来る車と道路を南北に走行して来る車、歩行者とが接触する恐れがある。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1196	07HE314	R7	9	一般県道稲荷町・新庄線	新庄町	10	新庄	横断歩道がないため、通学路に入ることができず危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	
1197	07HE412	R7	10	一般県道稲荷町・新庄線	新庄町1丁目	10	新庄	用水路の蓋(鉄板)が浮いていたり、蓋と蓋の間が空いていたりして危険。	富山県	側溝整備	
1198	07HE412	R7	11	一般県道稲荷町・新庄線	新庄町1丁目	10	新庄	道路脇に穴が空いており、危険。	富山県	穴埋め修繕	○
1199	07HE412	R7	12	市道新庄綾田線	新庄町1丁目	10	新庄	溝に蓋がなく、危険。児童が数回溝に落ちている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1200	07HE323	R7	13	一般県道流杉町袋線	向新庄町五丁目地内	11	新庄北	交通量があるが、東西に横断する時に危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1201	07HE423	R7	14	市道開藤木線	富山市藤木	12	藤ノ木	白線が消えている。	富山市	区画線の引き直し	
1202	07HE423	R7	15	市道大島藤木線	富山市大島2丁目	12	藤ノ木	カーブで見通しが悪く、用水への落下の危険。	富山市	防護柵設置	
1203	07HE321	R7	16	市道針原新町5号線	宮成	14	針原	歩道が狭く、交通量も多いため、歩行者に車両が接触する危険性が高い。	富山市	側溝の蓋掛け(側溝改修)	
1204	07HE223	R7	17	市道下飯野楠木線	楠木132	14	針原	白線が薄い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1205	07HE321	R7	18	市道楠木三上線	三上110	14	針原	白線が薄い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1206	07HE321	R7	19	市道宮町針原1号線	宮町75	14	針原	白線が薄い。	富山市	区画線の引き直し	
1207	07HE212	R7	20	市道中田6号線	富山市中田町	16	大広田	通学時に大型トラックがいつも駐車しており危険。	富山市	区画線の引き直し	
1208	07HE212	R7	21	東富山停車場敷地線	富山市東富山寿町2丁目	16	大広田	中学校側歩道を通行した後、自宅側へ渡るための横断歩道がない。5本の道が交差して見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1209	07HE212	R7	22	不明	富山市中田2丁目	16	大広田	用水に柵がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1210	07HE213	R7	23	市道城川原すずかけ台線	富山市城川原一丁目	17	豊田	見通しが悪く、車の交通もある。事故が起こりやすい。	富山市	路面標示設置	
1211	07HE214	R7	24	豊若町27号線	富山市米田すずかけ台三丁目	17	豊田	側溝に蓋がなく危険。	富山市	側溝の蓋掛け	
1212	07HE313 07HE314	R7	25	市道上赤江5号線	上赤江1丁目380付近	18	広田	道路横の側溝が深く危険である。	富山市	ガードレール及び区画線の設置	○
1213	07HE312	R7	26	市道新屋5号線	飯野7-8付近	18	広田	横断歩道の停止線がない箇所と消えかかっている箇所があり危険。	富山県警	白線の引き直し	○
1214	07HE312	R7	27	市道新屋1号線	飯野135付近	18	広田	道路横の用水が深く危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1215	07HE413	R7	28	市道大泉90号線	富山市堀川小泉町1丁目	20	堀川	通学時間帯、通行する自動車・自転車が非常に多く、道路を安全に渡れない。	富山県警	横断歩道の設置を検討	
1216	07HE211	R7	29	市道千原崎1号線	富山市千原崎二丁目12	27	萩浦	側溝に蓋がなく危険	富山市	側溝の蓋掛け	
1217	07HE613	R7	30	市道下熊野吉岡線	富山市若竹町4-29	28	熊野	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	白線の引き直しを検討	
1218	07HE613	R7	31	市道下熊野吉岡線	富山市吉岡88	28	熊野	道路が欠けていて歩くところが危険。	富山市	欠け部分の補修	
1219	07HE613	R7	32	一般県道東猪谷富山線	富山市恵王寺75	28	熊野	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	白線の引き直しを検討	
1220	07HE611	R7	33	一般県道東猪谷富山線	富山市上野473	28	熊野	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	白線の引き直しを検討	
1221	07HE614	R7	34	一般県道荒屋敷月岡町線	月岡町5丁目146番	29	月岡	道路幅が狭いが、車はスピードを出している。歩道が狭い。	富山県	注意喚起の路面標示	○
1222	07HE712	R7	35	一般県道荒屋敷月岡町線	中布目62	29	月岡	歩道が狭く、建物で視界が遮られている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1223	07HE602	R7	36	主要地方道富山笹津線	富山市新保付近(空港前交番南)	30	新保	流れが速く深い用水。柵もグレーチングもなく危険。年に5人以上の児童が落ちてしまい、今年度は流された児童もいる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1224	07HE604	R7	37	一般県道総合運動公園線	富山市栗山付近(県総東側)	30	新保	交差点及び道路の白線が消えかかっている。	富山県、富山県警	区画線の引き直し	○
1225	07HE202	R7	38	市道四方荒屋6号線	富山市四方荒屋	31	四方	横断歩道付近の用水が危険。	富山市	防護柵設置	
1226	07HE202	R7	39	市道四方15号線	四方南町	31	四方	側溝に蓋がなく危険。	富山市	側溝の蓋掛け	
1227	07HE202 07HE211	R7	40	国道415号	富山市草島新町287-75	33	草島	ガードレールが壊れている。	富山県	防護柵修繕	○
1228	07HE202	R7	41	国道415号	富山市草島234-3	33	草島	歩行者が待っている際や渡っている際に危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1229	07HE204	R7	42	国道415号	富山市草島新町287-75	33	草島	学校前が時間帯指定のため、そばの細い道に車が流れ、停止や速度が守られていない。	富山県警	看板の設置を検討	
1230	07HE202	R7	43	一般県道四方新・中茶屋線	富山市布目4002	34	倉垣	歩行者用停止線が消えかかっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1231	07HE204	R7	44	市道八幡布目線	富山市布目1626-2	34	倉垣	横断歩道の白線の色が薄い。	富山県警	横断歩道の塗り直し	○
1232	07HE202	R7	45	一般県道四方新・中茶屋線	富山市布目2288	34	倉垣	自転車用「止まれ」のオレンジ色の線が消えかかっている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1233	07HE301	R7	46	市道呉羽橋本町1号線 一般県道中沖呉羽線	富山市呉羽町1761-1付近	35	呉羽	道幅が狭く、歩道を示す白線がない。横断歩道付近の車通りが多く、横断時に危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1234	07HE301 07HE303	R7	47	一般県道四方新中茶屋線	富山市北代300-96付近	36	長岡	交通量が多い。小学生だけでなく、自転車通学の中学生が多数走行するが、歩道が狭いため危険。	富山県	歩道の整備を検討	
1235	07HD294	R7	48	一般県道八町大門線	富山市中沖504付近	37	寒江	白線が消えていて危険である。	富山県	区画線引き直し	○
1236	07HD392	R7	49	市道呉羽本郷大塚線	富山市本郷中部 付近	37	寒江	歩道と繋がった場所であり、川に転落する恐れがある。	富山市	柵の設置	○
1237	07HD392	R7	50	市道野町1号線	富山市野町	37	寒江	側溝に蓋がなく危険	富山市	側溝の蓋掛け	
1238	07HD393	R7	51	市道中老田東老田線	富山市中老田317	38	老田	登下校の際、用水に蓋がないので危ない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1239	07HD393	R7	52	主要地方道富山小杉線	富山市中老田184付近	38	老田	通学路で横断歩道のない道を渡っている。	富山県警	外側線の引き直し 横断歩道の設置を検討	
1240	07HD492	R7	53	市道橋谷安田線 市道古沢区菜大線	富山古沢593	39	古沢	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	

番号	地図番号	年度	番号	路線名	所在地	学校番号	小学校	危険箇所の状況	事業主体	対策方法案	対策済
1241	07HD484	R7	54	一般県道宮ヶ谷北押川線	富山市西押川1442付近(小学校前)	40	池多	横断歩道の白線が薄くなっている。	富山県警	白線の引き直し	
1242	07HD493	R7	55	一般県道宮ヶ谷北押川線	富山市北押川1361-1付近(駐在所前)	40	池多	横断歩道の白線が薄くなっている。	富山県警	白線の引き直し	
1243	07HE222	R7	56	市道水橋辻ヶ堂新道2号線	水橋辻ヶ堂付近交差点	42	水橋西部	横断歩道がなく、交差点の見通しが悪い。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1244	07HE322 07HE331	R7	57	国道415号	富山市水橋高堂75付近(国道415号線)	44	三成	横断歩道がなく道路を横断できない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1245	07HE331	R7	58	国道415号	富山市水橋平塚80付近(国道415号線)	44	三成	横断歩道がなく道路を横断できない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1246	07HE704	R7	59	市道神通上大久保線 市道上二杉下大久保線	上大久保(6区)北東交差点	46	大久保	交差点に横断歩道や白線が無く、危険。	富山県警	◇マークの引き直し 横断歩道の設置を検討	
1247	07HE704	R7	60	市道東大久保下大久保線	上大久保(7区)地内	46	大久保	道幅が狭く、白線はあるものの歩道が無く危険。	富山市	区画線の見直しを検討	
1248	07HE811	R7	61	主要地方道富山大沢野線	富山市坂本地内	47	船峠	登校時は特に車の交通量が多い。横断歩道や、横断歩道手前の◇のマークが消えかかっている。車の運転手が横断歩道に気付かずにいく。	富山県、富山県警	横断歩道、道路標示の塗り直しを検討 カラー舗装	事業中
1249	07HE811	R7	62	主要地方道富山大沢野線	富山市二松地内	47	船峠	路側帯と用水を隔てるものがなく、子供が入れるくらいの空間がある。雪が積もると、さらに分がりにくくなり、転落の危険である。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1250	07HE811	R7	63	主要地方道富山大沢野線	富山市二松地内	47	船峠	見通しがよく、登下校で子供たちが横断しているが、横断歩道がない。	富山県警	横断歩道の設置を検討 道路標示の塗り直しを検討	
1251	07HD893	R7	64	一般県道上笹原東町線	富山市八尾町下笹原	52	八尾	路側帯 白線の薄れ。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1252	07HD893	R7	65	国道472号	富山市八尾町今町	52	八尾	路側帯 白線の薄れ。	富山県警	白線の引き直し	
1253	07HD891	R7	66	市道福島八尾中学校線	富山市八尾町福島(福島上野)	52	八尾	路側帯 白線の薄れ。	富山市	白線の引き直し	
1254	07HD891	R7	67	市道鏡町水谷線	富山市八尾町福島(福島上野)	52	八尾	アスファルトの隆起。	富山市	根上り対策・舗装補修	
1255	07HD891	R7	68	主要地方道砺波細入線	富山市八尾町福島(福島第三)	52	八尾	横断歩道 白線薄れ。	富山県警	白線の引き直し	
1256	07HD794	R7	69	主要地方道立山山田線	富山市八尾町大杉2592-6	53	杉原	横断歩道の白線の一部が消えている。	富山県警	白線の引き直し	
1257	07HD794	R7	70	主要地方道立山山田線	富山市八尾町大杉428	53	杉原	横断歩道の白線の一部が消えている。	富山県警	白線の引き直し	
1258	07HD892	R7	71	市道大杉深谷線	富山市八尾町深谷9911	53	杉原	横断歩道の白線の一部が消えている。	富山県警	白線の引き直し	
1259	07HD793	R7	72	一般県道千里八尾線	富山市八尾町新田101	54	保内	歩道の側溝の蓋が外れている。歩道幅が狭く危ない。	富山県	側溝修繕	○
1260	07HD791	R7	73	農道	富山市八尾町高善寺	54	保内	そばを流れている用水に柵がなく、危ない。今年度に入り用水に落ちた児童がいる。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1261	07HD594	R7	74	市道砂子田若菜台団地線	富山市婦中町砂子田81	55	速星	道路が凹んでいて、踏いて転ぶおそれがある。	富山市	舗装補修	
1262	07HE503	R7	75	市道速星塚原線	富山市婦中町増田11	55	速星	カーブのところ、柵は三角コーンを立てているが柵りは危ない。歩道側(写真左)の車線について、減速表示が割けてきている。変形は消えている。	富山市富山県警	区画線の設置 横断歩道の塗り直し	
1263	07HD592 07HD594	R7	76	市道笹倉5号線	富山市婦中町笹倉	55	速星	笹倉2区5区児童が通る通学路全体の歩道、一時停止線等の白線が消えている。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1264	07HD594	R7	77	一般県道婦中平岡線	富山市婦中町速星	55	速星	歩行者と車がすれ違う際、近距離になり、危険。	富山県	側溝整備	
1265	07HD594	R7	78	国道359号	富山市婦中町速星	55	速星	歩道と車道の区別が付きにくい。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1266	07HE501	R7	79	不明	富山県富山市婦中町下豊田84番地13付近	56	綿坂	側溝の蓋がない。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1267	07HE603	R7	80	主要地方道富山八尾線	富山市婦中町萩島交差点	58	宮野	横断歩道、停止線の白線が消えている。	富山県警	白線の引き直し	
1268	07HD692	R7	81	市道通水橋水島1号線 市道清水島下井沢線 市道中野線	富山市婦中町清水島公民館付近交差点	58	宮野	横断歩道がなく、児童の横断が危険	富山県警	横断歩道の設置を検討	
1269	07HD694	R7	82	市道広田地角線	富山市婦中町四谷発電所近く	58	宮野	橋にガードレールだけで小さな児童が通り抜けて落下する危険	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1270	07HE601	R7	83	市道持田地角線	富山市婦中町持田607-3付近	58	宮野	流れの早い用水への転落の危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1271	07HE601	R7	84	市道中名下井沢線	富山市婦中町中名2232付近の交差点	58	宮野	一旦停止せずに車が進入し、児童の通行が危険。	富山県警	一時停止の標識の設置の検討	
1272	07HD593	R7	85	市道羽根蓮花寺線	婦中町羽根46	59	古里	白線が消えている。	富山市	白線の引き直し	
1273	07HD593	R7	86	市道羽根蓮花寺線	婦中町長沢3956-1	59	古里	白線が消えている。	富山市	白線の引き直し	
1274	07HD593	R7	87	市道羽根蓮花寺線	婦中町長沢5199	59	古里	白線が消えている。	富山市	白線の引き直し	
1275	07HD683	R7	88	主要地方道富山庄川線	富山市婦中町外輪野6476番地	60	音川	溝の蓋がずれて段差がある。	富山県	段差解消修繕	○
1276	07HD683	R7	89	市道鷲谷外輪野線 市道橋西上線	富山市婦中町外輪野896番地	60	音川	歩道の白線が消えている。	富山市	白線の引き直し	
1277	07HD693	R7	90	市道小倉千里線	富山市婦中町千里314	61	神保	横断歩道及び歩行用の白線がない。	富山県警	横断歩道の設置を検討	
1278	07HD684	R7	91	一般県道下瀬小倉線	富山市婦中町千里1483	61	神保	県道220号線を走る自動車について、朝の時間帯に右左折車が多く対策が必要。	富山県警	路側帯の拡張を検討	
1279	07HD691	R7	92	市道上吉川富崎線	富山市婦中町河原町230	61	神保	用水路に蓋がなく危険。	学校・地域	交通安全教育、見守り活動	○
1280	07HD693	R7	93	一般県道小倉笹津線	富山市婦中町小倉1661	61	神保	横断歩道及び歩行用の白線がない。	富山県警	横断歩道の設置を検討	
1281	07HD783	R7	94	主要地方道富山庄川線	富山市山田北山41	62	山田	横断歩道の白線が消えている。	富山県警	横断歩道の塗り直し	○
1282	07HE224	R7	95	一般県道水橋停車場水橋小路線	富山市水橋伊勢屋129付近(県道379号線)	65	水橋学園	横断歩道の白線が薄くなり、運転手からも見にくく危険である。	富山県警	横断歩道の塗り直し	